

Protokoll nr (10.2)
436761-596A

SMP Nr
167893-1

1009450 DAJ 0 2024-01-03 1009450

Utfärdandedatum 2024-01-03	
Besiktningdatum (3) 2024-01-03	
Nästa ordinarie besiktning (8) 2025-01	

Objekt

Objektslag Bandgrävmaskin	Er beteckning MATS	Klo, rivning. Besiktning avsder tillämpliga delar i Checklistan.
Modell Caterpillar 336FL	Plats	
Tillv. nr (1) CAT0336FTWTZ00213	Effekt (kW) 236	
Tillv. år 2015	Bes.ing. (9) Daniel Johannesson	
	Måtarställning (h) 8 345	
	Telefonnummer 070-515 85 69	

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü 0.1	IDENTITET	Ü 7.1	Belysning	7.5	Varningsskyltar arbetsområde skadade/saknas	2
Ü 0.2	Instruktionsbok	Ü 7.2	Markering	8.1	krokspärr funktion bristfällig	2
Ü 0.3	CE-märkning	Ü 7.3	Signal			
Ü 1.1	STOMME	Ü 7.4	Sikt			
Ü 1.2	Svängkrans/-pelare	Ü 7.5	Skyltar/Märkning			
Ü 1.2	Chassi/Underram	Ü 7.6	Tillträdesleder			
Ü 2.2	HJUL-/BANDSYSTEM	Ü 8.1	AGGREGAT			
Ü 2.3	Band	Ü 8.2	Krok/Ögla			
Ü 3.1	AXEL	Ü 8.3	Skopa			
Ü 3.2	DRIVSYSTEM	Ü 8.4	Redskapsfäste			
Ü 3.3	Mek.kraftöverföring	Ü 8.5	Tiltlänkar			
Ü 4.3	ROTERANDE DELAR	Ü 8.6	Sticka/Vipparm			
Ü 4.4	BROMSAR	Ü 8.7	Bom			
Ü 5.1	Grävbroms	Ü 8.8	Manövrerbarhet			
Ü 6.1	Svängbroms	Ü 9.1	Arbetshydraulik			
Ü 6.2	STYRNING	Ü 9.2	TILLSATSAGGREGAT			
Ü 6.3	Styrsystem	10.1	Tiltrotator			
Ü 6.4	KAROSSERI	10.2	Annan			
Ü 6.5	Fönster	10.2	STABILITET			
Ü 6.6	Dörr	30.1	Stödanordningar			
Ü 6.7	Förarstol		Maxlast			
Ü 6.8	Manöverorgan		ÖVRIGT			
Ü 6.9	Värme/Ventilation		Övrigt			
Ü 6.10	Buller					
Ü 6.11	Hytt					

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats	10 000	
Besiktningresultat - Tillsatsutrustning		
A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.