



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

Protokoll nr
212938-8EDE

SMP Nr
90140-4

1037017 OLE 0 2013-11-18 1011406

Besiktningdatum	2014-05-27
Nästa ordinarie besiktning	2015-04

Ägare
Schakt & Transport AB

Systratorpsvägen 3
352 46 VÄXJÖ
010-4488514 Christer, Hans
Stefan 010-4488720

Objekt

Objektslag Bandgrävmaskin		Er beteckning 617221-555835-3973	
Modell Volvo EC460BLC		Plats GR515	
Tillv. nr 10286		Effekt (kW) 228	Bes.ing. Ola Eriksson
Tillv. år 2003		Mätarställning (h) 3 820	Telefonnummer 010-516 64 73

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	MASKINHANDLINGAR	Ü	KOMMUNIKATION	6.1	Vindruta skadad	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	7.4	Vindrutetorkare ur funktion	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	7.4	Backspegel höger saknas	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal	7.6	Fotsteg på bandvagn saknas	2
Ü	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
Ü	HJUL-/BANDSYSTEM	Ü	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ogla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
Ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
Ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms		TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Lyftgafflar			
Ü	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	Ü	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrlid	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
Ü	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat

Maxlast (kg) Antal personer

Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats

10 000

Besiktningresultat - Tillsatsaggregat

A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida