



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 20  
besiktning@ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)  
365154-D2C1

SMP Nr  
98266-3

www.ri.se/smp

1037017 TOM 0 2020-12-29 1011406

Besiktningdatum (3)	
2021-03-31	
Nästa ordinarie besiktning	
2022-03	

Ägare  
Schakt & Transport AB  
  
Systratorpsvägen 3  
  
352 46 VÄXJÖ  
  
0104483255 Magnus

## Objekt

Objektslag <b>Bandgrävmaskin</b>		Er beteckning <b>791321-559804-3973</b>	Timräknare + 9377
Modell <b>Volvo EC290CLR</b>		Plats <b>GR520</b>	
Tillv. nr (1) <b>VCEC290CL00110898</b>	Effekt (kW) <b>143</b>	Bes.ing. (9) <b>Tommy Axelsson</b>	
Tillv. år <b>2009</b>	Mätarställning (h) <b>1 788</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 42</b>	

## Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Indexator RT80 sernr: 205970
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	Ü	<b>KOMMUNIKATION</b>	0.2	Instruktionsbok saknas (på svenska, skall förvaras i maskin)	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	7.3	Signal redskapslås ur funktion	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	7.6	Fotsteg undervagn saknas delvis	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal	7.5	Symbolschema i hytt saknas	-
Ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
Ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	Ü	<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
Ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
Ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	Ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
Ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	Ü	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrlid	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
Ü	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		1 000	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister		
B			
C			

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida