



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)
355158-DF75

SMP Nr
125984-10

www.smp.nu

1065144 DAJ 0 2020-06-29 1055520

Besiktningsdatum (3) 2020-11-17	
Nästa ordinarie besiktning 2021-10	

Objekt

Objektslag Materialhanterare	Er beteckning	Hytten går att upphöja när dörren är öppen.
Modell O&K MH 6.5	Plats	
Tillv. nr (1) 316524	Effekt (kW) 128	
Tillv. år 2003	Bes.ing. (9) Daniel Johannesson	
	Telefonnummer 010-516 64 54	

070-8862321

Fredrik 0708402321

Tillsatsutrustning

A	Mobilplattform MAPF: Høj & sänkbar hytt
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION	7.5	Varningsskyltar arbetsområde på motvikt skadade/saknas	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	7.3	Signal, svag verkan	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	5.4	Rattjustering, låsning bristfällig	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
✓	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
✓	HJUL-/BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
✓	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
✓	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	✓	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
✓	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	✓	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrlid	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
✓	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förestol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningsresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats			
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	150	1
B			
C			

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida