



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYG

Återkom. besiktning AFS 2003:6



Protokoll nr
272719-B351

SMP Nr
89859-11

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1060208 ROS 0 2016-11-15 1060208

Besiktningsdatum	2016-11-21
Nästa ordinarie besiktning	2017-11

Agare

Objekt

Objektslag	Grävlustare			Er beteckning	
Modell	Hydrema 926D			Plats	
Tillv. nr	9228	Effekt (kW)	96	Bes. ing.	Robert Sandström
Tillv. år	2007	Skylt nr.	UUT446	Måtarställning (h)	4 479
				Telefonnummer	010-516 64 60

Tillsatsutrustning

A Rototilt: Engcon EC101411/M27641

B

C

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION	9.4	Rototilt indikeringsanordning redskapslås saknas/skadad	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
✓	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyttar/Markning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
✓	HJUL-/BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
✓	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek. kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
✓	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	✓	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Liftgafflar			
✓	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	✓	STABILITET			
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
✓	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarsol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningsresultat

Maxlast (kg)

Antal personer

Utan brister

2 300

Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat

A Med brister- Tillsatsaggregatet får inte användas förrän bristerna åtgärdats

B

C

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGS PROTOKOLL

Kontrollbes. SFS 2002:574



KBE

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1060208 ROS 0 2016-11-15 1060208

Besiktningdatum	Utförd i	
2016-11-21	TIERP	
Nästa ordinarie besiktning	Mätarställning (km)	Klockslag
2018-11	0	11:50

Ägare

~~Robert Sandström~~
~~Robert Sandström~~
~~Robert Sandström~~
~~Robert Sandström~~

Protokoll nr
272719-F516

SMP Nr
89859-11

Objekt

Objektslag		Er beteckning	
Grävlastare			
Modell		Plats	
Hydrema 926D			
Tillv. nr	9228	Effekt (kW)	Bes.ing.
		96	Robert Sandström
Tillv. år	2007	Mätarställning (h)	Telefonnummer
		4 479	010-516 64 60
Skylt nr.	UUT446		

Fordonet har följande fel:
- Varningstriangel saknas

Blankett: 2016 1 g (280) Fa 2016-09-14

Besiktningens resultat

Underkänd kontrollbesiktning

Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Ny besiktning erfordras ej

Retardationsvärde

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1060208 ROS 0 2016-11-15 1060208

Besiktningdatum	2016-11-21
Nästa ordinarie besiktning	2017-11

Protokoll nr
272719-B669

SMP Nr
89859-11

Agare

Objekt

Objektslag	Grävlustare	Er beteckning	
Modell	Hydrema 926D	Plats	
Tillv. nr	9228	Effekt (kW)	96
Tillv. år	2007	Måtarställning (h)	4 479
Skytt nr.	UUT446	Bes. ing.	Robert Sandström
		Telefonnummer	010-516 64 60

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT	9.1	Handbrandsläckare manometer står på rött	2
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri			
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme			
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning			
1.4	Instruktion släckanlägg.	8.4	Säkringar			
1.5	Anvisning släckanlägg.	8.5	Starkströmsinstallation			
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare			
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem			
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.1	Maskinskytt	✓	VÄRMEANORDNING			
3.2	Övrigt	10.1	Värmare			
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning			
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem			
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN/MILJÖ			
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar			
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar			
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum			
5.4	Generator	11.4	Nödstopps motor			
✓	LEDNINGAR/KABLAGE	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER			
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
✓	BATTERIFRÅNSKILJ	12.3	Batterifrånskiljare			
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)
- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ett försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida

PART
RI
SE