



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr
304915-5C78

SMP Nr
96510-5

1037017 TOM 0 2018-05-03 1011406

Besiktningsdatum 2018-04-16	
Nästa ordinarie besiktning 2019-05	

Ägare
Schakt & Transport AB

Systratorpsvägen 3
352 46 VÄXJÖ
0104483255 Magnus

Objekt

Objektslag Bandgrävmaskin	Er beteckning 791321-551817-3973	
Modell Volvo EC360BLC	Plats Klaravik	
Tillv. nr 80203	Effekt (kW) 184	Bes.ing. Tommy Axelsson
Tillv. år 2006	Mätarställning (h) 18 667	Telefonnummer 010-516 64 42

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Blankett - 2017.2.12 (302)Fa 2017-12-20

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	MASKINHANDLINGAR	Ü	KOMMUNIKATION	7.4	Sidospegel vänster skadad	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	7.4	Sidospegel höger saknas	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	7.5	Symbolschema saknas	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal	1.2	Undervagn fotsteg saknas	2
Ü	STOMME	7.4	Sikt	2.1	Bandplatta skadad	2
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning	8.6	Bom högersida spricka	2
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
Ü	HJUL-/BANDSYSTEM	Ü	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
Ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
Ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms		TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
Ü	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	Ü	STABILITET			
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
Ü	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningsresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats	10 000	
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat		
A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida