



PART OF RI SE

SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

## BESIKTNINGSINTYG

Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

www.smp.nu

1060654 MIE 0 2018-10-26 1020814

Besiktningdatum	2019-02-05
Nästa ordinarie besiktning	2020-01

### Objekt

Objektslag	Grävlastare			Er beteckning	
Modell	Huddig 1160D			Plats	
Tillv. nr	4217	Effekt (kW)	110	Bes.ing.	Mikael Eriksson
Tillv. år	2006	Skylt nr.	XOX271	Mätarställning (h)	12 961
				Telefonnummer	010-516 64 48

Ägare

SMA Nord AB

Förnätragatan 27

893 30 BJÄSTA

0660-220036, 070-3741700

Jörgen Näslund 0703291820

### Tillsatsutrustning

A	Mobilplattform MAPF: Huddiglif 2000 nr 720 Korg: P.Smide PB800Hy nr 13140
B	Tiltrotator: Indexator nr 238397
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
➤	MASKINHANDLINGAR	➤	KOMMUNIKATION	9.3	Tiltrotator, redskapsfäste, låsindikeringsanordning saknas/skadad	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
➤	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
➤	HJUL-/BANDSYSTEM	➤	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
➤	DRIVSYSTEM	8.4	Tilllänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
➤	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	➤	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
➤	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	➤	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
➤	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister		2 250	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	200	2
B	Med brister- Tillsatsaggregatet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida