

Skanska Maskin AB  
P.O. Box 2048  
42402 ANGERED

Datum: 2014-10-03

## Er referens

Kundnr.: 191046  
Beställningsnr.: 68510-910-7761  
Referens: Johan Berntsson

## Vår referens

Notifikations nr. 301011937  
Order nr. 500812011  
Referens: Mats Chatelain  
Telefon 08-625 30 60-0000  
Fax 08-625 30 10

**Produkt** TCRP1201 R300, total st. w. EDM/ATR/PS  
**Serienummer** 223281  
**Equipment No.** 2138601

**Tillbehör** 1xtrefot 1xRH1200#100674 1xGEB221

**Beskrivning** Reparation-Kostnadsförslag

**Ärende** Skärm / Tryckskärm felaktig : Pekfunktion fungerar inte

**Orsaker** Allmänt : Kretskort / komponent felaktig : Mainboard orsakade felet

**Åtgärder** Felsökning utförd  
Reparation utförd  
Felaktigt kretskort / komponent utbytt  
Omfattande test utförd  
Kontrollerad enligt tillverkarens anvis.

Artiklar	Artikel Nr.	Beskrivning	Antal.
	99804	Kostnad	9 Timmar
	97742447	Procesor board TPS1200 V3 (non RO)	1
	99742447	Procesor board TPS1200 V3 (non RO)	1
	706442	Lateral cover sealing	1

