

# ORDERBEKRÄFTELSE - SE - 70628719

Datum: 2014-10-03

**Skanska Maskin AB**  
**P.O. Box 2048**  
**42402 ANGERED**

Leica Geosystems AB  
Box 781  
SE-19127 Sollentuna  
Tel +46 08 625 30 00  
Fax +46 08 625 30 10  
Reg.nr: 556098-9690  
VAT nr. SE556098969001  
[www.leica-geosystems.com/se](http://www.leica-geosystems.com/se)

Er referens: 68510-910-7761  
Orderdatum: 2014-05-05  
Ert kundnr: 190856  
VAT-nr: SE556090903701

Säljare: Mattias Mullback

Felbeskrivning : Reparation-Kostnadsförslag  
Orsak : Allmänt - Kretskort / komponent felaktig  
Aktiviteter att utföra : Felsökning utförd  
Reparation utförd  
Felaktigt kretskort / komponent utbytt  
Omfattande test utförd  
Kontrollerad enligt tillverkarens anvis.

Tack för er order. Vi kommer att leverera specificerad utrustning till Er.  
Vänligen kontrollera beställningen och underrätta oss om något inte stämmer.

POS	ARTIKEL	ANTAL	BESKRIVNING	A 'PRIS	SEK /TOTALT
10	99804	9,000	Arbetskostnad TPS	1.260,00	11.340,00
20	97742447	1	Procesor board TPS1200 V3 (non RO)	390,00	-390,00
30	99742447	1	Procesor board TPS1200 V3 (non RO)	9.550,00	9.550,00
40	706442	1	Lateral cover sealing	30,00	30,00

Bank: Svenska Handelsbanken; Box 4073, SE-131 04 Nacka;  
Swift Handsess; IBAN: SE31 6000 0000 0001 5941 7058  
Bankgiro: 872-4726

# **ORDERBEKRÄFTELSE - SE - 70628719**

*Datum:* 2014-10-03

Leica Geosystems standardvillkor gäller.

**Villkor:**

Betalningsvillkor : 30 dagar netto

*Godsmottagare:*

Skanska Maskin AB  
Långavallsgatan 3  
42457 GUNNILSE

*Fakturaadress:*

Skanska Maskin AB  
P.O. Box 54  
23322 SVEDALA