



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr  
340031-FBC7

SMP Nr  
96516-4

1037017 TOM 30 2019-11-28 1030527

Besiktningdatum 2020-04-02	
Nästa ordinarie besiktning 2021-04	

Ägare  
Schakt & Transport AB  
Johan Dahlberg  
Box 9044

200 39 MALMÖ

010-4480000

Lars-Göran 010-4481855

## Objekt

Objektslag <b>Grävlustare</b>	Er beteckning <b>791222-559066-3973</b>	Direktinfäst Indexator RT40 Nr:082016,grip
Modell <b>Lännen 8800G</b>	Plats	
Tillv. nr <b>94112</b>	Effekt (kW) <b>119</b>	
Tillv. år <b>2009</b>	Bes.ing. <b>Tommy Axelsson</b>	
	Mätarställning (h) <b>11 099</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 42</b>

## Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Direktinfäst Indexator RT40 Nr:082016,grip
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	Ü	<b>KOMMUNIKATION</b>	9.3	Indikeringspinne redskapslås saknas	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
Ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
Ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	Ü	<b>AGGREGAT</b>			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
Ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
Ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	Ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
Ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	Ü	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
Ü	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		2 500	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Med brister- Tillsatsaggregatet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		
B			
C			

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida