



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 20
besiktning@ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)
365154-1D4C

SMP Nr
96512-4

www.ri.se/smp

1037017 TOM 30 2020-12-29 1030527

Besiktningsdatum (3) 2021-03-31	
Nästa ordinarie besiktning 2022-04	

Ägare
Schakt & Transport AB
Johan Dahlberg
Box 9044

200 39 MALMÖ

010-4480000

Kim V 070-6964287

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning 791221-556810-3973
Modell Volvo EW160C	Plats
Tillv. nr (1) VCEW160C00120771	Effekt (kW) 106
Tillv. år 2008	Mätarställning (h) 1 344
	Bes.ing. (9) Tommy Axelsson
	Telefonnummer 010-516 64 42

Timräknaree utbytt +20465 timmar.

Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Indexator RT60B/080503,grip
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	MASKINHANDLINGAR	Ü	KOMMUNIKATION	0.2	Instruktionsbok saknas (på svenska, skall förvaras i maskin)	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
Ü	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
Ü	HJUL-/BANDSYSTEM	Ü	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
Ü	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
Ü	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	Ü	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
Ü	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	Ü	STABILITET			
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
Ü	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningsresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats	4 600	
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat		
A Utan brister		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida