



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1012905 DAJ 78 2015-10-01 1012905

Besiktningdatum	2016-06-09
Nästa ordinarie besiktning	2017-06

Protokoll nr

249068-5DC7

SMP Nr

103684-6

Ägare
Jemab

Objekt

Objektslag	Lastmaskin	Er beteckning	Nr 1
Modell	Atlas 65	Plats	
Tillv. nr	109881	Effekt (kW)	51
Tillv. år	2010	Bes. ing.	Daniel Johannessson
		Telefonnummer	010-516 64 54

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT	9.1	Handbrandsläckare saknas	2
4.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri			
4.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme			
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning			
1.4	Instruktion släckanlägg.	8.4	Säkringar			
1.5	Anvisning släckanlägg.	8.5	Starksströmsinstallation			
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare			
2.3	Instruktion pulversläckare	9.2	Fast släckningssystem			
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.1	Maskinskytt	✓	VARMEANORDNING			
3.2	Övrigt	10.1	Värmare			
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning			
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem			
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN/MILJÖ			
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar			
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar			
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum			
5.4	Generator	11.4	Nödstopps motor			
✓	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER			
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
✓	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare			
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1		6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida