



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr
245431-B746

SMP Nr
95874-2

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1015852 HAF 9 2015-08-03 1015852

Besiktningdatum	2016-04-20
Nästa ordinarie besiktning	2017-02

Objekt

Objektslag	Teleskoptruck	Er beteckning	3099
Modell	Merlo 40-25	Plats	
Tillv. nr	B8391180	Bes.ing.	Fredrik Hallström
Tillv. år	2008	Mätarställning (h)	4 288
		Telefonnummer	010-516 64 51

Tillsatsutrustning

A	Kranarm: Drivex KR500 BM nr 200900823
B	Mobilplattform MAPF: PTE80.S3M07S6220009/08
C	Kranarm: Volvo 97819/442428

Blankett -2016.1.1 (332)Fa 2015-10-08

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	MASKIN/HÄNDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
✓	STOMME	7.4	Sikt
1.1	Svängkran/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
✓	HJUL-BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ogla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
✓	DRIVSYSTEM	8.4	Tillfärlkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
✓	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	✓	FILLSATSAGGREGAT
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Lyftgafflar
✓	STYRNING	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	✓	STABILITET
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styried	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
✓	KAROSSERI		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister		4 000	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister	2 000	
B	Utan brister	800	3
C	Utan brister	1 250	

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

Protokoll nr
245431-BF85

SMP Nr
95874-2

1015852 HAF 9 2015-08-03 1015852

Besiktningsdatum	2016-04-20
Nästa ordinarie besiktning	2017-02

Objekt

Objektslag	Er beteckning
Teleskoptruck	3099
Modell	Plats
Merlo 40-25	
Tillv. nr	Bes.ing.
B8391180	Fredrik Hallström
Tillv. år	Telefonnummer
2008	4 288 010-516 64 51

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT	9.1	Brandsläckare, plombering till låssprint saknas.	2
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri			
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme			
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning			
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar			
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation			
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare			
2.3	Instruktion pulversläckare	9.2	Fast släckningssystem			
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.1	Maskinskytt	✓	VÄRMEANORDNING			
3.2	Övrigt	10.1	Värmare			
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning			
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem			
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN MILJÖ			
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar			
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar			
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum			
5.4	Generator	11.4	Nödstoppsmotor			
✓	LEDNINGAR KABLAG	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER			
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymnen			
✓	BATTERIFRÅNSKILJ	12.3	Batterifrånskiljare			
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ett försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida