



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr
304915-556A

SMP Nr
96513-4

1037017 TOM 0 2018-05-03 1011406

Besiktningdatum 2018-04-16	
Nästa ordinarie besiktning 2019-04	

Ägare
Schakt & Transport AB

Systratorpsvägen 3
352 46 VÄXJÖ
0104483255 Magnus

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning 617121-556822-3973	Brandtypningsintygnr:07-0012
Modell Volvo EW160C	Plats Klaravik	
Tillv. nr 120961	Effekt (kW) 106	
Tillv. år 2008	Bes.ing. Tommy Axelsson	
	Mätarställning (h) 10 755	Telefonnummer 010-516 64 42

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	ANVISNINGSSKYLTAR	Ü	EL ÖVRIGT	9.1	Brandsläckare saknas	2
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri			
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme			
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning			
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar			
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation			
Ü	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd	Ü	BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare			
2.3	Instruktion pulversläckare	9.2	Fast släckningssystem			
Ü	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.1	Maskinskylt	Ü	VÄRMEANORDNING			
3.2	Övrigt	10.1	Värmare			
Ü	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning			
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem			
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
Ü	POLSKYDD	Ü	MASKIN/MILJÖ			
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar			
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar			
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum			
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor			
Ü	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
6.2	Förläggning	Ü	REKOMMENDATIONER			
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
Ü	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare			
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	0		0
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Försäkringsbolaget är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.