



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr
340031-ECF7

SMP Nr
96516-4

1037017 TOM 30 2019-11-28 1030527

Besiktningdatum	2020-04-02
Nästa ordinarie besiktning	2021-04

Ägare
Schakt & Transport AB
Johan Dahlberg
Box 9044

200 39 MALMÖ

010-4480000

Objekt

Lars-Göran 010-4481855

Objektslag	Grävlavstare	Er beteckning	791222-559066-3973
Modell	Lännen 8800G	Plats	
Tillv. nr	94112	Effekt (kW)	119
Tillv. år	2009	Mätarställning (h)	11 099
		Bes.ing.	Tommy Axelsson
		Telefonnummer	010-516 64 42

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
Ü	ANVISNINGSSKYLTAR	Ü	EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
Ü	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd	Ü	BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötselansvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem
Ü	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskyt	Ü	VÄRMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
Ü	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
Ü	POLSKYDD	Ü	MASKIN/MILJÖ
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
Ü	LEDNINGAR/KABLAGE	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning	Ü	REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
Ü	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida