



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

Protokoll nr 280352-842E	SMP Nr 67210-5
-----------------------------	-------------------

www.smp.nu

1037017	TOM	30	2017-03-18	1030527
---------	-----	----	------------	---------

Besiktningdatum 2017-03-24	
Nästa ordinarie besiktning 2018-05	

Objekt

Objektslag Bandgrävmaskin	Er beteckning 617121-540938-3973
Modell Volvo EC290BLR	Plats Växjö,
Tillv. nr 10424	Effekt (kW) 143
Tillv. år 2002	Mätarställning (h) 16 631
	Bes.ing. Tommy Axelsson
	Telefonnummer 010-516 64 42

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/ko
	ANVISNINGSSKYLTAR		EL ÖVRIGT	9.1	Brandsläckare
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri		
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme		
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning		
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar		
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation		
	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt		
2.1	Släckmedel/mängd		BRANDSLÄCKARE		
2.2	Skötsel-anvisning	9.1	Handbrandsläckare		
2.3	Instruktion pulver-släckare	9.2	Fast släckningssystem		
	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll		
3.1	Maskinskytt		VARMEANORDNING		
3.2	Övrigt	10.1	Värmare		
	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning		
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil		
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem		
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt		
	POLSKYDD		MASKIN/MILJÖ		
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar		
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar		
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum		
5.4	Generator	11.4	Nödstoppsmotor		
	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning		
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt		
6.2	Förläggning		REKOMMENDATIONER		
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank		
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen		
	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare		
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning		
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin		
7.3	Reglage	12.6	Övrigt		

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	0		0
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida