

Sida: 1 av 1

Besiktningsprotokoll: Efterkontroll kontrollbesiktning, BE (inkl. 2009/40/eg)

Besiktningen är utförd i: Örebro Truckstop
VOLVO J + V70 2006 M1

Vägmätarställning: 236868

Regnr: **ABU344**

Chassinr: YV1JV324271645931

Diariernr: 0465 2016-04-22 08:44:46

Föregående besiktning: 0465 2016-04-20

Godkända poster:

STYRLED

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2017-02-01 -- 2017-06-30.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Opus Bilprovning AB
2016-04-22
BENNPE (PESTO)