

Vårt uppdragsnummer  
600305 - 00  
Vårt kontor i  
Stockholm  
010-455 10 00

Registreringsnummer  
L2993060



Sida  
1 (1)

## INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING enligt AFS 2003:6

Anläggning  
A1095032  
Lipac Lifter AB  
Missionssvägen 60-62  
167 33 BRUMMA

Kund 543388  
Lipac Lifter AB  
Missionssvägen 60-62  
167 33 BRUMMA



Kvarter

Skötselfirma

Avtalsnummer  
LIPAC

Anläggningens kontaktperson  
\* \*

Anläggningens telefonnummer

Er referens

Objektnamn Mobil arbetsplattform		Tillverkare Palfinger		Tillv nr 26260063	Tillv år 2010
Platsnr 8026	Int nr	Uppställningsplats Div arb platser		Typ P260B	
Lyfthöjd m 26,0	Egen vikt kg	Hastighet m/s	Basmaskin vid personlyft		Antal stannplan
Antal spel		Antal personer 2	Max last kg 200		

### Spel 1

### Spel 2

Lyftorgan Hydraul	Antal parter	Dimension mm	Max last kg 200	Lyftorgan	Antal parter	Dimension mm	Max last kg
----------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------	--------------	--------------	-------------

Bristar/Noteringar

Besiktningssplats: Brumma

## BEDÖMNING

- ☒ Erbjuder betryggande säkerhet
- ☐ Med brister Får inte användas förrän uppräknade brister är åtgärdade
- ☐ Erbjuder ej betryggande säkerhet. Får ej användas. Ny besiktning erfordras. Tillsynsmyndighet kommer att informeras.

Intervall (år) 1,0	Besiktningssdatum 2014-08-26	Utskriftsdatum 2014-09-02	Förfallomånad (1) 2015-08	Besiktningssingenjör Pettersson Jerry
-----------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Ev bifogad skylt uppsattes väl synlig på objektet

(1) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:6 20§, får objektet brukas upp till 2 månader efter förfallomånad, innan besiktning måste vara utförd.