



Fullservice

Bröderna Brandt Lastvagnar AB

Stad	Uddevalla	Kund	SVEVIA MASKIN AB
Datum	01/08/2014	Adress	BOX 1523/OBJNR.799102/NILSS LINKÖPING SE 058035 58115
Arbetsordernummer	7536639		
Mätarställning	671986	Modell	FH12
Chassi ID	A 240441	Motor	
Registreringsnummer	PDW492	Axelkonfiguration	

√ Åtgärdad utan anmärkning

1 Åtgärd rekommenderas

2 Åtgärdas omgående

- Punkten är ej aktuell

Smörjning, olje- och vätskenivåkontroll

- [√] 1 Smörjning av chassi
- [1] 2 Smörjning av hytt
- [√] 3 Byte av motorolja och filter
- [√] 4 Kontroll av oljenivå i bakaxel
- [√] 5 Oljebyte i hydraulisk boggilyft
- [1] 6 Kontroll av oljenivå i nav för oljesmorda hjullager
- [√] 7 Kontroll av oljenivå i hyttippump
- [√] 8 Kontroll av kylvätskans frysskydd och vätskenivå
- [√] 9 Kontroll av vätskenivå i vindrute- och strålkastarspolarbehållare

Kontroll i hytten

- [1] 10 Kontroll av varnings- och kontrollampor
- [-] 11 Kontroll av felkoder i vagnens styrenheter
- [-] 12 Kontroll av felkoder ABS, låsningsfria bromsar
- [-] 13 Kontroll av felkoder, retarder
- [√] 14 Start av motor och kontroll av startelement
- [√] 15 Kontroll av tryckregulatorns ur- och inkopplingstryck
- [√] 16 Kontroll av kompressorns funktion och skick
- [√] 17 Kontroll av tryckfall på färdbromskretsarna
- [1] 18 Kontroll av tryckfall i tryckluftssystemet
- [√] 19 Kontroll av parkeringsbroms och blockeringsventil
- [1] 20 Kontroll av boggilyftfunktionalitet
- [√] 21 Kontroll av bromspedal och fotbromsventil
- [√] 22 Kontroll av gångjärn, dörrstopp, lås och tätningsslister

Yttre kontroll

- [1] 23 Kontroll av belysning och reflexer
- [√] 24 Funktionskontroll av torkare och spolare
- [√] 25 Kontroll av strålkastare
- [√] 26 Byte av luftfiltret för A/C och kontroll av takmonterat A/C
- [√] 27 Kontroll av kylmediabehållare, kondensor, rör och slangar
- [√] 28 Kontroll av luftintag och luftriktare
- [√] 29 Kontroll av hyttinfästning, hydraulsystem, spärranordningar, grill och hyttippning
- [√] 30 Kontroll av batterier - smuts, läckage, fastsättning, vätskenivå, anslutningar och batterilåda
- [√] 31 Kontroll av bränsletank, slangar, urluftningsrör och upphängning

- [-] 32 Kontroll av filter för bränsletankens ventilation
- [-] 33 Dränering av bränsletank
- [✓] 34 Kontroll av däckslitage

Motorutrymme

- [✓] 35 Kontroll av generatorns upphängning
- [✓] 36 Kontroll av elanslutningar och kablar för generator, startmotor och förvärmningsanordning
- [1] 37 Kontroll av drivremmar och remspännare
- [✓] 38 Kontroll av kompressor för klimatanläggning
- [✓] 39 Kontroll av motorupphängning
- [✓] 40 Kontroll av kylfläkt, lagerspel, skruvförband, flätkåpa och fläktring med gummitätning
- [✓] 41 Kontroll av kylare, slangar, rör och luftgenomströmning
- [✓] 42 Kontroll av laddluftkylare, slangar, rör och luftgenomströmning
- [✓] 43 Kontroll av täthet på motor, motormonterat kraftuttag och kompressor för läckage
- [✓] 44 Kontroll av bränslerör och -ledningar
- [✓] 45 Kontroll av avgasläckage
- [✓] 46 Kontroll av luftrör mellan luftintag och turbo
- [✓] 47 Kontroll av turbokompressor och EP-regulator
- [-] 48 Kontroll av motorns ljudskärmar

Framvagn, styrinrättning

- [1] 49 Kontroll av täthet på servopump, oljeledningar, oljeslangar och styrväxel
- [✓] 50 Kontroll av främre stötdämpare
- [✓] 51 Kontroll av framhjulslager
- [✓] 52 Kontroll av framhjul

Kontroll under vagnen

- [✓] 53 Kontroll av hastighetsmätarens plombering
- [-] 54 Kontroll av ljudskärm för växellåda
- [✓] 55 Kontroll av kardanaxlar - knutar, glidskarvar och stödlager
- [✓] 56 Kontroll av täthet på bakaxel och navreduktion
- [1] 57 Kontroll av lagerspel för pinjong och ingående axel till bakaxel
- [✓] 58 Kontroll av bakaxelventilation
- [-] 59 Kontroll av avgasrör och ljuddämpare eller partikelfilter
- [1] 60 Kontroll av fjädrar och fjäderkrampor
- [1] 61 Kontroll av krängningshämmare
- [-] 62 Kontroll av bakre stötdämpare
- [✓] 63 Kontroll av upphängningsanordningar för fram- och bakaxlar
- [✓] 64 Kontroll av boggilyft
- [✓] 65 Kontroll av chassiram och tvärbalkar
- [1] 66 Kontroll av tryckluftsledningar och slangar
- [✓] 67 Kontroll av bakhjulslager
- [✓] 68 Kontroll av bakhjul
- [1] 69 Kontroll av bromsbelägg
- [✓] 70 Kontroll av bromscylinrar, hävarmar och gafflar
- [✓] 71 Kontroll av bromshävarmens slaglängd
- [1] 72 Kontroll av lastkännande ventil

Provkörning

- [✓] 73 Kontroll efter start
- [-] 74 Kontroll under provkörning
- [-] 75 Kontroll efter provkörning
- [✓] 76 Finish

Koppling

x1	
x2	
y	

Batteriernas status

Batteri	Provkod
Främre/inre batteri	JAT769R-031025F
Bakre/ytte batteri	JAPP69R-031025B

Bromsar och däck

I rutorna nedan antecknas värden sett från hytt och bakåt										
Bromsbelägg uppmätt tjocklek i mm	Höger	5	10	5	mm					
	Vänster	5	10	5	mm					
Bromshävarmar uppmätt slaglängd i mm	Höger	40	30	20	mm					
	Vänster	40	30	20	mm					
Anmärkningar på däckens slitagebild	Höger									
	Vänster									

Nr.	Åtgärd
2	Kommentar:: fyllt på olja i kopplingsvätskebehållaren, stor spricka i plogfästet Intern kommentar::
6	Kommentar:: fyllt på mycket olja i höger framhjulslager, lite oljud ifrån hjullagret höger dram Intern kommentar::
10	Kommentar:: abslampan lyser Intern kommentar::
18	Kommentar:: luften går ur fort pga läckage Intern kommentar::
20	Kommentar:: glapp i alla bussningar till boggin Intern kommentar::
23	Kommentar:: spricka i framrutan Intern kommentar::
37	Kommentar:: Fläktremspännaren satt fast / bytt Intern kommentar::
49	Kommentar:: oljeläckage ifrån servopumpen, slangen ifrån servopumpen läcker olja, oljeläckage ifrån styrsnäckan Intern kommentar::
57	Kommentar:: börjar bli glappt i ingående axel Intern kommentar::
60	Kommentar:: höger bladfjäder axel 1 saknar en bit i fram samt att det är dåliga bussningar i bakkant på båda bladfjädrarna Intern kommentar::
61	Kommentar:: krängningshämmare + bussningar axel 1 & driv är dåliga Intern kommentar::
66	Kommentar:: tankband till våttanken har gått av Intern kommentar::
69	Kommentar:: börjar bli dåligt med belägg axel 1 & 3 Intern kommentar::

72	Kommentar:: finns ett ventilblock ovanför boggiaxeln som har ramlat ner/ligger löst uppe på, luftläckage ovanförboggin
	Intern kommentar::