



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYG

Återkom.besiktning AFS 2003:6



ALY

Protokoll nr
225593-654E

SMP Nr
106640-2

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1034278 TOL 0 2014-08-04 1034278

Besiktningdatum	2015-02-20
Nästa ordinarie besiktning	2016-02

Ägare

Sätra Plåtkonsult- och Förvaltnings AB

Sätravägen 10

806 41 GÄVLE

026-105210 070-4403798

Objekt

Objektslag	Mobilplattform		Er beteckning	Ib:XNA865	
Modell	Omme 1950ETZ		Plats		
Tillv. nr	5371UT		Bes.ing.	Thomas Lindberg	
Tillv. år	2006	Mätarställning (h)	3 713	Telefonnummer	010-516 64 69

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	STOPPANORDNINGAR
0.1	Identitet	5.1	Bromsar - Samtliga rörelser
0.2	Instruktionsbok	5.2	Gränsbrytare
0.3	Övrigt	5.3	Anslag/Stopp
✓	BÄRANDE DELAR	5.4	Nödstoppsanordning
1.1	Chassi	✓	SÄKERHETSANORDNINGAR
1.2	Stödben/Stödbensplattor	6.1	Fång/Slaklinebrytare
1.3	Mast - Klätterplattform	6.2	Säkerhetsmutter - Skruvdrift
1.4	Armsystem	6.3	Låsanordning - Nyckel
1.5	Akhjul/Däck	6.4	Lastsäkringsventiler
1.6	Svängkrans/-lagring	6.5	Överlastdon
✓	LASTBÄRANDE ORGAN	6.6	Transportsäkring
2.1	Ställinor/Kedjor	6.7	Lodindikator
2.3	Kuggstång/Lyftskruv	6.8	Blockering - Åkrörelse
2.5	Lin-/Kedjeinfästningar	6.9	Stödbenslåsning - Mekanisk
2.6	Urspråmningsskydd - Linor	6.10	Klämskydd
✓	KÖRG/PLATTFORM	6.11	Lyft - Ej ansatta stöd
3.1	Skyddsräcken/Fotlist	6.12	Körning - Ansatta stöd
3.2	Dörr/Grind	✓	MANÖVERORGAN
3.3	Golv-Halkrisk/Dränering	7.1	Chassi
3.4	Upphängning	7.2	Arbetskorg
3.5	Avvisare/Handledare	7.3	Ljudsignal
3.6	Parallellhållningssystem	7.4	Nödmanövrering
3.7	Fäste - Livlina	✓	SKYLTAR/MÄRKNING
✓	DRIVSYSTEM	8.1	Maxlast/Antal personer
4.1	Trumma/Skiva/Kedjehjul	8.2	Tillåten vindhastighet
4.3	Hydraulcylinder	8.4	Varselmärkning
4.4	Hydraulledningar/-slangar	8.6	Typskylt
4.5	Hydraultank	8.7	Övrig märkning
4.6	Åkmaskineri	✓	ELSYSTEM
4.7	Svängmaskineri	9.1	Schema
4.8	Lyftmaskineri	9.2	Utrustning
		✓	ÖVRIGT
		10.2	Manövrerbarhet

Installations Bolk

Besiktningresultat

Maxlast (kg)

Antal personer

Utan brister

200

2

Besiktningresultat - Tillsatsaggregat

A		
B		
C		

För ytterligare upplysningar se omstående sida

ingår i SP-koncernen