

Maskintyp: <b>E45</b>	Brukare: <b>[Redacted]</b>	Ordernr:	Drifttimmar
Serienr:	NTAB intrnr: <b>073191</b>	Kund truck nr:	Datum: <b>29/3-19</b> <b>8409</b>
<b>Koder: J= Justering V= Anmärkning B= Byte R= Reparation X= Godkänd</b>			
Chassi	<input checked="" type="checkbox"/> Drevsats/lager	Elsystem	<input checked="" type="checkbox"/> Bränslesystem/Motor
Skyltar	Filter	Manöverknappar	Förbränningsmotor
Chassi		Batteri/laddare/BKT	Kylare/slang/termostat
Förar-/lastskydd	<input checked="" type="checkbox"/> Styrning	Handskar/batterikablar	Insprutningspump/spridare
Stol/armstöd	Ratt/rattspinnare	Säkring	Förgasare/förångare
Hjul/lager/axel/bult	<input checked="" type="checkbox"/> Styrarm/gasdämpare	Manöverkabel/kontaktton	Bränslefilter
Batterirullar/låsning	Kedja/lager/axel	T-lås/kontrollampa	Olja
Tillbehör/recond/tvätt	Styrvagga/upphägning	Fartreglage/pådrag	Motoroljefilter
		Kontaktor/bleck	Luftfilter
Stativ	<input checked="" type="checkbox"/> Broms/Elbroms	<input checked="" type="checkbox"/> Elstyrbox	Kilrem
Stativspel/dämpning	Färbroms	Mikrobrytare/induktiv givare	
Lyftkedjor	Handbroms/wire	Drivmotor/kabel/kol/lager	
Släde/stativrullar	Cylinder/rör/vätska	Lyftmotor/kabel/kol/lager	
Stativkonstruktion	Back/skiva/trumma	Säkerhets-/nödbrytare	
Plattform/grindar		truckdator/display	<b>Dessutom varje år</b>
Gafflar/vagn	<b>Hydraulsystem</b>	Värmare/torkarel	<b>Dessa punkter debiteras separat</b>
	Cylindrar	Instrument/signal	Byt hydraulolja & filter
Växellåda	<input checked="" type="checkbox"/> Manöverventil/spakar	Belysning/broms/blinkers	<input checked="" type="checkbox"/> Byt olja i drivväxlar
Åkverk	Slang/rör/vinda		Sprickindikering av gafflar
Oljeläckage	Olja		
Drivaxel	Filter		
Brandskydd SBF127	Gaffeltest ISO/TR 5057	Service enligt avtal	

**Anmärkning:**


*Lyftenlinder fuktar  
Slangvinder fuktar  
Fram och bak hjul slitna  
Baklykter trasiga*

	Gaffel 1		Gaffel 2			Gaffel 1		Gaffel 2	
	Godkänd	Nej	Godkänd	Nej		Godkänd	Nej	Godkänd	Nej
<b>Ytsprickor</b>									
Blad, skänkelhål, fästklackar:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Höjdskillnad mellan gaffelspetsar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rakhet hos blad och skänkel</b>					Max 3% av gaffellängden:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max 0,5 % av gaffellängd/skänkelhöjd:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Låsanordning</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gaffelvinkel</b>					Tillfredsställande funktion:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max 93° mellan skänkel och blad:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Märkning</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Korrekt, läslig:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nötning**


Blad och skänkel får nötas till max 90% av ursprungsmåttet

Gaffel nr 1:	Gaffel nr 2:
mått A <b>50</b> mm	mått A <b>50</b> mm
mått B <b>50</b> mm	mått B <b>50</b> mm



Skillnaden mellan mått A (mätt på osliten plats) och B (mätt på sliten plats) får ej överstiga 10%.

	STRÄCKNING		BRICKHÖJD	
<b>Höger lyftkedja</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> >2%	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> >5%
<b>Vänster lyftkedja</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> >2%	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> >5%



Felbeskrivning:.....

**NORDTRUCK AB**

Sign. *[Signature]*

Datum **29/3-19**