



PART OF RI.SE

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr
352618-08B7

SMP Nr
119800-9

www.smp.nu

1012905 DAJ 78 2020-05-28 1012905

Besiktningsdatum	2020-08-06
Nästa ordinarie besiktning	2021-09

Objekt

Objektslag	Er beteckning	
Bandgrävmaskin		
Modell	Plats	
Caterpillar 324DL		
Tillv. nr	Bes.ing.	
BTK00229	Daniel Johannesson	
Tillv. år	Telefonnummer	
2010	010-516 64 54	

Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Indexator rt80 S/N 074204
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
✓	STOMME	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyftar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
✓	HJUL-/BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
✓	DRIVSYSTEM	8.4	Tilltänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
✓	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbröms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbröms	✓	TILLSATSAGGREGAT
4.3	Grävbröms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbröms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
✓	STYRNING	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	✓	STABILITET
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
✓	KAROSSERI		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningsresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister		7 000	
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister		
B			
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida