

FAKTURA

VID FÖRSÄLJNING AV NYA SAMT BEGAGNADE MASKINER FÖLJER VI MASKIN 03.
 VID FÖRSÄLJNING AV SERVICE FÖLJER VI REPARATION 11.
 VID FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR HÄNVISAR VI TILL VÅRA ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
 SAMTLIGA VILLKOR FINNER DU PÅ <http://www.zeppelin.com/>

Leveransadress				Köpare		
Anges vid betalning				SOFIE BORELL 020-551000		
				SOFIE BORELL 020-551000		
Kundnummer K20543	Fakturanummer 2409277	Fakturadatum 2020-12-15	Förfallodatum 2021-01-15	Kundreferans M	Sida 1	
Ordernummer RA53373	Orderdatum 2020-12-08		Fabrikat AA	Modell M313D	Serialnummer 0W3H05096	Timmar 13.046

VÅR REFERENS: SOFIE BORELL 020-551000

SERVICE, FÖREBYGG. UNDERH. 3000 TIM SERVICE

DATUM: 10/12/20

ORT: STIGAMO

ÅTGÄRD: SERVICE 1000 TIM

MASKINTIMMAR: 13046

FAST PRIS TOTALT

TOTALT SEGMENT 01

SUMMA FÖRE MOMS
MOMS 25%

Dröjsmålsränta debiteras med Riksbankens referensränta + 8%.
 Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar från fakturans mottagande godkännes ej.
 Vid ev reklamation eller frågor, kontakta verkstadens kundmottagare.

Övertid-1 De två första timmarna utöver ordinarie arbetstid.
 Övertid-2 Övertid utöver de två första timmarna.
 Övertid-3 Lördag, söndag och heldag.

Adress/Address
Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34
SE-431 44 Mölndal
Sweden

Tel: + 46(0)31-69 65 00
 Fax: + 46(0)31-69 65 93
 Bankgiro: 170-9203

ATT BETALA SEK

Vid frågor om fakturan, ring 020 -65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com

Bank: BNP Paribas SA Bankfilial Sverige
 Bank account no: 94700030153
 Swift: FTSBSESS
 Iban: SE709470000094700030153
 Org.nr/VAT no: SE559209997101
 Innehar F-skattebevis



PART OF RI.SE

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BESIKTNINGSINTYG

Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr
346744-6486

SMP Nr
119804-6

www.smp.nu

1012905 DAJ 78 2020-02-25 1012905

Besiktningsdatum 2020-06-17	
Nästa ordinarie besiktning 2021-06	

Ägare
Jemab

Soldatorpsgatan 7

554 74 JÖNKÖPING

036-124747, 070-3144986

Martin F 0704209895

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning
Modell Caterpillar M313D	Plats
Tillv. nr W3H05096	Bes.ing. Daniel Johannesson
Tillv. år 2010	Mätarställning (h) 12
	Telefonnummer 010-516 64 54

Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Indexator rt40 id:69928
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION	7.4	Vindruta skadad	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
✓	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
✓	HJUL-/BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
✓	DRIVSYSTEM	8.4	Tilllänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
✓	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	✓	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
✓	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	✓	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
✓	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningsresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		3 000	
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister		
B			
C			

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida