

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

17-01-30 371544 261 564 MONT. ALKOLÅS + ISA + DEKALER

Arbetsbeskrivning

-MONT. AV ALKOLÅS

-MONT. AV ISA

-MONT. AV DEKALER "Malmö stad"

KREDIT FINNS PÅ FAKTURA 387064

Priskod	Beskrivning	Antal
02B	ARBETSKOSTNAD	3,50
02B	ARBETSKOSTNAD	3,75
07B	ARBETSKOSTNAD	0,50
5513-GP0093-00	TILLÄGGSKABLAGAGE (STARTSPÄRR	1,00 ST
5513-GP0093-00	STARTSPÄRR	1,00 ST
5513-GP0093-00	2MA-6X HUVUDENHET	1,00 ST
5513-GP0093-00	INSTALLATIONS KABLAGAGE STANDARD	1,00 ST
5513-GP0084-00	KOMBINATIONSANTENN GSM+GPS	1,00 ST
5513-GP0093-00	EXTERN HÖGTALARE	1,00 ST
5513-GP0084-00	RFID LÄSARE V2	1,00 ST
5513-GP0101-00	RFID-TAGG,DROP	2,00 ST
5513-2062.02	KABELBAND 365 MM	10,00 ST
5513-2060.02	KABELBAND 145 MM	10,00 ST
12A	MONTERING ALKOLÅS	1,00
12M	MATERIAL ALKOLÅS	1,00
12A	MONTERING ISA	1,00
12M	MATERIAL ISA	1,00
03-935	DEKAL - MONTERING	2,00

17-02-27 372139 BYTE BATTERI

Arbetsbeskrivning

BYTE BATTERIER

RENGÖRING POLSKOR

MONT SAKNAD BULT PÅ UNDERKÖRNINGSSKYDD

Priskod	Beskrivning	Antal
721	STARTBATTERI	2,00 ST
07B	ARBETSKOSTNAD	1,00
5509-M10X60	BULT	1,00 ST
5509-M10LÅS	MUTTER LÅS	1,00 ST
Ö26	FÖRBRUKN.MATERIAL (BILV.)	1,00

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

17-03-01 372180

Arbetsbeskrivning

-BYTE STARTBATTERIER

-040-932946

ÖVERFÖRD TILL 372139

Priskod	Beskrivning	Antal
07B	ARBETSKOSTNAD	1,00
07B	ARBETSKOSTNAD till 372139	-1,00

17-03-28 372705

Arbetsbeskrivning

alkolås kalebrering 170321

Priskod	Beskrivning	Antal
03-926	ALKOLÅS - KALIBRERING	1,00

17-08-09 375746

Arbetsbeskrivning

STARTHJÄLP 1H

Priskod	Beskrivning	Antal
03B	ARBETSKOSTNAD	0,60

18-01-26 381599

Arbetsbeskrivning

KALEBRERING ALKOLÅS 180126

Priskod	Beskrivning	Antal
03-926	ALKOLÅS - KALIBRERING	1,00

18-04-10 383178 266 137 GÅNGJÄRN + DÖRRSTOPP + ALKOLÅS

Arbetsbeskrivning

BYTE ÖVRE+ UNDRE GÅNGJÄRN

SAMT DÖRRSTOPP VÄNSTER DÖRR.

SERVICE ALKOLÅS

BESIKTNING FÄRDSKRIVARE

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

Priskod	Beskrivning	Antal
771	ÖVRE GÅNGJÄRN VÄNSTER	1,00 ST
771	NEDRE GÅNGJÄRN VÄNSTER	1,00 ST
771	DÖRRSTOPP	1,00 ST
771	AXEL	1,00 ST
771	LÅSMUTTER	1,00 ST
771-1	BESIKTNING FÄRDSKRIVARE	1,00 ST
07B	ARBETSKOSTNAD	4,75
Ö26	FÖRBRUKN.MATERIAL (BILV.)	1,00

18-07-06 385427 ALKOLÅS

Arbetsbeskrivning

ALKPLÅS SERVICE 180705

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

18-08-20 386142 REP. BAKGAVELHISS

Arbetsbeskrivning

REP, BAKGAVELHISS.

.  
KONTR O FELSÖKING BAKGAVELLYFT  
LEDNINGAR, SLANGAR, KOLVAR OCH  
FUNKTION HYDRAULPUMP  
BYTE AV PUMP OCH ADAPTERBLOCK  
BYTE AV VÄXELVENTIL OCH MAGNETVENTILER  
VÄRMNING AV FASTROSTADE LEDBULTAR  
BYTE AV VIPPCYLINDRAR

Priskod	Beskrivning	Antal
771-1	REP, BAKGAVELHISS	1,00 ST

18-09-25 387064 KREDIT TILL 371544

Arbetsbeskrivning

KREDIT TILL FAKTURA 28810380

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

Priskod	Beskrivning	Antal
12A	MONTERING ALKOLÅS	-1,00
12M	MATERIAL ALKOLÅS	-1,00
12A	MONTERING ISA	-1,00
12M	MATERIAL ISA	-1,00
03-935	DEKAL - MONTERING	-2,00

18-09-25 387066 261 564 MONT. ALKOLÅS + ISA + DEKALER

## Arbetsbeskrivning

MONT. ALKOLÅS

MONT. ISA

MONT. DEKALER "Malmö stad"

Priskod	Beskrivning	Antal
12A	MONTERING ALKOLÅS	1,00
12M	MATERIAL ALKOLÅS	1,00
12A	MONTERING ISA	1,00
12M	MATERIAL ISA	1,00
03-935	DEKAL - MONTERING	2,00

18-10-11 387461

## Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS 181010

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

19-01-25 391626

## Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

19-05-28 394693

## Arbetsbeskrivning

KALEBRERING ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-926	ALKOLÅS - KALIBRERING	1,00

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

19-05-29 394773

Arbetsbeskrivning

FÖNSTERHISSMOTOR

Priskod	Beskrivning	Antal
721	FÖNSTERHISSMOTOR	1,00 ST

19-08-20 396125

Arbetsbeskrivning

ALKOLÅS SERVICE 190814

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

19-09-24 396963 LOCK ADD BLUE

Arbetsbeskrivning

-LOCK TILL ADD BLUE

ÖVER DISK

Priskod	Beskrivning	Antal
721	LOCK TILL ADD BLUE	1,00 ST

19-10-01 397120 TORKARBLAD

Arbetsbeskrivning

-TORKARAR BLAD FRAMRUTA

-ZELJKO

ÖVER DISK

Priskod	Beskrivning	Antal
721	TORKARBLAD VINDRUTA	2,00 ST

19-10-22 397706

Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

20-01-23 401510

Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

20-03-23 402687

Arbetsbeskrivning

KALEBRERING ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-926	ALKOLÅS - KALIBRERING	1,00

20-06-10 404780

Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

20-08-18 406119

Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

20-09-22 406820 282 187 REP. EFTER BESIKTNING

Arbetsbeskrivning

-REP. EFTER BESIKTNING

SE BESIKTNINGSPROTOKOLL

ZJELKO KOZUL

REP. EFTER BESIKTNING ENL. PROTOKOLL

BYTE AVGASRÖR

# Verkstadshistorik

Objekt: 1085

VOLVO FL 4\*2

Regnr: HKS664

Datum	AO-nr	Mätarst	Åtgärd
-------	-------	---------	--------

Priskod	Beskrivning	Antal
771	RÖR/FLEX	1,00 ST
771	KLAMMA	1,00 ST
771	KLAMMA	1,00 ST
771	FÄSTKLAMMA	1,00 ST
771	KLAMHALVA	1,00 ST
771	INSEXSKRUV	3,00 ST
771	DOSERINGSVENTIL	1,00 ST
07B	ARBETSKOSTNAD	2,50
Ö26	FÖRBRUKN.MATERIAL (BILV.)	1,00

20-12-03 408642 DÄCKMÄSTER - LAGAR DÄCK

Arbetsbeskrivning

-SPIK I DÄCK FRAM/HÖGER  
DÄCKMÄSTER TAR HAND OM DEN  
ZIJEKO KOZUL

Priskod	Beskrivning	Antal
771-1	LAGNING DÄCK	1,00

20-12-03 408816 SERVICE ALKOLÅS

Arbetsbeskrivning

SERVICE ALKOLÅS

Priskod	Beskrivning	Antal
03-929	ALKOLÅS - AVLÄSNING	1,00

21-01-05 411055 284 101 AVYTTRINGSTEST

Arbetsbeskrivning

-AVYTTRINGSTEST  
ZELJKO KOZUL

Priskod	Beskrivning	Antal
07-1013	ÅTERLÄMNINGSTEST	1,00

21-02-01 411567

Arbetsbeskrivning

-BYTE BÅDA FRAMDÄCKEN.  
ZELJKO KOZUL

## Verkstadshistorik

**Objekt:** 1085

**VOLVO FL 4\*2**

**Regnr:** HKS664

<i>Datum</i>	<i>AO-nr</i>	<i>Mätarst</i>	<i>Åtgärd</i>
<i>Priskod</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Antal</i>	
72DÄCK	FRAMDÄCK	2,00 ST	
72MILJÖ	ÅTERVINNINGSAVGIFT	2,00 ST	
07B	ARBETSKOSTNAD	411 567,00	