

Protokoll: Gasolkontroll**Reg.nummer: CJP502****Fordon: CABBY C5****Datum: 2021-05-28 kl.10:49****Station: Örebro-Lillån****Protokoll nr: 0525-G-CJP502-210528-1049****Gasolinstallationens täthet har kontrollerats vid driftstryck****Kontroll har gjorts av:**

- synliga slangar/rörledningar och andra komponenter
- tätheten
- fastsättningsanordning av gasolflaskor
- identifiering av eventuella skador, förslitningar och sprickor i och under fordonet

Besiktningsresultat

Gasolinstallationen har **godkänts**.
Nästa gasolkontroll föreslås inom 12 månader.

Besiktad av Salaheddin (SACH), (ERLAR)
AB Svensk Bilprovning

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!