

Vårt uppdragsnummer  
600246 - 00  
Vårt kontor i  
Karlstad  
010-455 10 00

Registreringsnummer  
L1929702



Sida  
1 (1)

# INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

enligt AFS 2003:6

Anläggning  
A7069989  
ELMS Byggnadsfirma  
Bryggarevägen 10  
683 33 Hagfors

Kund 545229  
ELMS Byggnadsfirma AB  
Box 49  
683 22 HAGFORS



Kvarter

Skötselfirma

Avtalsnummer  
XK84

Anläggningens kontaktperson  
Ulf Nilsson

Anläggningens telefonnummer  
0563-614 20  
070-6816438

Er referens

|                           |                |                                       |                          |                    |                  |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Objektnamn<br>Fordonskran |                | Tillverkare<br>HIAB                   |                          | Tillv nr<br>120017 | Tillv år<br>1990 |
| Platsnr                   | Int nr         | Uppställningsplats<br>Lastbil ALZ 609 |                          | Typ<br>120         |                  |
| Lyfthöjd m                | Egen vikt kg   | Hastighet m/s                         | Basmaskin vid personlyft |                    | Antal stannplan  |
| Antal spel<br>1           | Antal personer |                                       | Max last kg<br>4400      |                    |                  |

## Spel 1

## Spel 2

|           |              |              |             |           |              |              |             |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Lyftorgan | Antal parter | Dimension mm | Max last kg | Lyftorgan | Antal parter | Dimension mm | Max last kg |
| Hydraul   | 2            |              | 4400        |           |              |              |             |

## Brister/Noteringar

Besiktningsplats: Förråd Hagfors

## BEDÖMNING

- ☒ Erbjuder betryggande säkerhet
- ☐ Med brister Får inte användas förrän uppräknade brister är åtgärdade
- ☐ Erbjuder ej betryggande säkerhet. Får ej användas. Ny besiktning erfordras. Tillsynsmyndighet kommer att informeras.

|                       |                                |                              |   |  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|
| Intervall (år)<br>1,0 | Besiktningsdatum<br>2016-09-20 | Utskriftsdatum<br>2016-09-26 | Ordinarie besiktningsmånad (förfallomånad) (1)<br>2017-09 | Besiktningsingenjör<br>Jansson Mattias |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|

Ev bifogad skylt uppsättes väl synlig på objektet

(1) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:6 20§, får objektet brukas upp till 2 månader efter ordinarie besiktningsmånad, innan besiktning måste vara utförd. Objektet får därefter ej användas.

Ver. 160401

Lyft AV