



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

## BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

www.smp.nu

Protokoll nr  
280352-5950

SMP Nr  
87498-4

1037017 TOM 0 2017-03-18 1011406

Besiktningdatum	2017-03-16
Nästa ordinarie besiktning	2018-04

### Objekt

Objektslag	Hjulgrävmaskin	Er beteckning	791321-554152-3973
Modell	Caterpillar M316D	Plats	GR548
Tillv. nr	W6A00326	Effekt (kW)	118
Tillv. år	2007	Bes.ing.	Tommy Axelsson
		Mätarställning (h)	9 595
		Telefonnummer	010-516 64 42

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
	ANVISNINGSSKYLTA		EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
	SKYLTA SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd		BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötselansvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulver-släckare	9.2	Fast släckningssystem
	SKYLTA ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskyt		VARMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
	POLSKYDD		MASKIN/MILJÖ
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning		REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

### Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 27A 183BC	4
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)  
- = Kommentar  
2 = Anmärkning

### Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida