



Digital servicehistorik

Kundkopia

Biluppgifter

VIN : WF0FXXWPCFEG34997

Registreringsnummer : EXD632

Startdatum för garanti : 04/06/2015

Modell : Mondeo 2014.75

1:a registreringsdatum :

Motor : 2.0L Duratorq 180hk

Datum för registreringsnummer :

Färg : Frozen White

Registreringsland : SE

Serviceintervall : Varje 30000KM eller 24 månader (beroende på vilket som inträffar först)

Verkstad	Jobbdetaljer	Vägmätare	Detaljer
Fordon Tornby AB Bonnorpsgatan 6 582 73 SWEDEN	Jobbdatum : 25.08.2021 Jobbnummer : 344600 	Värde : 171284 KM	Service utförd Ford Economy Originalservice (SE) (1) Kontroll av karosseri och lack slutförd Gäller ej Andra relaterade poster Inga servicekampanjer erfordras Byte av pollen-/kupéluftfilter Byte av olja och oljefilter Byte av bromsvätska Byte av torkarblad - fram
Fordon Tornby AB Bonnorpsgatan 4 58273 SWEDEN +46134956630 verkstad@fordontornby.se	Jobbdatum : 19.08.2020 Jobbnummer : 266210 	Värde : 146178 KM	Service utförd Ford Economy Originalservice (SE) (1) Kontroll av karosseri och lack slutförd Gäller ej Andra relaterade poster Inga servicekampanjer erfordras Byte av pollen-/kupéluftfilter Byte av olja och oljefilter Byte av torkarblad - fram

Detta dokument är inte något bevis på ägande.

Utskriftssäkerhetskod : KBVBK20210825SE/0

Det är en förteckning över lagrade data i DSR-systemet vid tiden för utskriften.

Datum för utskrift : 20.04.2022



(1) Ford Economy-service: Den här servicen motsvarar inte standardservicen och kan inte användas som stöd för bilgarantin

Sida 1 av 3



Digital servicehistorik

Kundkopia

Verkstad	Jobbdetaljer	Vägmätare	Detaljer
Fordon Tornby AB Bonnorpsgatan 4 58273 SWEDEN +46134956630 verkstad@fordontornby.se	Jobbdatum : 11.11.2019 Jobbnummer : 202310 	Värde : 121172 KM	Planerad service utförd 8 År (120000 km) Kontroll av karosseri och lack slutförd 8 - Godkänd Andra relaterade poster Öppna servicekampanjer identifierade Byte av pollen-/kupéluftfilter Byte av olja och oljefilter Byte av bränslefilter Byte av motorluftfilter Byte av växellådsolja
Fordon Tornby AB Bonnorpsgatan 4 58273 SWEDEN +46134956630 verkstad@fordontornby.se	Jobbdatum : 14.11.2018 Jobbnummer : 116230 	Värde : 90025 KM	Planerad service utförd 6 År (90000 km) Kontroll av karosseri och lack slutförd 5 - Godkänd Andra relaterade poster Inga servicekampanjer erfordras Byte av pollen-/kupéluftfilter Byte av olja och oljefilter
Fordon Tornby AB Bonnorpsgatan 6 58273 SWEDEN jonas.winkelmann@fordontornby.se	Jobbdatum : 04.10.2017 Jobbnummer : 32770 	Värde : 60649 KM	Planerad service utförd 4 År (60000 km) Kontroll av karosseri och lack slutförd 4 - Godkänd Andra relaterade poster Inga servicekampanjer erfordras Byte av pollen-/kupéluftfilter Byte av olja och oljefilter Byte av bränslefilter Byte av motorluftfilter Byte av växellådsolja
Fordon Tornby AB Bonnorpsgatan 4 58273 SWEDEN jonas.winkelmann@fordontornby.se	Jobbdatum : 20.07.2016 Jobbnummer : 2360 	Värde : 31451 KM	Planerad service utförd 2 År (30000 km) Kontroll av karosseri och lack slutförd 2 - Godkänd Andra relaterade poster Öppna servicekampanjer identifierade Byte av pollen-/kupéluftfilter Byte av olja och oljefilter

Detta dokument är inte något bevis på ägande.

Utskriftssäkerhetskod : KBVBK20210825SE/0

Det är en förteckning över lagrade data i DSR-systemet vid tiden för utskriften.

Datum för utskrift : 20.04.2022

(1) Ford Economy-service: Den här servicen motsvarar inte standardservicen och kan inte användas som stöd för bilgarantin



Digital servicehistorik

Kundkopia

Verkstad	Jobbdetaljer	Vägmätare	Detaljer
Forema Bil AB 58273 SWEDEN 013/355700	Jobbdatum : 29.01.2015 Jobbnummer : 2590357 	Värde : 10 KM	Planerad service utförd Leveransinspektion Kontroll av karosseri och lack slutförd Gäller ej Andra relaterade poster Inga servicekampanjer erfordras

Detta dokument är inte något bevis på ägande.

Utskriftssäkerhetskod : KBVBK20210825SE/0

Det är en förteckning över lagrade data i DSR-systemet vid tiden för utskriften.

Datum för utskrift : 20.04.2022

(1) Ford Economy-service: Den här servicen motsvarar inte standardservicen och kan inte användas som stöd för bilgarantin