

SEARCH WORK ORDER

Chassis/VIN No:

5449321

Reg No:

Part No/Labour Id:

By Status:

Invoiced

Search

Collapse All

View All Parts



View All Labour

Work orders shown from 1900-01-01



 WHInfoPage.aspx)

 5449321  YHS300 180758 237743 N/A N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	0,75	N/A

 5449321  YHS300 183899 238469 2022-09-21 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	12455008	MULTI	TIDSKRÄVANDE FELSÖKNING, BYTA TRYCKGIVARE VÅ 2:A DRIV TILL LUFT BÄLG. ELC4	1h 30min	N/A
1	N/A	Part	2279229	Scania	TÄTNING	1	N/A
1	N/A	Part	1889798	Scania	TRYCKGIVAR	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
2	N/A	Part	1371839	Scania	LOCK	1	N/A
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321  YHS300 183834 238432 2022-09-20 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	12005004	MULTI	RADERA FELKODER MED SCANIA DIAGNOS. SCANIA DIAGNOS	0h 12min	N/A
1	N/A	Labour	12455008	MULTI	BYTA TRYCKGIVARE, 1 ST, TILL LUFT BÄLG. ELC4	0h 36min	N/A
1	N/A	Part	1889798	Scania	TRYCKGIVAR	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Part	2279229	Scania	TÄTNING	1	N/A
2	N/A	Part	0347674	Scania	SIL	1	N/A
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

182336

238118

2022-09-07

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Part Id
1	N/A	Labour	18455097	MULTI	BYTA TRÅDREGLAGE, 1 ST, FÖR UTVÄNDIGT FÖRVARINGSFACK. INKL Ö FÖR UTVÄNDIGT FÖRVARINGSFACK	0h 36min	N/A
1	N/A	Part	2347787	Scania	REGLAGEVAJ	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Part	158-093700482100500	Local	FLÄKNIT-AL/ST-(8-15)-4,8X21	4	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

182336

237742

2022-09-07

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	00	Labour	00165118	MULTI	L-underhåll enligt Scantias underhållsprogram. SE PROTOKOLL FÖR L-TILLSYN. INKL. KONTROLLERA OCH JUSTERA VENTILER SAMT FÖR HPI FÖRSPÄNNING OCH OBL (OUTER BASE LOAD).	6h 42min	N/A
1	00	Labour	00165079	MULTI	L-underhåll. Tillägg för hjulkonfiguration.	1h 00min	N/A
1	00	Labour	00165095	MULTI	Byta filter, 1 st, i SCR-systemet. BYTA FILTER	0h 06min	N/A
1	00	Labour	00165125	MULTI	Byta motorns luftfilter. INKL. TA BORT OCH SÄTTA DIT STÖTFÅNGARKÅPA.	0h 12min	N/A
1	00	Labour	00165171	MULTI	Bromsar, rullbromsprova	0h 36min	N/A
1	00	Labour	00165038	MULTI	Byta olja och filter i retarder. BYTA OLJA OCH FILTER	0h 18min	N/A
1	00	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A
1	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	9,55	N/A
1	00	Part	2125305	Scania	OLJA 75W-90 2:0	14,35	N/A
1	00	Part	2125326	Scania	OLJA75W-140 2:0	24,15	N/A
1	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	57,38	N/A
1	00	Part	1771751	Local	BROMSVÅTSKA DOT 4	2	N/A
1	00	Part	1771738	Local	GLYKOL	4,7	N/A
1	00	Part	3044472	Scania	bromsrengö	1	N/A
1	00	Part	2659252	Scania	UNDERHÅLLS	1	N/A
1	00	Part	2562323	Scania	FILTERSATS	1	N/A
1	00	Part	1893214	Scania	TILLSYNSA	1	N/A
1	00	Part	2001228	Scania	TÄTNINGSBR	2	N/A
1	00	Part	2001228	Scania	TÄTNINGSBR	2	N/A
1	00	Part	1762704	Scania	TÄTNING	1	N/A
1	00	Part	1769800	Scania	O-RING	1	N/A
1	00	Part	1769799	Scania	O-RING	1	N/A
1	00	Part	0349419	Scania	O-RING	2	N/A
1	00	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER	1	N/A
1	00	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER	1	N/A
1	00	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER	1	N/A
1	00	Part	1869993	Scania	LUFTFILTER	1	N/A
1	00	Part	2153365	Scania	PAPPERSINS	1	N/A
1	00	Part	2655854	Scania	FILTERSATS	1	N/A
1	00	Part	2240905	Scania	FILTER	1	N/A
1	00	Part	1913500	Scania	FILTER	1	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Smörja lastväxlare (0.4). 0000	N/A	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Scania STO 1:0 75W-90 - (17.5)	N/A	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Retarder ATF - (7.7)	N/A	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Shell Spirax ST 80-140 - (28.0)	N/A	N/A
2	40	Labour	16155209	MULTI	KALIBRERA ALKOLÅS.	0h 42min	N/A
2	40	Other	N/A	N/A	Alkolås Kalibrera (0.3). 0000	N/A	N/A
3	40	Labour	00225288	MULTI	UNDERHÅLL TILLÄGG. UNDERHÅLL TILLÄGG.	0h 01min	N/A
3	40	Other	N/A	N/A	Årsavgift kontrollpaket med Färdskrivarnedladdning (0.0). 0000	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

180758

237751

2022-08-25

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	N/A	Labour	19658000	Local	FRI TEXT ÖVRIGT	0h 15min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

179383

237476

2022-08-15

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	2h 00min	N/A
1	N/A	Part	141-5031793508	Local	RÖRKABELSKO 35MM2 HÅL M8	1	N/A
1	N/A	Part	141-5031791608	Local	RÖRKABELSKO 16MM2 HÅL M8	1	N/A
1	N/A	Part	158-0731010	Local	SÄKRING 10 AMP	10	N/A
1	N/A	Part	158-0771750198	Local	KRYMPSLANG M LIM 9-3 3,0M/BOX	1	N/A
1	N/A	Part	158-0771750199	Local	KRYMPSLANG M LIM 12-4	1	N/A
1	N/A	Part	0815363	Scania	BUNTBAND	2	N/A
1	N/A	Part	2442796	Scania	SÄKRING	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

174040

236555

2022-06-27

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	N/A	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	5,1	N/A
2	N/A	Labour	08105062	MULTI	FELSÖKNING, BYTE KVITTERINGSKONTAKT, 1 ST, TILL BAKAXELNS DIFFERENTIALSP	0h 36min	N/A
2	N/A	Part	1743180	Scania	KONTAKT	1	N/A
2	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
3	N/A	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A
3	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

172294

235889

2022-06-01

N/A



SE

40410



Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	12h 06min	N/A
1	N/A	Part	1771792	Local	HYDRAULOLJA 32S	6,6	N/A
1	N/A	Part	141-2362006	Local	SKARVKOPPLING SL 6	4	N/A
1	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	100	N/A
1	N/A	Part	3044472	Scania	bromsrengö	3	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006642	Local	HYDRAULSLANG KROKPELARE / HJ	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006596	Local	HYDRAULRÖR 12X1,5 LA STICKA HÖ	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006597	Local	HYDRAULRÖR 12X1,5 LA STICKA VÅ	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1012427	Local	HYDRAULRÖR LA MELLANDEL SVET	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1007972	Local	LUFTSLANG 4X6 BLÅ	25	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006581	Local	GLIDKLOSS 10X104X169 UTSKJUSTD	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006579	Local	GLIDKLOSS 40X67X107MM UTSKJUTS	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1009097	Local	GLIDSTAV 23X40X721	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1012620	Local	GLIDSTAV UNDRE L2 +250MM , 23M	2	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Part	FR01	Local	FRAKTKOSTNAD	1	N/A
1	N/A	Labour	00008011	Local	TVÅTT VÅLSVIKEN 2022-06-10	1h 00min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	TVÅTT AV BYGGNATION.	N/A	N/A
2	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 12min	N/A
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321  YHS300 171225 235623 2022-05-19 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	13205022	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, 1 ST, TILL STYRD STÖDAXEL. INKL. AVLUFSTA ARA900	1h 06min	N/A
1	N/A	Labour	13205042	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, PER STYCK, PÅ HUVUDCYLINDER TILL STYRD ST ARA900	0h 12min	N/A
1	N/A	Labour	13205042	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, PER STYCK, PÅ HUVUDCYLINDER TILL STYRD ST ARA900	0h 12min	N/A
1	N/A	Part	1381874	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
1	N/A	Part	1381875	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
1	N/A	Part	1384714	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
1	N/A	Part	1726426	Scania	TÄTNINGSBR	7	N/A
1	N/A	Part	1771739	Local	ATF-OLJA FLUID E	3,75	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A



 5449321  YHS300 170694 235320 2022-05-09 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19658000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 18min	N/A
1	N/A	Part	209-132-12-16	Local	ADAPTER 132 UG3/4 UG1	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Part	209-GBR-16	Local	GUMMISTÅLBRICKA GBR G133.89-42.80-3.40 STÅL/NBR	1	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

<div><div></div><div>5449321</div><div>VIN</div><div>YHS300</div><div>169081</div><div>230748</div><div>2022-04-20</div><div>N/A</div><div>SE</div><div>40410</div><div>Lecab AB</div><div>Karlstad</div></div>							
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	18055077	MULTI	BYTA HYTTHÖRN, 1 ST, PÅ FRONTLUCKAN. CP/CG/CR	0h 30min	N/A
1	N/A	Labour	16205105	MULTI	BYTA KÖRRIKTNINGSVISARLYKTA, 1 ST, FRAM. FRAM	0h 12min	N/A
1	N/A	Subcontr	Främmande arbete	N/A	LACK KOSTNAD	1	N/A
1	N/A	Part	2442639	Scania	LYKTA KÖRR	1	N/A
1	N/A	Part	1865183	Scania	STÖTFÅNGAR	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

<div><div></div><div>5449321</div><div>VIN</div><div>YHS300</div><div>168557</div><div>234576</div><div>2022-04-20</div><div>N/A</div><div>SE</div><div>40410</div><div>Lecab AB</div><div>Karlstad</div></div>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL ANM BILPROVNING	0h 25min	N/A
2	N/A	Labour	11058000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 36min	N/A
2	N/A	Part	2203811	Scania	REFLEXTEJP	3	N/A
3	N/A	Labour	18158000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 30min	N/A
3	N/A	Part	1947565	Scania	STÅNKSKYDD	1	N/A
3	N/A	Part	1947564	Scania	STÅNKSKYDD	1	N/A
3	N/A	Part	1360322	Scania	FIXERINGSP	4	N/A
3	N/A	Part	1337283	Scania	SKRUV	4	N/A
4	N/A	Labour	19108000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 15min	N/A
4	N/A	Part	155-29-042100	Local	VENTILLÅDESATS G2 + KONSOL	1	N/A
5	N/A	Labour	10015223	MULTI	BROMSOK BYTA ,1ST, INKL. BYTA BROMSKLOSSARNA OCH KONTROLLERA 1 ST. SKIVBROMS	2h 24min	N/A
5	N/A	Labour	10055053	MULTI	BYTA FJÄDERBROMSCYLINDER, 1 ST. 1ST SKIVBROMS	0h 24min	N/A
5	N/A	Part	1948381	Scania	BROMSCYLIN	1	N/A
5	N/A	Part	0573022	Scania	BROMSOK	1	N/A
5	N/A	Part	1726271	Scania	MÅTUTTAG	1	N/A
5	N/A	Part	141-207152216	Local	ADAPTER INVÄNDIG M22X1.5 - UTVÄNDIG M16-1.5	1	N/A
5	N/A	Part	158-0460162200050	Local	TÅTBRICKA-7603-CU-A-16X22X1,5	1	N/A
5	N/A	Part	0815147	Scania	MUTTER	2	N/A
5	N/A	Part	0812536	Scania	SKRUV	2	N/A
5	N/A	Part	2239703	Scania	BROMSRENGÖ	1	N/A
6	N/A	Labour	12305012	MULTI	BYTA LAGER ELLER BUSSNINGAR, 2 ST, PÅ KRÄNGNINGSHÄMMAREN PÅ	1h 12min	N/A
6	N/A	Labour	12305013	MULTI	BYTA LÄNK ELLER BUSSNING TILL KRÄNGNINGSHÄMMAREN PÅ BÅDA SID TVÅ SIDOR	0h 36min	N/A
6	N/A	Part	0228483	Scania	LAGER	2	N/A
6	N/A	Part	2196775	Scania	BUSSNING	8	N/A
6	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
7	N/A	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A
7	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321			YHS300	163499	233652	2022-03-02	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id				
1	N/A	Labour	13205041	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, 1 ST, PÅ HUVUDCYLINDER TILL STYRD STÖDAXE ARA900	0h 48min	N/A				
1	N/A	Labour	13205042	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, PER STYCK, PÅ HUVUDCYLINDER TILL STYRD ST ARA900	0h 12min	N/A				
1	N/A	Labour	13205042	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, PER STYCK, PÅ HUVUDCYLINDER TILL STYRD ST ARA900	0h 12min	N/A				
1	N/A	Part	1384713	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A				
1	N/A	Part	1381872	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A				
1	N/A	Part	1381873	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A				
1	N/A	Part	1726426	Scania	TÅTNINGSBR	6	N/A				
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A				
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A				

5449321VINYHS3001630232330942022-02-23N/ASE40410Lecab ABKarlstad								
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id	
1	N/A	Labour	03265082	MULTI	FELSÖKNING, BYTA NOX-GIVARE, 1 ST. INKL. TA BORT OCH SÄTTA DIT LJUDDÄMPA 1 ST. EURO 4, EURO 6 POST NLT	2h 16min	N/A	
1	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	18	N/A	
1	N/A	Part	2294290	Scania	NOX-GIVARE	1	N/A	
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A	
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A	

5449321VINYHS3001605062323712022-02-02N/ASE40410Lecab ABKarlstad								
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id	
1	40	Labour	17105031	MULTI	PERIODISK KONTROLL OCH PROVNING AV DIGITAL FÄRDSKRIVARE, 1 S	1h 54min	N/A	
1	40	Other	N/A	N/A	Färdskrivarkontroll 2-års Digital (1.9). 0000	N/A	N/A	
2	00	Labour	00165015	MULTI	X-underhåll enligt Scantias underhållsprogram. SE PROTOKOLL FÖR X-TILLSYN	1h 00min	N/A	
2	00	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A	
2	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÄTSKA FDBL	5,95	N/A	
2	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	5,25	N/A	
2	00	Other	N/A	N/A	Smörja lastväxlare (0.4). 0016	N/A	N/A	
3	N/A	Labour	18108000	Local	ARBETSKOSTNAD	5h 00min	N/A	
3	N/A	Part	1930649	Scania	DÖRRSTOPP	1	N/A	
3	N/A	Part	2423263	Scania	HYLSA	4	N/A	
3	N/A	Part	1346119	Scania	GLIDSTYCKE	1	N/A	
3	N/A	Part	2125180	Scania	GÅNGLEDSPi	1	N/A	
3	N/A	Part	2125181	Scania	GÅNGLEDSPi	1	N/A	
3	N/A	Part	0812516	Scania	SKRUV	2	N/A	
3	N/A	Part	0815132	Scania	MUTTER	2	N/A	
4	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 15min	N/A	
5	N/A	Labour	16208000	Local	ARBETSKOSTNAD	2h 00min	N/A	
5	N/A	Part	167-809238	Local	ARBETSLJUS UNITY 64W LED IP67/69K	2	N/A	
5	N/A	Part	141-594105	Local	KABLAG 5M MED DEUTSCHKONTAKT DT06-2S	2	N/A	
5	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	40	N/A	
5	N/A	Part	158-05555182	Local	KRYMPSKARVHYLSA 1,5-2,5MM BLÅ	10	N/A	
5	N/A	Part	158-0771750198	Local	KRYMPSLANG M LIM 9-3 3,0M/BOX	6	N/A	
5	N/A	Part	141-594015	Local	DT FÖRGRENING LÅNG	1	N/A	
6	N/A	Part	2114776	Scania	SKYDDSMATT	1	N/A	
7	N/A	Labour	16208000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 36min	N/A	
7	N/A	Part	0815886	Scania	LEDN SKO	2	N/A	
7	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A	

5449321VINYHS3001568972318432021-12-27N/ASE40410Lecab ABKarlstad								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023-01-18 08:45

Workshop History Information

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	18655028	MULTI	BYTA HYTTIPPUMP, 1 ST. INKL. AVLUF TA HYDRAULSYSTEM. CHASSIEBREDD 1140MM	1h 00min	N/A
1	N/A	Labour	13205041	MULTI	BYTA HYDRAULSLANG, 1 ST, PÅ HUVUDCYLINDER TILL STYRD STÖDAXE ARA900	0h 48min	N/A
1	N/A	Part	1771739	Local	ATF-OLJA FLUID E	1,1	N/A
1	N/A	Part	2204435	Scania	HYTTIPPUMP	1	N/A
1	N/A	Part	1381872	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
1	N/A	Part	1726426	Scania	TÄTNINGSBR	2	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

152295

230699

2021-11-15

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	10h 30min	N/A
1	N/A	Part	1771792	Local	HYDRAULOLJA 32S	21,55	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006596	Local	HYDRAULRÖR 12X1,5 LA STICKA HÖ	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006597	Local	HYDRAULRÖR 12X1,5 LA STICKA VÅ	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006642	Local	HYDRAULSLANG KROKPELARE / HJ	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1009999	Local	SKYDDSSTRUMPA	8	N/A
1	N/A	Part	168-1-1007972	Local	LUFTSLANG 4X6 BLÅ	6	N/A
1	N/A	Part	0809793	Scania	SKRUV	4	N/A
1	N/A	Part	209-M12L	Local	MUTTER 12L (M18X1.5)	4	N/A
1	N/A	Part	209-DPR12LS	Local	SKÅRRING 12LS	4	N/A
1	N/A	Part	141-2362006	Local	SKARVKOPPLING SL 6	4	N/A
1	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	100	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

146489

229309

2021-09-17

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	40	Labour	16155209	MULTI	ALKOLÅS KALIBRERA	0h 42min	N/A
1	40	Other	N/A	N/A	Alkolås Kalibrera (0.3). 00000000	N/A	N/A
2	40	Labour	00008000	Local	ÅRSavgift KONTROLLPAKET MED FÄRDSKRIVARNEDLADDNING (0.0)	0h 00min	N/A
2	40	Other	N/A	N/A	Årsavgift kontrollpaket med Färdskrivarnedladdning (0.0). 00000000	N/A	N/A
3	N/A	Part	2848236	Scania	TORKARBLAD	1	N/A
3	N/A	Part	2202125	Scania	SPOLARVÅTS	1	N/A

5449321

VIN

YHS300

146489

229135

2021-09-14

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	10005031	MULTI	FORDON PROVKÖRA	0h 30min	N/A
1	N/A	Labour	10005033	MULTI	TÄTHET KONTROLLERA	0h 36min	N/A
1	N/A	Labour	10255082	MULTI	TORKMEDELSBEHÅLLARE BYTA APS	0h 18min	N/A
1	N/A	Labour	10155117	MULTI	KOMPRESSOR BYTA DC9/DC13 XPI	3h 24min	N/A
1	N/A	Part	0573237	Scania	luftkompre	1	N/A
1	N/A	Part	141-6862006	Local	SKARVKOPPLING 6/4MM	1	N/A
1	N/A	Part	1863831	Scania	V-KLÄMMA	1	N/A
1	N/A	Part	2562323	Scania	FILTERSATS	1	N/A
1	N/A	Part	1404764	Scania	V-KLÄMMA	1	N/A
1	N/A	Part	0815133	Scania	MUTTER	3	N/A
1	N/A	Part	1413934	Scania	TÄTN RING	2	N/A
1	N/A	Part	1753782	Scania	O-RING	1	N/A
1	N/A	Part	1919941	Scania	O-RING	1	N/A
1	N/A	Part	1891558	Scania	O-RING	1	N/A
1	N/A	Part	2302652	Scania	TÄTNING	2	N/A
1	N/A	Part	0294548	Scania	O-RING	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

<div><div></div><div>5449321</div><div>VIN</div><div>YHS300</div><div>145489</div><div>229031</div><div>2021-09-08</div><div>N/A</div><div>SE</div><div>40410</div><div>Lecab AB</div><div>Karlstad</div></div>										
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id			
1	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 27min	N/A			
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A			

5449321											VIN	YHS300	145489	228901	2021-09-02	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id													
1	N/A	Labour	10008000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 51min	N/A													
2	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 30min	N/A													
2	N/A	Part	950-2292255	Local	FÄSTE	1	N/A													
2	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A													
2	N/A	Part	0814912	Scania	SKRUV	2	N/A													
2	N/A	Part	0815135	Scania	MUTTER M14	2	N/A													
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A													

5449321	VIN	YHS300	145489	227776	2021-06-29	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---------	-----	--------	--------	--------	------------	-----	----	-------	----------	----------

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	16008000	Local	ARBETSKOSTNAD	4h 30min	N/A
1	N/A	Part	2629324	Scania	ADAPTERKAB	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

137535

226908

2021-06-02

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	00	Labour	00165091	MULTI	S-TILLSYN - SE PROTOKOLL FÖR S-TILLSYN.	2h 18min	N/A
1	00	Labour	00165020	MULTI	S-TILLSYN -	0h 18min	N/A
1	00	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A
1	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	43,1	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Smörja lastväxlare (0.4). 00160000	N/A	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Scania LDF-3 - (41.0)	N/A	N/A
1	00	Part	2659252	Scania	UNDERHÅLLS	1	N/A
2	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 21min	N/A
3	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 57min	N/A
3	N/A	Part	0802272	Scania	SKRUV	4	N/A
3	N/A	Part	0807329	Scania	BRICKA	8	N/A
3	N/A	Part	0807356	Scania	MUTTER	4	N/A
4	N/A	Labour	16008000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 45min	N/A
4	N/A	Part	2660324	Scania	BACKKAMERA	1	N/A
4	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

132669

225748

2021-04-19

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	07015066	MULTI	PARALLELLSTAG BYTA	1h 36min	N/A
1	N/A	Part	2161884	Scania	PARALLELLS	1	N/A
1	N/A	Part	2082755	Scania	KRONMUTTER	2	N/A
2	N/A	Labour	19108000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 00min	N/A
2	N/A	Part	2158047	Scania	OLJA	1	N/A
3	N/A	Labour	07015116	MULTI	SPINDELBULT JUSTERA SKIVBROMS	2h 48min	N/A
3	N/A	Part	0329348	Scania	BRICKA	3	N/A
4	N/A	Labour	11018000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 06min	N/A
5	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 42min	N/A
5	N/A	Part	2239703	Scania	BROMSRENGÖ	1	N/A
5	N/A	Part	110-311210350M	Local	PRISMATICTAPE FAST RÖD 50MM	3	N/A
5	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
6	N/A	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL ANM BILPROVNING	0h 25min	N/A
6	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

129707

225117

2021-03-08

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 00min	N/A
1	N/A	Part	209-7500-PSN	Local	P-SATS TEMA 7510/7511 NITRIL	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

129467

225022

2021-03-03

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	N/A	Labour	12458000	Local	ARBETSKOSTNAD	2h 10min	N/A
1	N/A	Part	216-4410442020	Local	TRYCKSENSOR	2	N/A
1	N/A	Part	2279229	Scania	TÅTNING	2	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

133246

224671

2021-02-25

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	40	Labour	00165180	MULTI	L-TILLSYN - EURO6	2h 36min	N/A
1	40	Part	0570759	Scania	PARTIKELFI	1	N/A
1	40	Part	2100113	Scania	SKRUV	3	N/A
1	40	Part	2341662	Scania	FÄSTE	3	N/A
1	40	Part	2097659	Scania	PACKNING	1	N/A
1	40	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	10	N/A
3	40	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	1,85	N/A

5449321

VIN

YHS300

125324

223961

2021-01-26

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code Part Id
1	N/A	Labour	03005035	MULTI	FELKODER RADERA SCANIA DIAGNOS	0h 12min	N/A
1	N/A	Labour	03005045	MULTI	KONTROLLERA AVGASRENING, 1 ST, I AVGASSYSTEMET. INKL. INKL. EURO 4, EURO 5, EEV, EURO 6	0h 36min	N/A
1	N/A	Labour	03005127	MULTI	MJUKVARUUPPDATERING, ***	0h 24min	N/A
1	N/A	Labour	03265105	MULTI	PARTIKELFILTERREGENERERING AV PARTIKELFILTER MED PARTIKELFILTER.	0h 54min	N/A
2	N/A	Part	1913500	Scania	FILTER	1	N/A
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

125219

223925

2021-01-25

N/A



SE

40410



Lecab AB

Karlstad



Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 25min	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Part	158-05555184	Local	KRYMPSKARVHYLSA 4,0-6,0MM GUL	3	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321  YHS300 121605 222956 2020-12-15 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	08205003	MULTI	SPINDELBULT OCH LAGRING BYTA ARA 760/820/900	8h 36min	N/A
1	N/A	Part	0550284	Scania	BULTSATS	2	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A


 5449321  YHS300 121018 222819 2020-12-09 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	10015294	MULTI	BROMSKLOSS BYTA PÅ TRE AXLAR. SKIVBROMS	3h 54min	N/A
1	N/A	Part	2325212	Scania	BROMSKLOSS	3	N/A
2	N/A	Labour	18805045	MULTI	EXTRAVÄRMARE, MOTOR OCH HYTT BYTA WTA. HYDRONIC 10 CP/CR/CG.	1h 30min	N/A
2	N/A	Part	2488570	Scania	AHS	1	N/A
3	00	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -	1h 00min	N/A
3	00	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 12min	N/A
3	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	8	N/A
3	00	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	1,5	N/A
3	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	6	N/A
3	00	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321  YHS300 112994 220315 2020-09-07 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	00	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -	1h 00min	N/A
1	00	Labour	00165015	MULTI	X-underhåll enligt Scania's underhållsprogram. SE PROTOKOLL FÖR X-TILLSYN	1h 00min	N/A
1	00	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 12min	N/A
1	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	6,5	N/A
1	00	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	0,85	N/A
1	00	Other	N/A	N/A	Smörja lastväxlare (0.0). 00160000	N/A	N/A
2	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 45min	N/A
2	N/A	Subcontr	Främmande arbete	N/A	JÄRN	1,5	N/A
2	N/A	Part	0802289	Scania	SKRUV	2	N/A
2	N/A	Part	0803010	Scania	BRICKA	2	N/A
2	N/A	Part	0807358	Scania	MUTTER	2	N/A
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321



YHS300

103686

217377

2020-04-11

N/A

SE


40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Other	N/A	N/A	Läcksökning, hål i hydraulrör mellan tippcylinderna. -Letat reservdelar och kollat med GUA. Inget tillgängligt. -Beställt delar. -Kund önskar att få reparation under ordinarie verkstadstid och fixar annan bil som ersätter.	N/A	N/A
1	N/A	Labour	00008007	Local	ÖVERTID ASSISTANCE SÖN/HELGDAG (JOURAVGIFT)	1h 00min	N/A
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 00min	N/A
2	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 15min	N/A
2	N/A	Part	168-1-1006660	Local	VINKELKOPPLING STÅLLBAR 3/4 -	2	N/A
2	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
2	N/A	Part	168-1-1006653	Local	HYDRAULRÖR 20X2 TIPP CYLINDER T	1	N/A
2	N/A	Part	FR01	Local	FRAKTKOSTNAD	1	N/A
2	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321



YHS300

102962

217035

2020-04-02

N/A



SE

40410



Lecab AB

Karlstad



Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL ANM BILPROVNING	0h 25min	N/A
2	N/A	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 24min	N/A
2	N/A	Part	2239703	Scania	BROMSRENGÖ	1	N/A
2	N/A	Part	110-311212350M	Local	PRISMATICTAPE KLIPPT RÖD 50MM X 10M	2	N/A
3	N/A	Labour	19108000	Local	ARBETSKOSTNAD	0h 45min	N/A
3	N/A	Part	1787328	Scania	LÅDA	1	N/A
3	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
4	N/A	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -	1h 00min	N/A
4	N/A	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 12min	N/A
4	N/A	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	11,1	N/A
4	N/A	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	4,1	N/A
4	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

	5449321		YHS300	101879	216681	2020-03-20	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---	-------------------------	---	--------	--------	--------	------------	-----	----	-------	----------	----------



Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Part I
1	N/A	Labour	17105029	MULTI	DIGITAL FÅRDSKRIVARE BYTA	2h 12min	N/A
1	N/A	Part	164-5002KRMEXAKTDUO	Local	FÅRDSKRIVARE DIGITAL BYTES FS R7,5 12/24V ICKE ADR	1	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

	5449321		YHS300	91102	213326	2019-11-20	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---	-------------------------	---	--------	-------	--------	------------	-----	----	-------	----------	----------

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	18805045	MULTI	FELSÖKNING, BYTE EXTRAVÄRMARE WTA. HYDRONIC 10 CP/CR/CG.	1h 39min	N/A
1	N/A	Part	2488570	Scania	AHS	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
2	00	Labour	00165093	MULTI	M-TILLSYN -	4h 00min	N/A
2	00	Labour	00165071	MULTI	M-TILLSYN - 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4*4.	0h 48min	N/A
2	00	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A
2	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	17	N/A
2	00	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	1	N/A
2	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	42	N/A
2	00	Part	1769799	Scania	O-RING	1	N/A
2	00	Part	1769800	Scania	O-RING	1	N/A
2	00	Part	2153365	Scania	PAPPERSINS	1	N/A
2	00	Part	2659252	Scania	UNDERHÅLLS	1	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Tilläggsarbete: Smörja lastväxlare Varaktighet: 0	N/A	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Bränsle: Engine : Scania LDF-3 , 41	N/A	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Nästa inspektion km: 100077	N/A	N/A
3	40	Labour	16155209	MULTI	ALKOLÅS KALIBRERA	0h 42min	N/A
4	N/A	Labour	08205063	MULTI	JUSTERA SPINDELBULT, 2 ST, PÅ STYRD STÖDAXEL. INKL. TA BORT SKIVBROMS	2h 48min	N/A
4	N/A	Part	0329348	Scania	BRICKA	2	N/A
4	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A
4	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321  YHS300 84106 211966 2019-09-19 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	13005061	MULTI	FRAMAXEL MÅTA AM/AMA/AMD	1h 06min	N/A
1	N/A	Labour	13005064	MULTI	TOE-IN JUSTERA AM/AMA/AMD	0h 18min	N/A
2	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	0h 30min	N/A
3	N/A	Labour	18108000	Local	ARBETSKOSTNAD	2h 00min	N/A
3	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

 5449321  YHS300 81297 211002 2019-07-31 N/A SE 40410 Lecab AB Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	FRI TEXT LYFTKRAN	23h 48min	N/A
1	N/A	Part	168-1-1005862	Local	Stickcylinderaxel utskjutsdel	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006579	Local	GLIDKLOSS 40X67X107MM UTSKJUTS	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006580	Local	Glidkloss 12x99x169 Utskjutde	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006582	Local	Glidstav 22x40x721	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006596	Local	HYDRAULRÖR 12X1,5 LA STICKA HÖ	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006597	Local	HYDRAULRÖR 12X1,5 LA STICKA VÅ	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006642	Local	HYDRAULSLANG KROKPELARE / HJ	4	N/A
1	N/A	Part	168-1-1012427	Local	HYDRAULRÖR LA MELLANDEL SVET	3	N/A
1	N/A	Part	168-1-1012620	Local	GLIDSTAV UNDRE L2 +250MM , 23M	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-2079	Local	Plastplugg	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-2885	Local	Skruv Insex M8x20 RF	2	N/A
1	N/A	Part	168-1-3332	Local	Smörjnippel 1/8" Rak	1	N/A
1	N/A	Part	168-1-4701	Local	Rörklämma Enkel 10 mm	4	N/A
1	N/A	Part	168-1-4702	Local	Rörklämma Enkel 12 mm	4	N/A
1	N/A	Part	168-1-4742	Local	Segersäkring SGH-60	2	N/A
1	N/A	Part	FR01	Local	FRAKTKOSTNAD	1	N/A
1	N/A	Part	2239703	Scania	BROMSRENGÖ	2	N/A
1	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	100	N/A
1	N/A	Part	1771791	Local	HYDRAULOLJA 46S	76	N/A
1	N/A	Part	209-M12L	Local	MUTTER 12L (M18X1.5)	4	N/A
1	N/A	Part	209-DPR12LS	Local	SKÅRRING 12LS	4	N/A

5449321	VIN	YHS300	74247	209456	2019-05-06	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---------	-----	--------	-------	--------	------------	-----	----	-------	----------	----------

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	ARBETSKOSTNAD	1h 09min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321	VIN	YHS300	72515	208843	2019-04-05	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---------	-----	--------	-------	--------	------------	-----	----	-------	----------	----------

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	18105081	MULTI	DÖRRSTOPP BYTA	0h 36min	N/A
1	N/A	Part	1930649	Scania	DÖRRSTOPP	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321	VIN	YHS300	71324	208669	2019-03-29	N/A	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---------	-----	--------	-------	--------	------------	-----	----	-------	----------	----------

2023-01-18 08:45Workshop History Information

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	FRI TEXT LYFTKRAN	1h 51min	N/A
1	N/A	Part	N/A	Local	132-12-12	1	N/A
1	N/A	Part	N/A	Local	637-12-12	1	N/A
2	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	1h 30min	N/A
2	N/A	Part	N/A	Local	358-015-02	1	N/A
2	N/A	Part	N/A	Local	U77	1	N/A
3	N/A	Labour	13208000	Local	FRI TEXT RÖR OCH SLANGAR	1h 30min	N/A
3	N/A	Part	1381872	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
3	N/A	Part	1381873	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
3	N/A	Part	1384713	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
3	N/A	Part	1726426	Scania	TÄTNINGSBR	6	N/A
3	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
3	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321VIN

YHS300711712080172019-03-27N/ASE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL ANM BILPROVNING	0h 25min	N/A
3	N/A	Labour	16208000	Local	FRI TEXT BELYSNING	0h 12min	N/A
4	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	0h 45min	N/A
5	N/A	Labour	12305012	MULTI	LAGER BYTA	1h 12min	N/A
5	N/A	Labour	12305013	MULTI	LÄNK BYTA	0h 36min	N/A
5	N/A	Part	0228483	Scania	LAGER	2	N/A
5	N/A	Part	2196775	Scania	BUSSNING	8	N/A
5	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
6	N/A	Labour	19108000	Local	FRI TEXT DRAGANORDNING	1h 30min	N/A
6	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321VIN

YHS300688732080372019-03-06N/ASE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	BYTE O-RING TILL VENTILPAKET PÅ LYFTKOLV.	0h 36min	N/A
1	N/A	Part	158-04680303000025	Local	O-RING-3771-30,00X3,00	1	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321VIN

YHS300681512074452019-02-27N/ASE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	16205092	MULTI	GLÖDLAMPA BYTA DIM/FJÄRRSTRÅLKASTARE.	0h 18min	N/A
1	N/A	Part	0197477	Scania	LAMPA	1	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A
2	00	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -	1h 00min	N/A
2	00	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 24min	N/A
2	00	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	2,1	N/A
2	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	12	N/A
2	00	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	1,1	N/A
2	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	3,1	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Tilläggsarbete: Smörja lastväxlare Varaktighet: 0	N/A	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Nästa inspektion km: 68088	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

66541

207431

2019-02-11

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	19158000	Local	FRI TEXT LYFTKRAN	2h 15min	N/A
1	N/A	Part	1771791	Local	HYDRAULOLJA 46S	102	N/A
1	N/A	Part	209-4810-14-08	Local	PRESSNIPPEL 4810 UM22 SL1/2	1	N/A
1	N/A	Part	209-4042-08-08	Local	PRESSNIPPEL 4042 IG1/2 SL1/2STIFTAD	1	N/A
1	N/A	Part	209-0022-08	Local	PRESSHYLSA 0022 1/2"	2	N/A
1	N/A	Part	209-M5K-08	Local	HYDRAULSLANG M5K 1/2WP 350 BAR	3	N/A
1	N/A	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND	10	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

64561

206892

2019-01-30

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	18158000	Local	MONT. SKÄRM, STÄNKLAPP OCH TÄTNING.	1h 12min	N/A
1	N/A	Subcontr	Främmande arbete	N/A	LACKKOSTNAD	1	N/A
1	N/A	Part	1431933	Scania	SKÄRMTÄTNI	1	N/A
1	N/A	Part	2186373	Scania	STÄNKSKÄRM	1	N/A
1	N/A	Part	1947569	Scania	STÄNKSKYDD	1	N/A
1	N/A	Part	1360322	Scania	FIXERINGSP	2	N/A
1	N/A	Part	1337283	Scania	SKRUV	4	N/A
2	N/A	Labour	18108000	Local	RIKTNING DÖRR OCH DÖRRLÅS.	0h 48min	N/A
3	N/A	Labour	16208000	Local	FRI TEXT BELYSNING	0h 30min	N/A
3	N/A	Part	116-2ZR996376091	Local	BACKSTRÅLKASTARE MODUL 70 LED	1	N/A
3	N/A	Part	158-05555182	Local	KRYMPSKARVHYLSA 1,5-2,5MM BLÅ	2	N/A
3	N/A	Part	158-0771750199	Local	KRYMPSLANG M LIM 12-4	2	N/A
3	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
4	N/A	Labour	00118000	Local	FRI TEXT TILLSYN SISP	0h 12min	N/A
4	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

60395

205968

2018-12-11

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	13205022	MULTI	HYDRAULSLANG BYTA ARA900	1h 06min	N/A
1	N/A	Part	1771739	Local	ATF-OLJA FLUID E	3,5	N/A
1	N/A	Part	1384713	Scania	SLANGLEDNI	1	N/A
1	N/A	Part	1726426	Scania	TÄTNINGSBR	2	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

57980

205370

2018-11-21

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	17105052	MULTI	DIGITAL FÅRDSKRIVARE KONTROLLOCH PROVNING	1h 48min	N/A
1	N/A	Part	1481880	Scania	PLOMBERING	1	N/A

5449321

VIN

YHS300

54846

204759

2018-10-18

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	40	Labour	16155209	MULTI	ALKOLÅS KALIBRERA	0h 42min	N/A

5449321

VIN

YHS300

51464

203726

2018-09-12

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -.	1h 00min	N/A
1	N/A	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE.	0h 12min	N/A
1	N/A	Labour	16208000	Local	BYTE G-LAMPA VÅ SIDA KOFÄNGARE.	0h 12min	N/A
1	N/A	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	4	N/A
1	N/A	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL	2,5	N/A
1	N/A	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	6	N/A
1	N/A	Part	0197477	Scania	LAMPA	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT.	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

50587

203724

2018-09-03

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	BYTE O-RING PÅ VENTILPAKET. PÅFyllNING OLJA.	0h 51min	N/A
1	N/A	Part	1771791	Local	HYDRAULOLJA 46S	46	N/A
1	N/A	Part	158-04680142500050	Local	O-RING-3771-14,00X2,50	1	N/A
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

47877

203076

2018-08-02

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	ÅTDRAGNING PLUGG HÖ LYFTKOLV.	0h 12min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

46757

202374

2018-07-12

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT.	0h 21min	N/A
1	N/A	Labour	03008000	Local	FRI TEXT BRÄNSLE- AVGAS- KOMPLETT	4h 19min	N/A
1	N/A	Part	0812519	Scania	SKRUV	1	N/A
1	N/A	Part	1863831	Scania	V-KLÄMMA	1	N/A
1	N/A	Part	2273843	Scania	AVGASRÖR	1	N/A
1	N/A	Part	2072842	Scania	LJUDDÄMPAR	1	N/A
1	N/A	Part	1863832	Scania	V-KLÄMMA	1	N/A
1	N/A	Part	0581069	Scania	REPARATION	2	N/A
1	N/A	Part	0581068	Scania	SKENA	2	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

45422

202079

2018-06-21

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
2	00	Labour	00165091	MULTI	S-TILLSYN -	2h 18min	N/A
2	00	Labour	00165020	MULTI	S-TILLSYN - 6x6, 8x2, 8x4, 8x2/4, 8x2*6, 8x4*4	0h 18min	N/A
2	00	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 12min	N/A
2	00	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	17,5	N/A
2	00	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40	41	N/A
2	00	Part	2659252	Scania	UNDERHÅLLS	1	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Tilläggsarbete: Smörja lastväxlare Varaktighet: 0	N/A	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Bränsle: Engine : Scania LDF-3 , 41	N/A	N/A
2	00	Other	N/A	N/A	Nästa inspektion km: 63874	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

43259

201816

2018-05-24

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	2h 00min	N/A
1	N/A	Part	2393499	Scania	RELÄ	1	N/A
1	N/A	Part	1459836	Scania	STRÖMSTÅLL	1	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

37012

200211

2018-03-19

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FELSÖKNING, BYTE O-RING SAMT RENTVÄTTNING FRÅN OLJA.	1h 30min	N/A
1	N/A	Part	168-1-1006901-1	Local	O-Ring, 23,47*2,62	1	N/A
1	N/A	Part	FR01	Local	FRAKTKOSTNAD	1	N/A
2	42	Labour	00008000	Local	SMÖRJNING AV LASTVÄXLAREN.	0h 30min	N/A
3	N/A	Labour	00008000	Local	FASTDRAGNING DIV BULTAR TILL LASTVÄXLAREN.	0h 18min	N/A
4	N/A	Labour	18158000	Local	BYTE STÄNKSKYDD VÄNSTER FRAM.	0h 12min	N/A
4	N/A	Part	1947569	Scania	STÄNKSKYDD	1	N/A
4	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A
4	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321

VIN

YHS300

34316

99490

2018-02-21

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	0h 12min	N/A
1	N/A	Part	158-04680142500050	Local	O-RING-3771-14,00X2,50	2	N/A

5449321

VIN

YHS300

50587

98403

2018-01-24

N/A

SE

40410

Lecab AB

Karlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Part	158-04680032000050	Local	O-RING-3771-PERB.70-3,00X2,00	1	N/A
1	N/A	Part	158-04680223000025	Local	O-RING-3771-22,00X3,00	1	N/A
1	N/A	Part	158-04680102500050	Local	O-RING-3771-10,00X2,50	2	N/A
1	N/A	Part	2239703	Scania	BROMSRENGÖ	2	N/A
2	N/A	Labour	03008000	Local	FRI TEXT BRÄNSLE- AVGAS- KOMPLETT	2h 00min	N/A
2	N/A	Part	1863832	Scania	V-KLÄMMA	1	N/A
2	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A

5449321VINYHS30037012984242018-01-15N/A SE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	6h 00min	N/A
1	N/A	Part	168-1-6326	Local	Handtag HC med 7 knappar	1	N/A
1	N/A	Part	169-MU110989102	Local	ELECTRIC CABLE	1	N/A
1	N/A	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND	15	N/A
1	N/A	Part	158-05555181	Local	KRYMPSKARVHYLSA 0,5-1,0MM RÖD	12	N/A

5449321VINYHS30030698984012018-01-12N/A SE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	1h 15min	N/A
1	N/A	Part	1493046	Scania	RELÄ	2	N/A

5449321VINYHS30030018981742018-01-08N/A SE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -	1h 00min	N/A
1	N/A	Labour	00168005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE	0h 12min	N/A
1	N/A	Part	1771735	Local	SPOLARVÄTSKA FDBL	10	N/A
1	N/A	Part	1771770	Local	MOTOROLJA AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 LDF-3	5	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	N/A	N/A

5449321VINYHS30024789968242017-11-15SE SE40410Lecab ABKarlstad

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	42	Labour	00008000	Local	X-TILLSYN	1h 00min	N/A
2	40	Labour	16155209	MULTI	ALKOLÄS KALIBRERA	0h 42min	N/A
3	N/A	Labour	17105031	MULTI	DIGITAL FÄRDSKRIVARE KONTROLLOCH PROVNING	1h 54min	N/A
3	N/A	Part	1481880	Scania	PLOMBERING	1	N/A
3	N/A	Other	N/A	N/A	Nästa inspektion km: 39412	N/A	N/A

5449321		VIN	YHS300	19866	95809	2017-09-27	SE	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description					Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	ÅTDRAGNING NIPPEL VÅ LYFTKOLV.					0h 12min	N/A

5449321		VIN	YHS300	18147	95264	2017-09-12	SE	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description					Quantity	Fault C Part Id
2	42	Labour	00165015	MULTI	X-TILLSYN -					1h 00min	N/A
2	42	Labour	21008003	Local	TILLSYN SLÄP/TRAILER 3-4 AX, SKIVBROMS					0h 18min	N/A
2	42	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE					0h 12min	N/A
2	42	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL					7,5	N/A
2	42	Part	1771737	Local	BLANDAD GLYKOL					3,75	N/A
2	42	Part	1771770	Local	MOTOROLJA AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 LDF-3					6	N/A
2	42	Other	N/A	N/A	Tilläggsarbete: Smörja lastväxlare Varaktighet: 0					N/A	N/A
3	N/A	Labour	18455097	MULTI	TRÅDREGLAGE BYTA CG/CR, 19. STORA LUCKAN.					0h 18min	N/A
3	N/A	Part	2347787	Scania	REGLAGEVAJ					1	N/A
3	N/A	Part	2345928	Scania	ADAPTER					1	N/A
3	N/A	Other	N/A	N/A	Nästa inspektion km: 37976					N/A	N/A
4	N/A	Labour	00255626	MULTI	KAMPANJ *** RA/TC/RC					0h 30min	N/A
4	N/A	Part	2621825	Scania	PLUGG					1	N/A

5449321		VIN	YHS300	9215	93094	2017-05-19	SE	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description					Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT					1h 10min	N/A
1	N/A	Other	N/A	N/A	[1, 13, 18] Kundklagomål,Styrning,Felkoder / varningslampa tänds [22, 4, 6] Säkrad lös del eftersom Oljeläckage, Bak					N/A	N/A
1	N/A	Part	1771739	Local	ATF-OLJA FLUID E					0,64	N/A

5449321		VIN	YHS300	6696	92371	2017-04-26	SE	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description					Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	18455041	MULTI	SPEGELGLAS BYTA					0h 12min	N/A
1	N/A	Part	1765985	Scania	SPEGELGLAS					1	N/A
2	N/A	Labour	00165066	MULTI	R-TILLSYN - 6X2Z, 8X2, 8X4, 8X2/4, 8X2*6, 8X4*4.					0h 48min	N/A
2	N/A	Labour	00165087	MULTI	R-TILLSYN - DC9, PDE. DC9/DC13, XPI.					3h 42min	N/A
2	N/A	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL					3,55	N/A
2	N/A	Part	1771770	Local	MOTOROLJA AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 LDF-3					2	N/A

5449321		VIN	YHS300	1079	91393	2017-03-02	SE	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---------	--	-----	--------	------	-------	------------	----	----	-------	----------	----------

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault C Part Id
1	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	1h 00min	N/A
1	N/A	Part	141-686901208	Local	VINKELKOPPLING 8/6-M12 STÄLLBAR	2	N/A

»	5449321		YHS300	824	90867	2017-02-17	SE	SE	40410	Lecab AB	Karlstad
---	-------------------------	---	--------	-----	-------	------------	----	----	-------	----------	----------

Job No	Main Group	Line Type	Part No/Labour Id	Item type	Description	Quantity	Fault Code / Part Id
1	N/A	Labour	00165085	MULTI	D-TILLSYN -	2h 30min	N/A
1	N/A	Labour	00165134	MULTI	D-TILLSYN -	0h 48min	N/A
1	N/A	Labour	00165053	MULTI	D-TILLSYN - 8X2/4, 8X4/4, 8X4*4	1h 30min	N/A
1	N/A	Labour	00165169	MULTI	D-TILLSYN TILLÄGG PÅBYGGNAD	0h 30min	N/A
1	N/A	Part	1771735	Local	SPOLARVÅTSKA FDBL	8,69	N/A
1	N/A	Part	158-0827114	Local	ALK.BATTERI 1,5V LR20	2	N/A
1	N/A	Part	158-01340489500100	Local	RXSF-L/7981-PH2-SVART-4,8X9,5	4	N/A
1	N/A	Part	158-041161500100	Local	BRICKA-522-FZB-6,4X15X1,5	4	N/A
1	N/A	Part	158-40042062000100	Local	MRT-7985-8.8-TX30-DSS-M6X20	2	N/A
1	N/A	Part	0807351	Scania	MUTTER	2	N/A
1	N/A	Part	158-077007542	Local	RKUB 0,75 100M VIT	2	N/A
1	N/A	Part	158-0770075	Local	RKUB 0,75 100M SVART	2	N/A
1	N/A	Part	158-077007542	Local	RKUB 0,75 100M VIT	2	N/A
1	N/A	Part	0815651	Scania	LEDN.SKO	3	N/A
1	N/A	Part	1441954	Scania	RELÄSOCKEL	1	N/A
1	N/A	Part	1493046	Scania	RELÄ	1	N/A
1	N/A	Part	135-958422-093H	Local	MATTKIT R-SERIEN 2013-	1	N/A
1	N/A	Part	2090961	Scania	MUGG	1	N/A
2	N/A	Labour	00165096	MULTI	D-TILLSYN -	1h 42min	N/A
2	N/A	Part	1742941	Scania	UTSKRIFTSP	1	N/A
2	N/A	Part	1481880	Scania	PLOMBERING	1	N/A
3	N/A	Labour	00008000	Local	FRI TEXT FORDON KOMPLETT	5h 45min	N/A
3	N/A	Part	410-MTB93CD	Local	VISIR KAMERA 470K PIX	2	N/A
3	N/A	Part	410-MTBIF-MMT-2CH	Local	SCANIA PREMIUM INTERFACE	1	N/A
3	N/A	Part	410-MTBW15M	Local	15 METER STAND. KABEL	2	N/A
3	N/A	Part	1941014	Scania	STRÖMSTÄLL	1	N/A
3	N/A	Part	0815360	Scania	SPÄNNBAND	10	N/A
3	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	55	N/A
3	N/A	Part	0807351	Scania	MUTTER	4	N/A
3	N/A	Part	0812505	Scania	SKRUV	4	N/A
3	N/A	Part	1448955	Scania	LED.SKO FL	1	N/A
3	N/A	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL	10	N/A
3	N/A	Part	158-0770075	Local	RKUB 0,75 100M SVART	1	N/A
3	N/A	Part	158-07700753	Local	RKUB 0,75 100M GUL	1	N/A
3	N/A	Part	158-07700752	Local	RKUB 0,75 100M BLÅ	2	N/A
3	N/A	Part	158-077007542	Local	RKUB 0,75 100M VIT	2	N/A
3	N/A	Part	1443257	Scania	KONTAKTHUS	1	N/A
3	N/A	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND	15	N/A
4	N/A	Labour	00008000	Local	MONT. LED ROTORLJUSRAMP.	2h 45min	N/A
4	N/A	Part	0807428	Scania	LÄSMUTTER	4	N/A

4	N/A	Part	1346128	Scania	SKRUV	2	N/A
4	N/A	Part	1346128	Scania	SKRUV	2	N/A
4	N/A	Part	410-AWI20120	Local	LED ROTORLJUSRAMP LOMAX 1470 10-LED	1	N/A
4	N/A	Part	410-AWI89512	Local	CRUISELIGHT LED FÖR RAMP , 24 V	6	N/A
4	N/A	Part	410-AWI21508	Local	RAMPFÄSTE SCANIA (RELINGSFÄSTE)	1	N/A
4	N/A	Part	110-2072.01	Local	ANKARE SVART UV-BEST. 100/FÖRP.	2	N/A
4	N/A	Part	0199950	Scania	LEDNINGSSK	3	N/A
4	N/A	Part	0199953	Scania	STIFTISOL.	1	N/A
5	N/A	Labour	00008000	Local	MONTERING BAKRE TRUXBÅGE.	1h 30min	N/A
5	N/A	Labour	00008000	Local	MONT. 2 ST ROTORLJUS INKL. INKOPPLING.	3h 00min	N/A
5	N/A	Part	0199953	Scania	STIFTISOL.	1	N/A
5	N/A	Part	0199950	Scania	LEDNINGSSK	2	N/A
5	N/A	Part	148-G23-451	Local	BAKRE TOP-BÅGE, ELOXERAD	1	N/A
5	N/A	Part	148-15903	Local	AF KLÄMFÄSTE, 50MM ELOXERAT	2	N/A
5	N/A	Part	148-15917	Local	MONTERINGSPLATTA, VARNINGSFYR	2	N/A
5	N/A	Part	FR01	Local	FRAKTKOSTNAD	1	N/A
5	N/A	Part	0583195	Scania	ROT VARN L	2	N/A
5	N/A	Part	158-0771750199	Local	KRYMPSLANG M LIM 12-4	2	N/A
5	N/A	Part	0199950	Scania	LEDNINGSSK	3	N/A
5	N/A	Part	0199953	Scania	STIFTISOL.	1	N/A
5	N/A	Part	158-05555182	Local	KRYMPSKARVHYLSA 1,5-2,5MM BLÅ	2	N/A
5	N/A	Part	158-05587511	Local	FLATSTIFTHYL. HELISOL RÖD 6,3	4	N/A
6	N/A	Labour	00008013	Local	TVÅTT O STÅD NY BIL	0h 45min	N/A
6	N/A	Labour	EM	Local	MILJÖAVGIFT	0h 21min	N/A

SCANIA ▲



© Copyright Scania 2023 All rights reserved.