



## BESIKTNINGSPROTOKOLL KONTROLLBESIKTNING

Intygsmottagare  
Kranbolaget i Stockholm AB

Box 90136  
120 21 STOCKHOLM

Kund  
122037, Kranbolaget i Stockholm AB

Box 90136  
120 21 STOCKHOLM

Kontor  
Stockholm  
010-479 31 00

Vårt uppdragsnr  
U108888  
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt namn  
Q108725  
Kranbolaget i Stockholm AB  
Dennis Nyberg  
Box 90136  
120 21 STOCKHOLM

Fordonsslag Motorredskap	Fordonskategori (5)	Besiktningdatum (3) 2022-01-13	Utförd enl TSFS 2017:54	Reg nr. S379358
Uppställningsplats TSRegNr: DFX700			Platsnr	Kontrollklass
Fabrikat LIEBHERR			Tillverkningsnr (1) W093830008EL05015	Tillverkningsår
Skötsel firma			Typbeteckning LTM1050-3.1	Inventariernr

### Resultat

Godkänd (7)				
Påbörjad kl (10) 11:46	TS Reg nr. (2) DFX700	S	Protokollidentitet (10) DFX70020220113124620	Besiktningplats, län (3) STOCKHOLM
Chassinummer (1) W093830008EL05015	Vägmätarställning (4) 68515		Retardationsvärde (10)	Nästa ordinarie kontrollbesiktning före 2024-02-01

### Anmärkningar/Åtgärder/Noteringar/Fast information \*)

#### Notering

- ♦ Alternativ kontrollmetod, väglag.

Besiktningssyftet visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

\*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

(9) Kiwa Sweden AB

Utskriftsdatum 2022-01-13	Besiktningssingenjör Anders Modig	(9) Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------