DEKRA

INTYG
ÅTERKOMMANDE BESIKTNING ENLIGT AFS 2003:6
Resultat: Med brister - Får inte användas förrän uppräknade brister är åtgärdade

Reg.nummer
L9031087
Utförd: 2021-11-19

SWEDAC ACKREDITERING
Accred. no. 4390
Inspection
ISO/IEC 17020 (A)

Anläggning	Kontaktperson	Kund
A2560876 Kranbolaget i Stockholm Box 90136 120 21 STOCKHOLM	Joachim Christoffersson 070-927 85 40 kranforare@kranbolaget.se	Kranbolaget i Stockholm AB (533935) c/o Proaktiv Ekonomi AB Box 90 255 120 24 STOCKHOLM

Objektstyp	Uppställningsplats
Mobilkran	Liebherr LTM 1050-31

Objektreferens/Platsnummer/Individnummer
Kran 248

Bedömning

Besiktningsingenjör	Styrande besiktningsmånad
Ronnie Dandenell	November

Nästa besiktningsperiod	Sista användningsdag
2022-09-01 – 2023-01-31	2023-01-31

Brister/anmärkningar

Varningsdekaler delvis ej på svenska.

SAMTLIGA BRISTER/ANMÄRKNINGAR ÅTGÄRDADE 2022-01-10

Övrig information

Tillbehör arbetskorgar: Korg 1: tillverkn.nr 40455053. Korg 2: tillverkn.nr 40455052.

Tillverkningsdata 1

Tillverkare	Tillverkningsnummer
Liebherr	083264

Tillverkningsdata 2

Typ- eller modellbeteckning	Tillverkningsår
LTM 1050-31	2008

Teknisk data

Max last	Lyftorgan	Antal spel	Lina/Kätting dimension spel 1 mm
50000 kg	Lina/Trumma	2 Styck	16 mm

Lyfthastighet spel 1	Driftklass spel 1	Lina/Kätting dimension spel 2 mm
1 m/s	B1	16 mm

Objektdata

Internnummer	Transportstyrelsens registreringsnummer
Kran 248	DFX700

Vid frågor vänligen kontakta Dekra

010-455 10 00 **www.dekra-industrial.se**

Genererat: 2022-01-10, rev. 2