



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom.besiktning AFS 2003:6



AMO

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr  
304915-D640

SMP Nr  
96513-4

1037017 TOM 0 2018-05-03 1011406

Besiktningdatum 2018-04-16	
Nästa ordinarie besiktning 2019-04	

Ägare  
Schakt & Transport AB  
  
Systratorpsvägen 3  
352 46 VÄXJÖ  
0104483255 Magnus

## Objekt

Objektslag <b>Hjulgrävmaskin</b>	Er beteckning <b>617121-556822-3973</b>	
Modell <b>Volvo EW160C</b>	Plats <b>Klaravik</b>	
Tillv. nr <b>120961</b>	Effekt (kW) <b>106</b>	Bes.ing. Tommy Axelsson
Tillv. år <b>2008</b>	Mätarställning (h) <b>10 755</b>	Telefonnummer 010-516 64 42

## Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Induexator RT60B nr 080508,grip
B	
C	

Blankett - 2017.2.12 (302)Fa 2017-12-20

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
Ü	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	Ü	<b>KOMMUNIKATION</b>
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
Ü	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
Ü	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	Ü	<b>AGGREGAT</b>
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
Ü	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
Ü	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbroms	Ü	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>
4.3	Grävbröms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
Ü	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	Ü	<b>STABILITET</b>
5.2	Styrcylindrar	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
Ü	<b>KAROSSERI</b>		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister	4 600	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat		
A Utan brister		
B		
C		

För ytterligare upplysningar se omstående sida