

Tillsynsplanering

– Grönt Kort-avtal och Tillsynsavtal

I Grönt Kort-avtalet ingår att bilägaren ansvarar för att "daglig tillsyn" utförs. Vad som ingår i daglig tillsyn finns angivet i fordonets instruktionsbok. Bilägaren svarar själv för att fordonet lämnas till Scaniaverkstaden för de periodiska tillsynerna. Datum för tillsyner planeras tillsammans med Scaniaverkstaden och tid bokas av bilägaren. Vid varje tillsyn skall denna bok lämnas till Scaniaverkstaden som verifierar med en stämpel att tillsynen har utförts.

Planerad	Tillsynstyp	Utförd
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	Leverans-tillsyn	<div>2012-07-10</div> <div>datum</div> <div>48,0</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	Inkörnings-tillsyn	<div>2012-09-21</div> <div>datum</div> <div>507,5</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>

Scania Max24

Rekommenderade reparationer	Åtgärdat
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>

Tillsynsplanering

Planerad	Tillsynstyp	Utförd
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>X <input type="checkbox"/></div> <div>S <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>M <input type="checkbox"/></div> <div>L <input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div>	<div>2013-02-13</div> <div>datum</div> <div>1404,5</div> <div>mätarställning i km</div> <div></div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>X <input type="checkbox"/></div> <div>S <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>M <input type="checkbox"/></div> <div>L <input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div>	<div>2013-08-30</div> <div>datum</div> <div>2741,9</div> <div>mätarställning i km</div> <div></div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>Nov - Dec</div> <div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>X <input type="checkbox"/></div> <div>S <input type="checkbox"/></div> <div>M <input type="checkbox"/></div> <div>L <input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>X <input type="checkbox"/></div> <div>S <input type="checkbox"/></div> <div>M <input type="checkbox"/></div> <div>L <input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div>	<div>2015-04-24</div> <div>datum</div> <div>68090</div> <div>mätarställning i km</div> <div>Scania-Bilar Sverige AB</div> <div>HISINGS BACKA</div> <div></div> <div>stämpel och signatur</div>

Scania Max24

Rekommenderade reparationer	Åtgärdat
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>
<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>	<div>datum</div> <div>mätarställning i km</div> <div>stämpel och signatur</div>

Tillsynsplanering

Planerad	Tillsynstyp	Utförd
datum mätarställning i km stämpel och signatur	X <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2019 04 04 datum 97173 mätarställning i km Bolk 3060 381 Bolk 3060 381 079 348 4972 stämpel och signatur
datum mätarställning i km stämpel och signatur	X <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2020-08-04 datum 11180 mätarställning i km Osby Sverkerstad AB stämpel och signatur
datum mätarställning i km stämpel och signatur	X <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2022-05-03 datum 13121 mätarställning i km Osby Sverkerstad AB stämpel och signatur
datum mätarställning i km stämpel och signatur	X <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	datum mätarställning i km stämpel och signatur

Scania Max24

Rekommenderade reparationer	Åtgärdat
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	datum mätarställning i km stämpel och signatur
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	datum mätarställning i km stämpel och signatur
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	datum mätarställning i km stämpel och signatur
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	datum mätarställning i km stämpel och signatur