TESTRAPPORT

Stations Namn	: Markaryd	Reg.nr.	: TJE333
Stations Nr.	: 859	Fordonsklass	: Lastbil
Operatör	: JOOX	Fabrikat	: VOLVO
Test avslutat	: 2018-09-06 13:28:20	Modell	: FM12 6X2
Test Nr.	: 4965	Axlar	: 3
		År	: 2002
		Totalvikt	: 26,0 Ton

v3.12.48 / 141 / 12200 / SR000000 / 12,63

1 Färdbroms	Vänster	Differens	Höger	Total	Beräknat	Anmärkningar
Aktuell Vikt	4,2 Ton		4,2 Ton	8,4 Ton		
Rullmotstånd	0,8 kN		0,7 kN	1,5 kN		
Starttryck (Px)	**0,050 MPa**		**0,040 MPa**			
Pulserande broms	**0,9 kN**		**0,8 kN**			
Pulserande broms %	10 %		9 %			
Px (manövertryck) (Px2)	**0,243 MPa**		**0,243 MPa**		0,660 MPa	*Pv=0,060, Ph=0,050
Bromskraft	8,5 kN	**0 %**	8,5 kN	17,0 kN	50,7 kN	*Fv=0,9, Fh=0,9
Uppräknad Bromskraft	25,7 kN	3 %	25,0 kN	50,7 kN		

1 Parkeringsbroms	Vänster	Differens	Höger	Total	Beräknat	Anmärkningar
Aktuell Vikt	4,2 Ton	%	4,2 Ton	8,4 Ton		
Bromskraft	10,0 kN	33 %	15,1 kN	25,1 kN		

2 Färdbroms	Vänster	Differens	Höger	Total	Beräknat	Anmärkningar
Aktuell Vikt	3,7 Ton		4,0 Ton	7,7 Ton		
Rullmotstånd	0,9 kN		1,0 kN	1,9 kN		
Starttryck (Px)	**0,030 MPa**		**0,039 MPa**			
Pulserande broms	**0,7 kN**		**0,9 kN**			
Pulserande broms %	7 %		9 %			
Px (manövertryck) (Px3)	**0,284 MPa**		**0,284 MPa**		0,660 MPa	*Pv=0,035, Ph=0,040
Bromskraft	9,3 kN	**0 %**	9,3 kN	18,6 kN	44,0 kN	*Fv=0,9, Fh=1,1
Uppräknad Bromskraft	22,0 kN	0 %	22,0 kN	44,0 kN		

2 Parkeringsbroms	Vänster	Differens	Höger	Total	Beräknat	Anmärkningar
Aktuell Vikt	3,7 Ton	%	3,9 Ton	7,6 Ton		
Bromskraft	15,6 kN	1 %	15,4 kN	31,0 kN		

3 Färdbroms	Vänster	Differens	Höger	Total	Beräknat	Anmärkningar
Aktuell Vikt	2,9 Ton		3,6 Ton	6,5 Ton		
Rullmotstånd	0,8 kN		0,7 kN	1,4 kN		
Starttryck (Px)	**0,053 MPa**		**0,071 MPa**			
Pulserande broms	**1,1 kN**		**1,0 kN**			
Pulserande broms %	11 %		11 %			
Px (manövertryck) (Px3)	**0,432 MPa**		**0,432 MPa**		0,660 MPa	*Pv=0,070, Ph=0,075
Bromskraft	9,5 kN	**11 %**	8,5 kN	18,0 kN	28,2 kN	*Fv=0,9, Fh=0,8
Uppräknad Bromskraft	14,9 kN	11 %	13,3 kN	28,2 kN		

Total	Vänster	Differens	Höger	Total	Beräknat	Anmärkningar
Aktuell Vikt	10,8 Ton		11,8 Ton	22,6 Ton	26,0 Ton	
Bromskraft	27,3 kN		26,3 kN	53,6 kN	123,0 kN	
Uppräknad Bromskraft	62,6 kN		60,4 kN		123,0 kN	
Kalk. Retardation					**48 %**	

6/9 18

Datum Signatur

* Pv=PcylL vänster, Ph=PcylL höjer, Fv=FL vänster, Fh=FL höjer, z=0,0kN

BBM TEST EQUIPMENT the safe choice
Erhvervsparken 7 | 9632 Møldrup | Denmark | Phone: +45 8669 2022 | Fax: +45 8669 2199

Bilprovningen
Din trafiksäkerhet sedan 1963

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 4130
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Protokoll: Kontrollbesiktning lastbil

Reg.nummer: TJE333
Fordon: VOLVO FM12 6X2, N3, S
Vägmätarställning: 623189
Fordonsid.nr: YV2J4CMC42A548164

Datum: 2018-09-06 kl.12:43
Station: Markaryd
Protokoll nr: 0859-B-TJE333-180906-1243
Föregående besiktning: 0859 2017-08-25

Brister på fordonet

1. Bygelkoppling, (EG: 6.1.6), kärvar.
2. Bromsslang, (EG: 1.1.12), fram vänster, skadad.
3. Färdbroms tryckluftfttank, (EG: 1.1.9), bakre, läckage.
4. Däck, (EG: 5.2.3), två st, mönsterdjup för litet.
5. Halvljus, strålkastare, (EG: 4.1), höger, svagt ljus.
6. Styrning, (EG: 2.1.4), kärv (återgång osäker). (servo styrning?)
7. Varningstriangel, (EG: 7.4), saknas.
8. Vindruta, (EG: 3.2), skadad-sliten.
9. Positionslykta, (EG: 4.2), fram, båda sidor, ur funktion.
10. Sidoläm, bak höger, fastsättning bristfällig.
11. Färdbroms bromsuttag, (EG: 1.1.8), kärv (ingen återgång).
12. Positionslykta, (EG: 4.2), bak höger, funktion felaktig vid samtidig användning.

Tidsbeställning erfordras

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes)
K-värde: 0,0 (2,5)

Bromsvärden, se särskilt protokoll.
Beräknad retardationsförmåga: 48%

Besiktningsresultat

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2018-10-08 inträder körförbud.
Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2018-11-06, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: JOOX, ANDAND
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

25 000 LIVES TO SAVE
European Road Safety Charter
MILJÖMÄRKT 3041 0215 TRYCKERI
THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT
ISO 14001:2004 CERTIFICATION Intertek