



INTYG

ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygsmottagare
LH Maskintjänst AB

Rykdam 140
446 93 SKEPPLANDA

Kund
168556, LH Maskintjänst AB

Rykdam 140
446 93 SKEPPLANDA

Kontor
Malmö
010-479 30 00

Vårt uppdragsnr
U237291
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt namn
Q236327
LH Maskintjänst AB

Rykdam 140
446 93 SKEPPLANDA

Objektnamn Mobil arbetsplattform	Besiktningdatum 2023-12-14	Utförd enl AFS 2003:6	Registreringsnr S905235
Uppställningsplats Björlandamotet	Platsnr .		Kontrollklass
Tillverkare JLG	Tillverkningsnr E300001150		Tillverkningsår
Skötsel firma	Typbeteckning 510AJ	Inventariernr	

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet om nedanstående brister åtgärdas. Ombesiktning erfordras ej.

Får inte användas förrän bristerna åtgärdats. (AFS 2003:6, 4 §)

Max antal personer 2	Maxlast kg 230	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2024-12
-------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Brist

- 1 Manöverspak i korg, dödmansgrepp ur funktion.

Notering

- w Medskickad besiktningsskylt uppsättes väl synligt på maskin.
Kopia på senaste besiktningsskylt läggs i dokumentlåda i korg.

Besiktningsskylten visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningsskylten.

Kiwa Sweden AB

Utskriftsdatum 2023-12-18	Besiktningssingenjör Mathias Johansson	Tel nr 010-479 30 00
------------------------------	---	-------------------------