

VSR
Explorer

Vehicle Service Records (VSR Explorer)
Repair history B-575287

Registration nr: JSM350

Chassis nr: B-575287

VIN nr: YV2VH80C8BB575287

Market type: FES7 62R

Country: SWE

Delivery date: 2011-01-20

PC	Type	Code	Description (Original)	#
🔍 2024-02-15 - Mileage: 279610 - Order nr: 8165600				
Ⓡ	🕒	VO-6110500	Styrspindel, renovering. Inkl. lager och	3
Ⓡ	🔧	VO-22536158	RESERVDELSSATS	1
Ⓡ	🔧	VO-990078	FLÄNSSKRUV	10
Ⓡ	🔧	VO-990008	PRESSMUTTER	1
Ⓡ	🔧	VO-990102	O-RING	1
	📦		Konverterad från Prisförslag 8822920	
Ⓡ	🔧	VO-20940480	MUTTER	2
Ⓡ	🔧	VO-60111760	FLÄNSSKRUV	2
Ⓡ	🔧	VO-23052253	LÅSMUTTER	2
Ⓡ	🔧	SE3-1769	Krympskarv Gul 0,2	2
Ⓡ	🔧	VO-948211	BUNTBAND	15
Ⓡ	🔧	SE3-2802.03	Limmad Krympslang	0.2
Ⓡ	✳️	16	Tillsatsmaterial	
Ⓡ	✳️	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2023-11-23 - Mileage: 0 - Order nr: 8153530				
Ⓡ	🕒	VO-3900000	Övrigt, allmänt. Sekundärt operationsnum	2
Ⓡ	✳️	16	Tillsatsmaterial	
🔍 2023-09-27 - Mileage: 0 - Order nr: 8144262				
Ⓡ	🕒	VO-8520000	Framstol, förarstol, framsäte	1
Ⓡ	🔧	VO-22253165	STÖTDÄMPARE	1
Ⓡ	🔧	VO-21592929	REGLAGE	1
Ⓡ	🔧	VO-948211	BUNTBAND	10
	📦		Byte stötdämpare och höj/sänkreglage	
Ⓡ	✳️	16	Tillsatsmaterial	
Ⓡ	✳️	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2023-06-15 - Mileage: 0 - Order nr: 8130834				
Ⓡ	🕒	VO-5600000	Tryckluftsbröms, allmänt. Sekundärt oper	0.3
	📦		Rep läckage	
Ⓡ	🔧	SE3-65958012	Skarvkoppling 12x1	1
Ⓡ	🔧	VO-948211	BUNTBAND	10

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Skarvning slang i ram	
🌿	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2023-04-13 - Mileage: 261240 - Order nr: 8121114				
🌿	🔧	VO-4310000	Växellåda, manuell. Sekundärt operations	4
	🔧		Växellåda drar ej. Varnar på ventiler i växellåda	
🌿	🔧	SE3-38.130310062	Kamlåssurrning 25	1
🌿	🔧	SE3-38.130310064	Kamlåssurrning 25	1
🌿	🔧	VO-980464	BUNTBAND	6
🌿	🔧	SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	2
🌿	🔧	VO-948211	BUNTBAND	20
	🔧		Uppmätning kablage från bil till växellåda.	
	🔧		Avbrott isärtagnng kablage	
	🔧		Rep kablage i kabelmatta.	
	🔧		Provkör OK	
🌿	🔧	VO-2652200	Laddluftslang, byte	0.4
	🔧		Hål i nedre intercoolerslang	
	🔧		Byte slang	
	🔧		Kund hade den i hytten	
🌿	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2023-03-10 - Mileage: 0 - Order nr: 8115770				
🌿	🔧	VO-7211000	Framfjäder, byte (vänster sida)	2.4
🌿	🔧	VO-22477160	FRAMFJÄDER	1
🌿	🔧	VO-20733839	SEKKANTSSKRUV	1
🌿	🔧	VO-20733876	SEKKANTSSKRUV	1
🌿	🔧	VO-20734236	FJÄDERKRAMPA	1
🌿	🔧	VO-20734237	FJÄDERKRAMPA	1
🌿	🔧	VO-984405	LÅSMUTTER	2
🌿	🔧	VO-990016	LÅSMUTTER	4
🌿	🔧	VO-20734242	BRICKA	4
🌿	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2022-11-16 - Mileage: 253541 - Order nr: 8097280				
🌿	🔧	VO-6100000	Framhjulsupphängning, allmänt	3
🌿	🔧	VO-7200000	Fjädring, allmänt	5
🌿	🔧	VO-7100000	Ram, allmänt	0.3
🌿	🔧	VO-22536158	RESERVEDELSSATS	1
🌿	🔧	VO-20764313	RULLAGER	1
🌿	🔧	VO-990102	O-RING	1
🌿	🔧	VO-990008	PRESSMUTTER	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓐ	✖	VO-20593385	NAVLOCK	1
Ⓐ	✖	VO-22721903	FJÄDERFÄSTE	1
Ⓐ	✖	VO-20592030	DISTANSHYLSA	1
Ⓐ	✖	VO-20818113	FLÄNSSKRUV	1
Ⓐ	✖	VO-990017	FLÄNSMUTTER	1
Ⓐ	✖	VO-995149	SEKKANTSSKRUV	1
Ⓐ	✖	VO-21237437	KIL	1
Ⓐ	✖	VO-984405	LÅSMUTTER	1
Ⓐ	✖	VO-994882	BRICKA	3
Ⓐ	✖	VO-994872	BRICKA	5
Ⓐ	✖	VO-20731154	FLÄNSSKRUV	2
Ⓐ	✖	VO-980464	BUNTBAND	10
Ⓐ	✖	VO-948211	BUNTBAND	10
Ⓐ	✖	VO-969470	SEXTANDHÅLSKRUV	4
	🔧		Åtdragning bultar till sidoskydd	
Ⓐ	🕒	VO-7701100	Framhjulsnav UNIT, Borttagning (en sida)	0.6
Ⓐ	🕒	VO-7732700	Framhjulsnav UNIT, ditsättning (en sida)	0.5
	🔧		Missljud lager H fram. byte hjullager	
	🔧		Fäste spruckat lösbultning från ram	
	🔧		Byte hela fästet	
Ⓐ	✖	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2022-10-24 - Mileage: 247541 - Order nr: 8093523				
Ⓐ	🕒	VO-3900000	Övrigt, allmänt. Sekundärt operationsnum	10
Ⓐ	🕒	VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	0.4
	🔧		Halvljus	
Ⓐ	🕒	LO-170	Service och Underhåll	0.3
	🔧		Rep centralsmörjning kärlyft	
	🔧		Fyllning spruta	
Ⓐ	🕒	VO-7620000	Krängningshämmare	0.5
	🔧		Bussning borta krängstag V fram	
Ⓐ	🕒	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
Ⓐ	🕒	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.4
Ⓐ	✖	VO-20735195	VEVSTAKE	1
Ⓐ	✖	VO-20734488	SEKKANTSSKRUV	2
Ⓐ	✖	VO-20734242	BRICKA	1
Ⓐ	✖	VO-995135	BRICKA	2
Ⓐ	✖	VO-990016	LÅSMUTTER	2
Ⓐ	✖	VO-20998807	OLJEFILTER	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓐ	✖	VO-11998	PACKNING	1
Ⓐ	✖	VO-20998805	BRÄNSLEFILTER	1
Ⓐ	✖	VO-23068341	MOTOROLJA	25
Ⓐ	⌚	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.4
Ⓐ	✖	VO-21380408	BRÄNSLEFILTER	1
Ⓐ	✖	S-1	Rotationsljus	1
Ⓐ	✖	VO-992516	GLÖDLAMPA	1
Ⓐ	✖	VO-992515	GLÖDLAMPA	1
Ⓐ	✖	SE3-1391.03	2 x 1,5 mm², svart	2
Ⓐ	✖	VO-948211	BUNTBAND	5
Ⓐ	✖	VO-969470	SEXTANDHÅLSKRUV	4
Ⓐ	✖	LO-022504360333	Slang 8,6x2,3 mm	2
	📦		Byte stag samt bussningar	
	📦		Saftblandare H bak	
	📦		Rep belysning runt om	
Ⓐ	✳	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2022-06-09 - Mileage: 239845 - Order nr: 8075264				
Ⓐ	⌚	VO-5130700	Bromsklotsar, byte (två löphjul)	1.7
	📦		Ingående operationer:	
	📦		Klossar ramlat bort på V lopp	
Ⓐ	✖	VO-21496551	BROMSKLOTSSATS	1
	📦		77062 Löphjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
	📦		51321 Bromsklotsar, byte. Losstagna hjul	
	📦		Koll rengör uppsmörj bromsok	
	📦		Mont nya klossar båda sidor OK	
Ⓐ	✳	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2022-04-11 - Mileage: 234512 - Order nr: 8066885				
Ⓐ	⌚	VO-2300000	Bränslesystem, exklusive gasdrift, allmä	1
	📦		Varnar för insprutningsfel	
Ⓐ	✖	VO-21079032	HÖGTRYCKSPUMP	1
Ⓐ	✖	VO-968567	O-RING	2
Ⓐ	✖	VO-21009158	BRÄNSLERÖR	1
Ⓐ	✖	VO-20794242	TRYCKRÖR	1
Ⓐ	✖	VO-21108673	TÄTNINGSRING	10
Ⓐ	✖	VO-21108676	TÄTNINGSRING	10
Ⓐ	✖	VO-11996	PACKNING	2
Ⓐ	⌚	VO-2369000	Enhetspumpar, byte	1.6
	📦		Provkör uppmätning bränsletryck	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Felande högtryckspump	
🔧	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2022-04-07 - Mileage: 0 - Order nr: 8066680				
🔧	🔧	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🔧	🔧	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
🔧	🔧	VO-2580000	Emission efterbehandling. Sekundärt oper	0.3
	🔧		Varnar för nox fel	
🔧	🔧	VO-22827993	SENSOR	1
🔧	🔧	VO-2583700	NOX-givare, byte	0.6
	🔧		koll kablar och kontaktstycken	
🔧	🔧	VO-5930000	Låsingsfri broms (anti-skid). Sekundärt	0.5
	🔧		varnar för fel i system	
	🔧		felkod på ABS givare V löpaxel	
	🔧		Givare åkt ut en bit, intryckning ABS givare	
🔧	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2022-03-03 - Mileage: 0 - Order nr: 8061134				
	🔧		Repair without detail info	
🔍 2022-01-07 - Mileage: 229874 - Order nr: 8052148				
🔧	🔧	VO-7260200	Luftfjäderbälg, drivaxel, byte	1.5
🔧	🔧	VO-21978504	LUFTKUDDE	1
🔧	🔧	VO-957020	SEKKANTSMUTTER	1
🔧	🔧	VO-963936	SEKKANTSMUTTER	1
🔧	🔧	VO-5612600	Lufttork, torkinsats byte	0.5
🔧	🔧	VO-22937189	FILTERPATRON	1
🔧	🔧	VO-9210000	Extrautrustning	0.5
	🔧		Bortplock Onspot på V sida som fastnat o orsakat punktering	
🔧	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2021-12-14 - Mileage: 224512 - Order nr: 8048660				
🔧	🔧	VO-2580000	Emission efterbehandling. Sekundärt oper	5
🔧	🔧	VO-20870825	SLANG	1
🔧	🔧	VO-980464	BUNTBAND	30
	🔧		Felsökning varnar för effektreducering	
	🔧		Varnar på slangvärmare uppmätning slangar.	
	🔧		Byte slang mellan tank - doseringsventil	
🔧	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2021-11-25 - Mileage: 223545 - Order nr: 8045928				
🔧	🔧	LO-170	Rep centralsmörjning	1
🔧	*	18	Besiktningkostnad Bilprovningen	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		LO-99911400023	Bromsklocka	1
		LO-99911390334	Nivåindikatorglas	1
			Byte luftklocka och nivåglas	
		MILJÖ	Miljöavgift	
 2021-11-09 - Mileage: 222355 - Order nr: 8043079				
		VO-5612600	Lufttork, torkinsats byte	0.5
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.4
		VO-2331200	Filter, vattenavskiljare, byte	0.4
		VO-1756500	Olja och filter, växellåda, byte	0.7
		VO-1756700	Olja, centrumväxel, byte på golv	0.4
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	2
			oljebyten ingår endast för vissa modeller	
		VO-20998807	OLJEFILTER	1
		VO-11998	PACKNING	1
		LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	25
		VO-20998805	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-22937189	FILTERPATRON	1
		VO-21380408	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-949329	PACKNING	2
		LO-85136280	Transmissionsolja Bx	13
		VO-21024490	FILTER	1
		VO-1161997	VÄXELLÅDSOLJA	22
		VO-981281	MAGNETPROPP	1
		VO-984761	FLÄNSSKRUV	1
		MILJÖ	Miljöavgift	
 2021-11-04 - Mileage: 222351 - Order nr: 8041666				
		LO-170	Fjäderbälg vänster axel 2, ur funktion	2
		VO-5930000	Låsningsfri broms (anti-skid). Sekundärt	1
		VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	0.5
		VO-8200000	Motorhuv, framstycke, frontparti, skärm,	0.7
			funktion bristfällig	
		VO-9200000	Mekanisk utrustning, allmänt	1
			Funktion bristfällig	
		VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	1.2
			ur funktion	
		VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	0.2
		VO-8200000	Motorhuv, framstycke, frontparti, skärm,	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-20593721	FOTSTEG	1
		VO-21312978	STÄNKSKYDD	1
		VO-60113416	SEXTANDHÅLSKRUV	5
		VO-22865784	PLASTMUTTER	5
		VO-990307	PLASTMUTTER	2
		VO-992521	GLÖDLAMPA	1
		VO-21341202	INDIKERINGSLAMPA	1
		VO-20803650	SENSOR	1
		VO-20378934	SÄKRING	1
		SE3-2565.01	Flatsäkring 15 A	1
		SE3-2566.01	Flatsäkring 20 A	1
		SE3-PLA05962402890	STÄNKSKYDD WIST 62	2
		SE3-1370.01	Aluminiumskena 600	1
			Ingen luft i bälg V sida	
			Mont stänkskydd	
			Mont stänkskydd H+V sida	
			Byte tryckgivare V bak	
			Samt kalibrering nivågivare	
			Injustering givare H+V löpaxel	
			Felsökning ingen ström ut	
			Byte säkring OK	
			Rep kabel byte div lampor	
			Byte säkring	
		MILJÖ	Miljöavgift	
2021-09-08 - Mileage: 218180 - Order nr: 8032698				
		VO-5600000	Tryckluftsbroms, allmänt. Sekundärt oper	0.5
		VO-2600000	Kylsystem, allmänt. Sekundärt operations	2
			expansionskärl byte, ligger i bilen	
		VO-3900000	Övrigt, allmänt. Sekundärt operationsnum	0.4
		VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	3
			Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
		LO-170	Service och Underhåll	1
			koll inför besiktning	
		VO-3600000	Övrig elektrisk utrustning, allmänt. Sek	1
			ska lysa när man lägger i backen	
		VO-25376169	DÖRRHÖGTALARE	1
		VO-2631300	Fläktremspännare, byte	0.6
			Drar remmen snett, håller på att kliva av remskivan	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-21500149	REMSPÄNNARE	1
		VO-23317814	FJÄDERLÄNK	1
		VO-23334980	SLITPLÅT	2
		VO-995149	SEXKANTSSKRUV	1
		VO-984405	LÅSMUTTER	1
		VO-995137	BRICKA	2
		VO-22941844	FJÄDERKRAMPA	2
		VO-20591172	SEXKANTSMUTTER	4
		VO-7260000	Fjädring bak, hydraul-, gas- och luftfjä	3
		VO-20732726	LUFTFILTERINSATS	1
		VO-948211	BUNTBAND	2
		SE3-1851.03	ABA-klammer 13-20	3
		SE3-1851.04	ABA-klammer 15-24	1
		SE3-C97450304	Skarvkoppling 6 mm	1
		VO-994847	BRICKA	1
		VO-990967	SEXKANTSMUTTER	1
		VO-994374	FLÄNSSKRUV	1
			Rep luftläckage vid drivaxel	
			Felkopplat av oss tidigare	
			(koll styrslangar boggiaxel)OK	
			Motor känns slöare än förut	
			Byte luftfilter	
			Ena bladet av på fjädern	
			Varnar på bromsar	
		MILJÖ	Miljöavgift	
2021-08-02 - Mileage: 214599 - Order nr: 8027741				
		VO-2520000	Ljuddämpare och avgasledning. Sekundärt	0.8
			Byte flexslang mellan motor och ljuddämpare	
		VO-4900000	Övrigt, allmänt. Sekundärt operationsnum	2
			Byte kylvätskerör till växellåda upprostad	
		VO-9100000	Hydraulik och servosystem för flera funk	1.5
		VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	0.2
			backning	
		VO-8400000	Yttre prydnadsdetaljer, glas, tätningsli	0.1
		3900000	Backkamera fungerar ej ovan sopkärl	
			efter tvätt av lastbilen	
		VO-20862779	KÅPA	1
		VO-25381839	AVGASSLANG	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-20828464	V-KLÄMMA	2
		VO-20731183	SEXKANTSSKRUV	2
		VO-20552061	BRICKA	2
		VO-20823124	RÖR	1
		VO-82231416	RÖR	2
		VO-20757800	SLANGKLAMMA	4
		VO-20831101	RÖR	1
		VO-82231416	RÖR	1
		VO-20724572	RÖR	2
		VO-20757800	SLANGKLAMMA	6
		VO-20892488	RÖR	1
		VO-20724640	KLAMMA	4
		VO-20590987	PROPP	1
		VO-85108901	KYLVÄTSKA	12
		VO-1161942	HYDRAULOLJA	110
		LO-999121640004802	Hydraulfilter	1
		LO-999121640004783	Hydraulfilter	1
			Hittade inget fel här, fungerade	
			Byte kylarvätska	
			Byte tryckfilter samt returfilter	
			Omkoppling kablage i dosa	
		MILJÖ	Miljöavgift	
2021-04-29 - Mileage: 0 - Order nr: 8015410				
		VO-5112200	Bromsklotsar och bromsskivor, byte (två	2.9
			framhjul	
			Ingående operationer:	
		VO-82196750	BROMSSKIVA	2
		VO-21352570	BROMSKLOTSSATS	1
		99900M	Materialuttag kund	
		SE3-2601.13	Plastbromsrör 10x1	1
		VO-980831	RÖR	1
		VO-980832	RÖR	1
		VO-980833	RÖR	1
		VO-980834	RÖR	1
		SE3-C97450304	Skarvkoppling 6 mm	2
		SE3-C97450305	Skarvkoppling 8 mm	2
		SE3-C97450306	Skarvkoppling 10 m	2
		SE3-C97450307	Skarvkoppling 12 m	2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓐ	■	SE3-C97450308	Skarvkoppling 16 m	1
Ⓐ	■	SE3-5154	Skarvnippel för 3/	2
Ⓐ	■	SE3-5175	Skarvnippel för 1/	1
Ⓐ	■	SE3-1851.04	ABA-klammer 15-24	2
Ⓐ	■	SE3-1851.03	ABA-klammer 13-20	4
Ⓐ	■	VO-21045767	HYLSGREPP	1
Ⓐ	■	VO-20711790	FÖRLÄNGARE	2
Ⓐ	■	VO-20764313	RULLAGER	1
Ⓐ	■	VO-990008	PRESSMUTTER	1
Ⓐ	■	VO-990102	O-RING	1
Ⓐ	■	VO-20593385	NAVLOCK	1
Ⓐ	■	VO-21152078	SENSOR	1
Ⓐ	■	VO-22536158	RESERVDELSSATS	1
Ⓐ	■	VO-948211	BUNTBAND	20
Ⓐ	■	SE3-2802.03	Limmad Krympslang	0.3
Ⓐ	■	VO-22901068	FLÄNSSKRUV	2
Ⓐ	■	VO-984751	FLÄNSSKRUV	2
	☒		Samt hjullager V fram missljud i lager	
	☒		77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
	☒		51145 Bromsskiva, framhjul, byte. Losstaget hjul	
Ⓐ	⌚	VO-6110000	Hjulspindel, fjäderben	1
	☒		Styrspindel glapp samt övre lock borta	
	☒		Byte övre bussning samt lock V styrspindel	
Ⓐ	✳	MILJÖ	Miljöavgift	

🔍 **2021-04-23 - Mileage: 201548 - Order nr: 8011486**

Ⓐ	✳	99900M	Materialuttag kund	
Ⓐ	■	VO-982558	GLÖDLAMPA	2
Ⓐ	■	VO-992515	GLÖDLAMPA	2
Ⓐ	■	VO-982560	GLÖDLAMPA	2
Ⓐ	⌚	LO-170	Service och Underhåll	0.2
	☒		Mont oljepåfyllningslock växellåda	
Ⓐ	■	VO-25296906	OLJEPÅFYLLNINGSLÖC	1
Ⓐ	■	VO-84000358	LOCK	1
Ⓐ	⌚	VO-3600000	Övrig elektrisk utrustning, allmänt	0.3
	☒		för kärltömning. Rep kablage	
Ⓐ	■	SE3-1771	Krympskarv Blå 2,5	4
Ⓐ	■	SE3-271-9056	Kablage DT-kontakt	1
Ⓐ	■	VO-21614025	Diod	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-7260000	Fjädring bak, hydraul-, gas- och luftfjä	1.2
		VO-22025613	LUFTKUDDE	2
		VO-963936	SEKKANTSMUTTER	2
		VO-3600000	Övrig elektrisk utrustning, allmänt	2
			över brytare till hydraulpump	
		VO-970626	ELLEDNING	1
		VO-970629	ELLEDNING	1
		SE3-1755.23	Kabelsko A 2507 H	4
		SE3-2565.01	Flatsäkring 15 A	2
		VO-992516	GLÖDLAMPA	1
			Mont v plastkåpa på stötfångare	
		VO-20382270	DIOD	2
		SE3-1755.05	Kabelsko A 1507 FL	1
		SE3-1755.09	Kabelsko A 1507 H	1
		SE3-1755.25	Kabelsko A 2527 SK	1
		VO-970628	ELLEDNING	1
		VO-948211	BUNTBAND	4
		VO-994924	SEXTANDHÅLSKRUV	1
		SE3-45074552	Rot varningsljus M	1
			Byte 1 st rotationsljus	
		MILJÖ	Miljöavgift	
2021-02-16 - Mileage: 199895 - Order nr: 8003988				
		VO-5121800	Fjäderbromscylinder drivhjul, byte	1.6
		VO-20742391	FJÄDERBROMSCYLINDE	1
		SE3-R34993	Vinkel M16 inv-M16	1
		VO-980464	BUNTBAND	10
		VO-993220	V-NIPPEL	1
		VO-8461000	Backspegel komplett, byte	1
			stång	
			Båda sidor	
		VO-21326195	FJÄDERBROMSCYLINDE	1
		VO-3115800	Batteri, byte (två)	0.7
		VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	0.3
		SE3-273-506	Arbetslampa ABL 50	2
		SE3-EXITX2253	TUDOR ENDURANCEPRO	2
		SE3-MIL	11 Miljöavg. Batteri	2
		VO-20862810	SPEGEL	1
		VO-20862795	SPEGEL	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓡ	■	VO-20862809	HUS	1
Ⓡ	■	VO-20862800	KÅPA	1
Ⓡ	■	VO-21618499	AKTUATOR	1
Ⓡ	■	VO-85120820	HUS	1
Ⓡ	■	VO-20862779	KÅPA	1
Ⓡ	■	VO-78493162	VIDVINKELSPEGEL	1
Ⓡ	■	VO-20914884	ARM	1
Ⓡ	■	VO-20907010	FLATSTIFTSHYLSISOL	1
Ⓡ	⌚	VO-3630000	Rengörare. Sekundärt operationsnummer	0.5
	📋		Rep vindrutespolare byte slang från pump till framruta	
Ⓡ	■	VO-8189187	SLANG	2.5
Ⓡ	■	SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
Ⓡ	■	VO-948211	BUNTBAND	10
Ⓡ	■	SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	5
Ⓡ	■	SE3-271-9056	Kablage DT-kontakt	2
Ⓡ	✳	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2021-02-09 - Mileage: 199489 - Order nr: 8002823				
Ⓡ	⌚	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
Ⓡ	■	VO-20998807	OLJEFILTER	1
Ⓡ	■	VO-11998	PACKNING	1
Ⓡ	■	LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	25
Ⓡ	⌚	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.4
Ⓡ	■	VO-20998805	BRÄNSLEFILTER	1
Ⓡ	⌚	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.4
Ⓡ	■	VO-21380408	BRÄNSLEFILTER	1
Ⓡ	⌚	VO-3110500	Batterisystem, test. Batterianalysator	0.3
Ⓡ	⌚	VO-2581100	Doseringsenhet, byte	0.5
Ⓡ	■	VO-21738116	DOSERINGSVENTIL	1
Ⓡ	⌚	VO-3630400	Vindrutetorkarblad, byte	0.1
Ⓡ	■	VO-20872882	TORKARBLAD	2
Ⓡ	■	SE3-LAH10390010	Adblue 1x10-l	2
Ⓡ	■	VO-20379023	HÅLLARE	2
Ⓡ	✳	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2021-01-21 - Mileage: 198050 - Order nr: 7999453				
Ⓡ	⌚	VO-2580000	Emission efterbehandling. Sekundärt oper	1.2
	📋		Felsökning effektreducerar	
Ⓡ	■	VO-22937189	FILTERPATRON	1
Ⓡ	⌚	VO-5612600	Lufttork, torkinsats byte	0.5

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓜ	■	VO-21734245	VÄRMARE	1
Ⓜ	*	99900M	Materialuttag kund	
Ⓜ	■	LO-999LKX97010	Handske Aquaguard Thermo st 10	1
	📦		Byte värmare till pumpenhet	
Ⓜ	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2020-12-08 - Mileage: 196584 - Order nr: 7992958				
Ⓜ	🕒	VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	4
	📦		Mont båge samt extraljus	
Ⓜ	🕒	VO-3344800	Alkolås, aktivering	1
Ⓜ	🕒	VO-1700000	Service och underhåll, generellt. Sekund	0.5
	📦		Koll div service slangar ligger mot kardan	
Ⓜ	■	SE3-TRU15923	Förlängare. Airflo	2
Ⓜ	■	SE3-TRU15903	Klämfäste. Airflow	4
Ⓜ	■	SE3-TRUH13-251	Light-Bar Eloxad	1
Ⓜ	■	SE3-265-5820	Extraljus NBB Alph	2
Ⓜ	■	SE3-265-5840	Extraljus NBB Alph	2
Ⓜ	■	LO-999FRAKT9	Frakt	1
Ⓜ	■	VO-979002	ANSLUTNINGSSSTIFT	5
Ⓜ	■	SE3-1391.03	2 x 1,5 mm², svart	12
Ⓜ	■	SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	10
Ⓜ	■	VO-952635	KLAMMA	3
Ⓜ	■	VO-25392050	HUS	1
Ⓜ	■	VO-20878393	BRYTKONTAKT	1
Ⓜ	■	VO-20578929	HUS	2
Ⓜ	■	VO-20375161	ANSLUTNINGSSSTIFT	8
Ⓜ	■	SE3-YARPA516L1IF	10 L Dunk	2
Ⓜ	■	SE3-38.130310062	Kamlåssurrning 25	1
Ⓜ	■	SE3-1755.30	Kabelsko A 2565 R	1
Ⓜ	■	SE3-1771	Krympskarv Blå 2,5	2
Ⓜ	■	VO-970626	ELLEDNING	3
Ⓜ	■	SE3-1755.38	Kabelsko A 4665 R	1
Ⓜ	■	VO-970670	ELLEDNING	2
Ⓜ	■	SE3-0974	Flatsäkringshållar	1
Ⓜ	■	S-1	Kabel	1
Ⓜ	■	SE3-1392.03	3 x 1,5 mm², svart	4
	📦		Fastsättning slangar Fyll Ad blue	
Ⓜ	*	16	Tillsatsmaterial	
	📦		Mont knapp relä inkoppling	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓢ	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2020-12-07 - Mileage: 0 - Order nr: 7992707				
Ⓢ	🕒	LO-810000	Rep enl skadevärdering	11
Ⓢ	🔧	VO-84550420	DÖRRFÖNSTERGLAS	1
Ⓢ	🔧	VO-20862779	KÅPA	1
Ⓢ	🔧	VO-20862800	KÅPA	1
Ⓢ	🔧	VO-20862809	HUS	1
Ⓢ	🔧	VO-85120820	HUS	1
Ⓢ	🔧	VO-20862810	SPEGEL	1
Ⓢ	🔧	VO-20862795	SPEGEL	1
Ⓢ	🔧	VO-20593721	FOTSTEG	1
Ⓢ	🔧	VO-21087113	STÖD	1
Ⓢ	🔧	VO-20538247	TRAPPSTEG	1
Ⓢ	🔧	VO-20538012	TRAPPSTEG	1
Ⓢ	🔧	VO-993123	FJÄDERMUTTER	12
Ⓢ	🔧	VO-85113975	FLÄNSSKRUV	12
Ⓢ	🔧	VO-20731511	SEXKANTSSKRUV	8
Ⓢ	🔧	VO-990950	FLÄNSLÅSMUTTER	8
Ⓢ	🔧	VO-20761248	SEXKANTSSKRUV	6
Ⓢ	🔧	VO-20765364	SEXKANTSMUTTER	6
Ⓢ	🔧	VO-20765145	BRICKA	12
Ⓢ	🔧	VO-20823367	HÅLLARE	1
Ⓢ	🔧	VO-20593560	KONSOL	1
Ⓢ	🔧	VO-20593729	STÄNKSKYDD	1
Ⓢ	🔧	VO-20730871	SEXKANTSSKRUV	2
Ⓢ	🔧	VO-20730923	SEXKANTSSKRUV	1
Ⓢ	🔧	VO-20732084	BRICKA	2
Ⓢ	🔧	VO-993124	FJÄDERMUTTER	1
Ⓢ	🔧	VO-990949	FLÄNSLÅSMUTTER	2
	📋		Rep skada byte sidoruta limmad	
	📋		Konverterad från Prisförslag 8818215	
Ⓢ	🔧	VO-21341202	INDIKERINGSLAMPA	1
Ⓢ	🔧	VO-992521	GLÖDLAMPA	1
Ⓢ	🔧	VO-20745227	KONTAKTSTYCKE	1
Ⓢ	🔧	VO-990307	PLASTMUTTER	2
Ⓢ	🔧	VO-25325030	HUS	1
Ⓢ	🔧	VO-20734496	ANSLUTNINGSSTIFT	2
Ⓢ	🔧	VO-20734499	LEDNINGSTÄTNING	2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓐ	Ⓐ	VO-970771	LEDNINGSTÄTNING	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-3538564	FILTER	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-994786	SEXTANDHÅLSKRUV	3
Ⓐ	Ⓐ	VO-20730975	TANDBRICKA	3
Ⓐ	Ⓐ	VO-21333361	BUNTBAND	10
Ⓐ	Ⓐ	VO-20730378	SPOLARVÄTSKEBEHÅLL	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-82574773	TÄTNING	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-82574765	TÄTNINGSFLÄNS	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-85111861	HATT	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-1210139	BACKVENTIL	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-20823367	HÅLLARE	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-3981106	O-RING	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-25375469	HÅLLARE	5
Ⓐ	Ⓐ	VO-20730838	PLUGG	1
Ⓐ	Ⓐ	SE3-6000.20	Ändplugg för alumi	4
Ⓐ	Ⓐ	SE3-6000.11	PT-Galvaniserad sk	4
Ⓐ	*	16	Sidoplank	
Ⓐ	Ⓐ	SE3-4708D.24	Sidomarkeringslamp	2
Ⓐ	Ⓐ	SE3-4708D.28	Hållare för sidoma	2
Ⓐ	Ⓐ	VO-970624	ELLEDNING	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-4803745	SLANG	6
Ⓐ	Ⓐ	SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	4
Ⓐ	Ⓐ	VO-948211	BUNTBAND	25
Ⓐ	Ⓐ	SE3-2072.01	Ankare svart UV-be	10
Ⓐ	Ⓐ	SE3-9321181055	Kapskiva Special/M	1
Ⓐ	Ⓐ	VO-984758	FLÄNSSKRUV	1
	🔧		Mont hela V fotsteg allt borta spolarburk insteg innerskärm	
	🔧		Byte backspeglar	
	🔧		Mont nytt sidoskydd V sida borta. nya sidomarkeringar	
Ⓐ	*	MILJÖ	Miljöavgift	
🔍 2020-10-20 - Mileage: 194186 - Order nr: 6631110				
Ⓐ	Ⓐ	VO-21244697	RELÄ	1
Ⓐ	🔧	VO-5110100	Givare beläggslitage, fram, byte	1.4
Ⓐ	Ⓐ	VO-20928561	SENSOR	1
Ⓐ	🔧	VO-3630400	Vindrutetorkarblad, byte	0.1
Ⓐ	Ⓐ	VO-20872882	TORKARBLAD	2
Ⓐ	Ⓐ	VO-948211	BUNTBAND	5
Ⓐ	Ⓐ	VO-980464	BUNTBAND	15