



Vehicle Service Records (VSR Explorer)

Repair history A-831865

Registration nr:

Market type: FH13A84R

Chassis nr: A-831865



















































Country: SWE

VIN nr:

YV2RT60G5JA831865

Delivery date: 2018-08-30

PC	Type	Code	Description (Original)	#
2024-01-25 - Mileage: 368759 - Order nr: 6253636				
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
			oljebyten se serviceprotokoll	
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-24225150	BRÄNSLEFILTER	1
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 BIK	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
2024-01-04 - Mileage: 365495 - Order nr: 6253755				
		VO-7730200	Bakhjulsnav UNIT, byte (en sida)	6.1
		VO-1076656	TÄTNING	1
		VO-1076335	SEKKANTSMUTTER	1
		VO-3199066	TÄTNINGSRING	1
		VO-23740262	SENSOR	1
		VO-21303956	HJULMUTTER	10
			inkl byte av slitagegivaren på 2:a drivaxelns vänstra sida.	
			(Kund har med sig eget nav).	
2024-01-02 - Mileage: 365120 - Order nr: 6253199				
		VO-8730600	Kupéfläktmotor, byte	1.3
		VO-24219967	KUPÉFLÄKTMOTOR	1
2023-12-28 - Mileage: 364474 - Order nr: 6252854				
			C: Kabel till tillslag startmotor från batteriet	
		VO-9130477	SKARVHYLSA	1
		VO-956933	ANSLUTNINGSSSTIFT	1
			C: Konstaterat	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			C: Provisorisk rep av kablage	
		LO-331	Startmotor.	0.4
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
 2023-12-27 - Mileage: 358307 - Order nr: 5351714				
		VO-5611600	Lufttork, byte	4.9
			Krediteras enligt ök 2023-12-27	
 2023-12-15 - Mileage: 360711 - Order nr: 7652477				
			Handbroms vill inte lossa.	
		VO-5617600	Kylslinga, kompressor, kontroll	0.6
		VO-5600100	Tryckfall i tryckluftssystemet, kontroll	0.5
		VO-5600000	Tryckluftsbroms, allmänt. Sekundärt oper	0.25
			Omkoppling av lufttillförsel för att lossa handbroms.	
			Varnar för bromsar ur funktion, färdskrivare ur funktion,	
			bakaxelstyrning ur funktion.	
			Omkoppling av lufttillförsel för att släppa handbroms och	
			få in fordoinet i verkstaden.	
			Kontroll av luftläckage, kontroll kylslinga och kompressor	
			Kontroll av luftslangar till APM, finner en slang som	
			läcker då den ej är tillräckligt påtryckt på nippel.	
			Återmonterar slangen och utför läckagekontroll igen.	
		VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
			Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
		VO-5602100	APM, status	0.3
 2023-12-15 - Mileage: 360711 - Order nr: 5061481				
			Handbroms vill inte lossa.	
		VO-5617600	Kylslinga, kompressor, kontroll	0.6
		VO-5600100	Tryckfall i tryckluftssystemet, kontroll	0.5
		VO-5600000	Tryckluftsbroms, allmänt. Sekundärt oper	0.25
			Omkoppling av lufttillförsel för att lossa handbroms.	
			Varnar för bromsar ur funktion, färdskrivare ur funktion,	
			bakaxelstyrning ur funktion.	
			Omkoppling av lufttillförsel för att släppa handbroms och	
			få in fordoinet i verkstaden.	
			Kontroll av luftläckage, kontroll kylslinga och kompressor	
			Kontroll av luftslangar till APM, finner en slang som	
			läcker då den ej är tillräckligt påtryckt på nippel.	
			Återmonterar slangen och utför läckagekontroll igen.	
		VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5

2024-04-17 08:54		Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865		
PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
🔧	🕒	VO-5602100	APM, status	0.3
📅 2023-12-11 - Mileage: 360711 - Order nr: 7652267				
	🔧		Handbroms vill inte lossa.	
🔧	🕒	VO-5617600	Kylslinga, kompressor, kontroll	0.6
🔧	🕒	VO-5600100	Tryckfall i tryckluftssystemet, kontroll	0.5
🔧	🕒	VO-5600000	Tryckluftsbroms, allmänt. Sekundärt oper	0.25
	🔧		Omkoppling av lufttillförsel för att lossa handbroms.	
	🔧		Varnar för bromsar ur funktion, färdskrivare ur funktion,	
	🔧		bakaxelstyrning ur funktion.	
	🔧		Omkoppling av lufttillförsel för att släppa handbroms och	
	🔧		få in fordoinet i verkstaden.	
	🔧		Kontroll av luftläckage, kontroll kylslinga och kompressor	
	🔧		Kontroll av luftslangar till APM, finner en slang som	
	🔧		läcker då den ej är tillräckligt påtryckt på nippel.	
	🔧		Återmonterar slangen och utför läckagekontroll igen.	
🔧	🕒	VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
	🔧		Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
🔧	🕒	VO-5602100	APM, status	0.3
📅 2023-11-28 - Mileage: 358307 - Order nr: 6245265				
🔧	🔧	VO-85023466	LUFTTORK, BYTES	1
🔧	🕒	VO-5611600	Lufttork, byte	4.9
🔧	🔧	VO-990809	FLÄNSSKRUV	3
🔧	🔧	VO-22848853	KONSOL	1
🔧	🔧	VO-984725	FLÄNSSKRUV	2
📅 2023-10-04 - Mileage: 347818 - Order nr: 6230245				
🔧	🕒	VO-2580000	Emission efterbehandling. Sekundärt oper	7.1
	🔧		Varnar för dålig Ad-blue kvalitet.	
🔧	🕒	VO-5612600	Lufttork, torkinsats byte	0.4
🔧	🔧	VO-23690622	SERVICESATS	1
🔧	🕒	VO-3630800	Torkarlänksystem, byte	0.9
🔧	🔧	VO-78546711	VINDRUTETORKARE	1
🔧	🔧	VO-85022215	PUMPENHET, BYTES	1
🔧	🔧	VO-20734499	LEDNINGSTÅTNING	1
🔧	🔧	VO-25325008	LEDNINGSTÅTNING	1
🔧	🔧	VO-983020	ANSLUTNINGSSSTIFT	1
🔧	🔧	VO-984975	ANSLUTNINGSSSTIFT	1
🔧	🔧	VO-993692	ADAPTER	1

2024-04-17 08:54

Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-994227	HUS	1
		VO-21244697	RELÄ	2
		VO-996576	HÅLLARE	2
			Kontroll,felsökning.Avbrott i kylvätskeventilen	
			till Ureapumpen.Bränt kablage till kontakten.	
			Ventilen går inte att få loss ifrån pumpen hel.	
			Byte av komplett pumpenhet.Byte av kontakt.	
			Regenerering av fordonet	
			Provkörning med funktionskontroller.	
		VO-948211	BUNTBAND	6
		VO-24078857	KYLVÄTSKA	1
		S-1-8	SKARVKOPPLING SL 8	1
		VO-20378936	SÄKRING	1
		VO-948211	BUNTBAND	4
2023-07-27 - Mileage: 341041 - Order nr: 6214810				
		9220000	1.	
			Bygelkoppling kopplingsbult, (EG:6.1.6),sliten.	
		VO-9220000	Vändskiva, draganordning med kopplingsde	3.4
			kopplingsdetaljer	
			Byte av mekanism.Funktionskontroll.	
		8630000	2.	
			Stänkskydd, (EG:6.2.10), Axel 4 höger,för kort.	
		EKK001	Efterkontrollskostnad	
		VO-8630000	Stänkskydd	0.5
			Montering av nytt stänkskydd på 4:e axelns högra sida.	
		3520000	3.	
			Halvljus,strålkastare,(EG:4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.5,4.1.6)	
			höger,ur funktion.	
		VO-3520000	Belysning, främre. Sekundärt operationsn	1.1
		SE3-VBG09-324300	Mekanism uppgrader	1
		SE3-PLA080600	FÄSTPROFIL TILL ST	1
		SE3-PLA04965352249	STÄNKSKYDD VOLVO T	1
		VO-24159375	STRÅLKASTARE	1
2023-07-26 - Mileage: 340678 - Order nr: 6214809				
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1770000	Underhållsservice. Sekundärt operationsn	2.6
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2

2024-04-17 08:54		Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865		
PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓐ	⌚	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Ⓐ	⌚	VO-1750400	Smörjning av smörjpunkter enligt gälland	0.2
	📄		gällande smörjschema	
Ⓐ	⌚	VO-3340000	Startmanövrering. Sekundärt operationsnu	0.3
Ⓐ	⌚	VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
Ⓐ	🔧	VO-23658092	OLJEFILTER	2
Ⓐ	🔧	VO-21707132	OLJEFILTER	1
Ⓐ	🔧	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
Ⓐ	🔧	VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
Ⓐ	🔧	VO-23515346	VENTILATIONSFILTER	1
Ⓐ	🔧	VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
Ⓐ	🔧	VO-24225150	BRÄNSLEFILTER	1
Ⓐ	🔧	SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 BIK	33
Ⓐ	🔧	SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
	📄		chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
📄 📄 2023-06-02 - Mileage: 336890 - Order nr: 6205867				
Ⓐ	⌚	VO-3520000	Belysning, främre. Sekundärt operationsn	2.5
	📄		Positionsljus och dimljus fungerar inte på bilen.	
Ⓐ	⌚	VO-5100000	Hjulbroms, allmänt. Sekundärt operations	4.7
	📄		Pyser vid inbromsning fram samt sjunker höger när	
Ⓐ	🔧	VO-23199203	FJÄDERBROMSCYLINDE	1
Ⓐ	🔧	VO-22047983	LUFTFJÄDER	2
Ⓐ	🔧	VO-60112018	LÅSMUTTER	2
Ⓐ	🔧	VO-22771624	STYRENHET	1
Ⓜ	🔧	VO-82358216	MODUL	1
Ⓐ	🔧	VO-82355055	MODUL	1
Ⓜ	✳	3520000	Belysning, främre. Sekundärt	
	📄		C:1 Positionsljus och dimljus,höger fungerar inte.	
	📄		operationsnummer	
Ⓜ	⌚	VO-3710200	Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Ⓜ	⌚	VO-3522000	DRL kontroll modul, byte	0.3
Ⓐ	🔧	VO-991083	SVIVEL	2
Ⓐ	🔧	VO-23149532	BROMSKLOTSSATS	1
	📄		bilen är avstängd.	
	📄		Kontroll,felsökning.Konstaterat läckage ifrån	
	📄		bromsklockan på 1:a drivaxeln vänstra sida	
	📄		samt att båda bälgarna på framxeln läcker.	
	📄		Byte av bromsklocka och bälgar.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Byte av klotsar på 1:a drivaxeln.	
	🔧		Täthetskontroll.	
	🔧		Kontroll, konstaterat fel på DRL-modulen till	
	🔧		bägge strålkastarna samt ärg i ljusstyrenheten.	
	🔧		Byte av DRL och ljusstyrenhet. Funktionskontroll.	
	🔧		(DRL-modulen till höger strålkastare belastas garanti.)	
	🔧		C:2 Kontroll, felsökning. Avbrott i DRL-modulen	
	🔧		till höger strålkastare.	
	🔧		C:3 Byte av DRL-modulerna. Funktionskontroll.	
	🔧		OBS! RDG, bytt 2022-09-02 268401km	
	🔧		Valideringen godkänner inte 35222 som huvudoperation.	
🔧	🔧	VO-994766	SEXTANDHÅLSKRUV	3
🔍 📅 📋 2023-03-23 - Mileage: 322836 - Order nr: 6183768				
🔧	🔧	VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
	🔧		oljebyten se serviceprotokoll	
🔧	🔧	VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
🔧	🔧	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
🔧	🔧	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
🔧	🔧	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
🔧	🔧	VO-23658092	OLJEFILTER	2
🔧	🔧	VO-21707132	OLJEFILTER	1
🔧	🔧	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
🔧	🔧	VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
🔧	🔧	VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
	🔧		S2449 EMS AND ACM, SW UPDATE. FH/FM (4)	
🔧	🔧	VO-2800800	EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka	0.4
	🔧		kampanj	
🔧	🔧	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🔧	🔧	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
🔧	🔧	VO-23690622	SERVICESATS	1
🔧	✳	EU	Eget uttag av kund/chaufför	
🔧	🔧	VO-22335630	PÅFYLNINGSLÖCK	1
🔧	🔧	SE3-EXX153926	VDS-4.5 10W30 Blk	33
🔧	🔧	SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
🔧	🔧	VO-1161997	OLJA	0.5
🔍 📅 📋 2022-11-22 - Mileage: 291738 - Order nr: 7587036				
🔧	🔧	VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.2
	🔧		inkl. batteri byte, referens kabel användning samt	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Kalibrering	
📅 2022-11-22 - Mileage: 264615 - Order nr: 5060950				
🔧	🕒	LO-38311L	Förnyad Installationskontroll. D. Färdsk	3
	🔧		(Nu är det dags att göra förnyad	
	🔧		installationskontroll av färdskrivare)	
	🔧		(Kontrollera installationsskylt)	
	🔧		(Byte backuppbatteri.)	
	🔧		(OBS BILEN SKALL VARA TOM OCH	
	🔧		KONTROLLERAT DÄCKMÖNSTER, MINST 3MM OBS	
	🔧		(Ring och boka tid, 033-151753)	
🔧	🔧	SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
🔧	✳️	FÖRBR	Förbrukningsmaterial	
📅 2022-10-07 - Mileage: 278540 - Order nr: 6147472				
🔧	🕒	VO-6470000	Hjälpstyrssystem	1.1
🔧	🔧	VO-22289145	SLANG	1
	🔧		Byte av hydraulslang till styrande löpaxeln.	
	🔧		Påfyllning av olja,täthetskontroll.	
🔧	🔧	VO-1161997	OLJA	5
📅 2022-09-07 - Mileage: 269375 - Order nr: 6139999				
🔧	🕒	VO-3860000	Givare för kontroll- och varningssystem.	2.7
	🔧		Fordonet varnar för felaktig AD-blue samt	
🔧	🔧	VO-22827991	SENSOR	1
	🔧		effektreducering inom några timmar.	
	🔧		Kontroll,felsökning.Avgasanalys.Konstaterat avbrott	
	🔧		i NOx-sensorn före selektiv katalytisk reduktion.	
	🔧		Byte av sensorn.Regenerering av fordonet.	
	🔧		Funktionskontroll.	
🔧	🔧	VO-991964	BUNTBAND	5
📅 2022-09-02 - Mileage: 268401 - Order nr: 6138867				
🔧	✳️	3520000	1.	
	🔧		Halvljus,strålkastare, (EG:4.1.1,4.1.2,4.1.4,4.1.5,4.1.6)	
	🔧		höger,svagt ljus.	
🔧	🔧	VO-82358216	MODUL	1
🔧	🕒	VO-3520000	Belysning, främre. Sekundärt operationsn	0.3
	🔧		Kontroll,felsökning.Byte av glödlampa.	
🔧	✳️	EKK001	Efterkontrollskostnad	
🔧	✳️	3520000	2.	
	🔧		Positionslykta,(EG4.2.1,4.2.2,4.2.3) fram höger,ur funktion	

2024-04-17 08:54

Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-3520000	Belysning, främre. Sekundärt operationsn	0.1
			Kontroll,felsökning.Byte av DRL/POS modul.	
			Funktionskontroll.	
			Funktionskontroll.Inställning av ljuset.	
		VO-21008653	GLÖDLAMPA	1
2022-09-01 - Mileage: 268401 - Order nr: 6135682				
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
			serviceinformation	
		VO-3220400	Laddningsregulator, byte	0.5
		VO-2141300	Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.5
		VO-3344700	Alkolås, kalibrering	0.3
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
			chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-2562700	Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
			bara primärfilter	
		VO-2601000	Kylvätska, byte	0.6
		VO-2341400	Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
			byte	
		VO-1750400	Smörjning av smörjpunkter enligt gälland	0.2
			gällande smörjschema	
		VO-21579977	LADDNINGSREGULATOR	1
		VO-23515346	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-21743197	LUFTRENARE	1
		VO-22777560	PACKNING	1
		VO-24078857	KYLVÄTSKA	44
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3

2024-04-17 08:54

Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		SE3-EXX153926	VDS-4.5 10W30 BIK	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
		SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
2022-08-29 - Mileage: 264615 - Order nr: 5060856				
		LO-38311L	Förnyad Installationskontroll. D. Färds	3
			(Nu är det dags att göra förnyad	
			installationskontroll av färdskrivare)	
			(Kontrollera installationsskylt)	
			(Byte backuppbatteri.)	
			(OBS BILEN SKALL VARA TOM OCH	
			KONTROLLERAT DÄCKMÖNSTER, MINST 3MM OBS	
			(Ring och boka tid, 033-151753)	
		SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
		FÖRBR	Förbrukningsmaterial	
2022-08-08 - Mileage: 264615 - Order nr: 7585419				
		LO-38311L	Förnyad Installationskontroll. D. Färds	3
			(Nu är det dags att göra förnyad	
			installationskontroll av färdskrivare)	
			(Kontrollera installationsskylt)	
			(Byte backuppbatteri.)	
			(OBS BILEN SKALL VARA TOM OCH	
			KONTROLLERAT DÄCKMÖNSTER, MINST 3MM OBS	
			(Ring och boka tid, 033-151753)	
		SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
		FÖRBR	Förbrukningsmaterial	
2022-08-08 - Mileage: 264615 - Order nr: 7585102				
		LO-38311L	Förnyad Installationskontroll. D. Färds	3
			(Nu är det dags att göra förnyad	
			installationskontroll av färdskrivare)	
			(Kontrollera installationsskylt)	
			(Byte backuppbatteri.)	
			(OBS BILEN SKALL VARA TOM OCH	
			KONTROLLERAT DÄCKMÖNSTER, MINST 3MM OBS	
			(Ring och boka tid, 033-151753)	
		SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
		FÖRBR	Förbrukningsmaterial	
2022-08-01 - Mileage: 269356 - Order nr: 7584951				

2024-04-17 08:54

Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865

PC	Type	Code	Description (Original)	#
Ⓟ	⌚	VO-9900000	Övrigt, allmänt	30
	📄		Chaufför Robert Johansson 0709699981	
Ⓟ	🔧	VO-84225324	SIDOPANEL	1
Ⓟ	🔧	SE3-ALFK10031-206	AP Box Bas 1100x50	1
Ⓟ	✳	170	Service och Underhåll	
	📄		OBS KUND STÄLLT LASTBILEN DEN 31/7 OBS	
	📄		OBS Nyckel ligger i fack 6 med kod 6746# OBS	
	📄		Länsförsäkringar Skadenummer 0480726222	
	📄		Sidoplåt längd 1119mm AP	
	📄		skåp längd 1110mm AP	
Ⓟ	🔧	VO-21244610	KONSOL	1
Ⓟ	🔧	VO-20530282	LÅSFÄSTE	2
Ⓟ	🔧	VO-21231857	KONSOL	2
Ⓟ	🔧	VO-21231873	KONSOL	2
Ⓟ	🔧	VO-22196185	KONSOL	1
Ⓟ	🔧	VO-22196200	KONSOL	1
Ⓟ	🔧	VO-21235678	FYRKANTSMUTTER	8
Ⓟ	🔧	VO-60112481	SEXTANDHÅLSKRUV	8
Ⓟ	🔧	VO-21313014	DISTANSGUMMI	8
Ⓟ	🔧	VO-20428397	DISTANSHYLSA	4
Ⓟ	🔧	VO-995812	SEXTANDHÅLSKRUV	4
Ⓟ	🔧	VO-990951	FLÄNSLÅSMUTTER	4
Ⓟ	🔧	VO-21234576	STÅNG	1
Ⓟ	🔧	VO-21234901	PLUGG	4
Ⓟ	🔧	VO-20739852	STROPP	2
Ⓟ	🔧	VO-20378101	DISTANS	1
Ⓟ	⌚	VO-8251800	Framskärm, bakre, byte (en sida)	0.4
Ⓟ	🔧	VO-82637710	STÄNKSKÄRM	1
Ⓟ	🔧	VO-84160721	STÄNKSKYDD	1
Ⓟ	🔧	VO-82356824	GLAS	1
Ⓟ	🔧	VO-21654870	AKTUATOR	1
Ⓟ	🔧	VO-82356819	HUS	1
Ⓟ	🔧	VO-82361639	HÅLLARE	9
Ⓟ	🔧	VO-22247898	STÖD	1
Ⓟ	🔧	VO-60112133	SEXTANDHÅLSKRUV	9
Ⓟ	🔧	S-9	frakt	1
Ⓟ	🔧	VO-22106234	TÄTNING	1
Ⓟ	✳	9900000	Diverse mont mtrl	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	*	10	Främmande arbete Service och Underhåll	
			Täckplåt underkörningsskydd	
	*	10	Lack	
2022-05-12 - Mileage: 247905 - Order nr: 6117037				
		VO-3310000	Startmotor. Sekundärt operationsnummer	2.8
			Bilen startar ej.	
		VO-956934	ANSLUTNINGSSSTIFT	1
			Åkt till Långared kontroll av bil.	
			Kabel på startmotor av.	
			Skarvning av kabel.	
			Funktionskontroll.	
2022-03-24 - Mileage: 236505 - Order nr: 6101463				
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
			oljebyten se serviceprotokoll	
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.8
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-85013300	PARTIKELFILTER, BY	1
		SE3-EXX153926	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-23690622	SERVICESATS	1
2021-12-03 - Mileage: 207511 - Order nr: 6732378				
		VO-8730000	Klimatenhet	0.8
		VO-84223449	FL#KTMOTOR	1
2021-10-08 - Mileage: 195559 - Order nr: 6714960				
		VO-2630700	Drivremmar, fläkt, byte	0.2
		VO-2630800	Fläktremspännare, byte	0.3
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
			serviceinformation	
		VO-1752300	Växellåda, olja och filter byte. Smörjpl	0.4

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Smörjplats	
🔧	🔄	VO-1752700	Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.6
🔧	🔄	VO-3344700	Alkolås, kalibrering	0.3
🔧	🔄	VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
🔧	🔄	VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
🔧	🔄	VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
	🔧		chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
🔧	🔄	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
🔧	🔄	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
🔧	🔄	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
🔧	🔄	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
🔧	🔄	VO-1750400	Smörjning av smörjpunkter enligt gälland	0.2
	🔧		gällande smörjschema	
🔧	🔄	VO-3212300	Generatorrem, byte	0.3
🔧	🔄	VO-3213000	Remspännare, generator, byte	0.5
🔧	🔧	VO-24016652	FLERSPÅRSREM	1
🔧	🔧	VO-21983655	REMSPÄNNARE	1
🔧	🔧	VO-20779040	OLJEFILTERSATS	1
🔧	🔧	VO-24074626	OLJEFILTERSATS	1
🔧	🔧	VO-977005	O-RING	2
🔧	🔧	VO-949329	PACKNING	4
🔧	🔧	VO-23991740	PLUGG	2
🔧	🔧	VO-981281	MAGNETPROPP	2
🔧	🔧	VO-23515346	VENTILATIONSFILTER	1
🔧	🔧	VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
🔧	🔧	VO-23658092	OLJEFILTER	2
🔧	🔧	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
🔧	🔧	VO-21707132	OLJEFILTER	1
🔧	🔧	VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
🔧	🔧	VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
🔧	🔧	VO-23690622	SERVICESATS	1
🔧	🔧	VO-22670503	FLERSPÅRSREM	1
🔧	🔧	VO-21983651	REMSPÄNNARE	1
🔧	🔧	VO-21891328	BRYTHJUL	1
🔧	✳	EU	Eget uttag av kund/chaufför	
🔧	🔧	SE3-VMC1120511099	Volvo Trucks in Co	1
🔧	🔧	VO-85136278	TRANSMISSIONSOLJA	17
🔧	🔧	VO-85136280	TRANSMISSIONSOLJA	40

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		SE3-EXX153926	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
		SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
2021-03-11 - Mileage: 146993 - Order nr: 6668615				
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
			oljebyten se serviceprotokoll	
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-21707133	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
			M0137 EMS (NOX MONITOR, WAVE 1), SW UPDATE. FH/FM(4), RB-A146	
		VO-2800500	EMS, sw, uppdatering. Endast kampanj	0.2
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-3520000	Belysning, främre. Sekundärt operationsn	0.85
			Kolla p-ljus fram	
		VO-23387844	SIDOMARKERINGSLYKT	2
		S-3	Beg modul 82358216	1
			Byte av modul för p-ljus i höger strålkastare,	
			samt sidomarkeringsljus höger o vänster bak.	
		SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
2020-08-14 - Mileage: 114711 - Order nr: 6608979				
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
			serviceinformation	
		VO-2141300	Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.5
		VO-3344700	Alkolås, kalibrering	0.3
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
		VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.2
		VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
			chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-2562700	Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
			bara primärfilter	
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-2341400	Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
			byte	
		VO-1750400	Smörjning av smörjpunkter enligt gälland	0.2
			gällande smörjschema	
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-23515346	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-21707133	OLJEFILTER	2
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-23843835	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21764966	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-23260134	SATS	1
		VO-21743197	LUFTRENARE	1
			S1426 TECU, SW UPDATE. FH/FM (4)	
		VO-4301400	TECU, sw, uppdatering. Endast kampanj	0.4
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		LO-KG29100008	Kitasplomb	1
		VO-1593132	PLOMBERINGSKÅPA	1
		SE3-A2C5951.1954	Backupbatteri till	1
		LO-KG90	Varningsettikett max 90km/h	1
			UN00585352	
		VO-22777560	PACKNING	1
		SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
		SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	34
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	34
 2020-07-22 - Mileage: 111624 - Order nr: 6608981				
		VO-3530000	Belysning, bakre. Sekundärt operationsnu	0.2
			operationsnummer	
		VO-23522308	KOMBINATIONSBÄKLYK	1
		VO-9220000	Vändskiva, draganordning med kopplingsde	0.9
		VO-21124669	STÅNSKYDD	2
		VO-60113416	SEXTANDHÅLSKRUV	6
		VO-22865784	PLASTMUTTER	6

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-22106398	FÄSTBRICKA	2
		VO-992423	SEXTANDHÅLSKRUV	2
			Montering av stänkskydd	
			i bakskrämar.	
			Byte av höger baklampa.	
2020-01-16 - Mileage: 86695 - Order nr: 6559941				
			S1252 ACM (STEP C), SW UPDATE. FH/FM (4)	
		VO-2549400	ACM, SW, uppdatering. endast kampanj	0.2
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
			oljebyten se serviceprotokoll	
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-21707133	OLJEFILTER	2
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-22253547	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21764966	BRÄNSLEFILTER	1
		SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
		VO-3550200	Sidomarkeringslykta komplett, byte	0.2
		VO-23387844	SIDOMARKERINGSLYKT	1
2019-09-12 - Mileage: 64408 - Order nr: 6522803				
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
		VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
		VO-1774600	Fullservice	2.6
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-1750400	Smörjning av smörjpunkter enligt gälland	0.2
			gällande smörjschema	
		VO-82354791	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-82348995	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-21707133	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	PACKNING	1

2024-04-17 08:54

Vehicle Service Records (VSR) - Repair history A-831865

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-22253547	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21764966	BRÄNSLEFILTER	1
		SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	33
		SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
		SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
2019-08-16 - Mileage: 57612 - Order nr: 6519266				
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-23260134	SATS	1
		7620000	1.	
			Krängningshämmare, (EG:5.3.1), Axel 3	
			bådasidor, fastsättning glapp.	
		VO-7620800	Gummilagringar krängningshämmare bak, by	0.9
		9220000	2.	
			Bygelkoppling, (EG:6.1.6), kärvar.	
		VO-9220000	Vändskiva, draganordning med kopplingsde	0.2
			kopplingsdetaljer	
		VO-9220000	Vändskiva, draganordning med kopplingsde	3.4
		VO-20452330	BUSSNING	2
		VO-980464	BANDKLAMMA	18
		EKK001	Efterkontrollskostnad	
			C:1 Nedslag på besiktningen:	
			C:1 Nedslag på besiktningen.	
			byte	
		VO-7620000	Krängningshämmare	0.9
			C:1 Bakhjulen skaver håll i skärmtoppar (enl kund)	
			C:2 Kontroll.Bussning för krängningshämmare	
			på tagaxel saknas helt på undersidan på båda sidorna.	
			C:3 Svetsning av strängar i överfall till bussningar samt	
			byte av bussningar.Funktionskontroll.	
			76200= Felsökning och svetsning.	
		VO-21094388	STÄNKSKÄRM	6
			Bygelkoppling kärvar.	
			C:2 Kontroll,oxidation.	
			C:3 Frigörning och uppsmörjning av dragmekanism.	
			Kontroll av glapp och slitage på drag.	
			Funktionskontroll.	
			kopplingsdetaljer	
			C:2 Kontroll,felsökning.Skärmarna sitter felaktigt	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		monterade	
	🔧		C:3 Demontering samt återmontering av skärmar på rätt	
	🔧		avstånd.Montering av nya skärmtoppar.	
🔍 📅 📄 2019-05-27 - Mileage: 43429 - Order nr: 6501125				
	🔧		M0014 VMCU (OBD READOUT), SW. FH/FM (4)	
🔧	🕒	VO-3655200	VMCU, sw uppdatering. endast kampanj	0.2
🔧	🕒	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
	🔧		M0043 EMS AND ACM (NOX MONITOR), SW UPDATE (STEP C). FH/FM (4) /RB	
🔧	🕒	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🔧	🕒	VO-2800800	EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka	0.4
	🔧		kampanj	
🔧	🕒	VO-1758700	Smörjning av påbyggnad	0.3
🔧	🕒	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
🔧	🕒	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
🔧	🕒	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
🔧	🕒	VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
	🔧		oljebyten se serviceprotokoll	
🔧	🕒	VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.5
	🔧		serviceinformation	
🔧	🔧	VO-21707133	OLJEFILTER	2
🔧	🔧	VO-21707132	OLJEFILTER	1
🔧	🔧	VO-20579690	PACKNING	1
🔧	🔧	VO-22253547	BRÄNSLEFILTER	1
🔧	🔧	VO-21764966	BRÄNSLEFILTER	1
🔧	🔧	SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	33
🔧	🔧	SE3-MIL	01 Destruk.avg Olja	33
🔧	✳	3860000	Givare för kontroll- och varningssystem.	
	🔧		Sekundärt operationsnummer	
	🔧		C:1 Efter utförda kampanjer M0014 & M0043	
🔧	🕒	VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
	🔧		Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
🔧	🕒	VO-1702600	Programmera styrenhet	0.1
	🔧		felkodar fordonet på att flertalet styrenheter	
	🔧		inte överensstämmer med fordonet.	
	🔧		C:2 Kontroll,felsökning.Tappat mjukvaror.	
	🔧		C:3 Programering av nya mjukvaror.Allt ok	
🔍 📅 📄 2019-03-12 - Mileage: 26604 - Order nr: 6482057				

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			C: Läckage hydraulkoppling	
		VO-8900000	Övrigt, allmänt	1
			säkring flak.kontroll och rep hydraulläckage	
			C: Kontroll läckage till tippflakbyggnation.läckage till	
			tipp cylindrar.	
			C: Åtdragning rörförskruvningar.funktion och läckage	
			kontroll.	
2019-03-12 - Mileage: 26604 - Order nr: 5373141				
			C: Läckage hydraulkoppling	
		VO-8900000	Övrigt, allmänt	1
			C: kontroll läckage till tippflakbyggnation.läckage till	
			tipp cylindrar.	
			C: Åtdragning rörförskruvningar.funktion och läckage	
			kontroll.	
			säkring flak.kontroll och rep hydraulläckage	
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
2019-02-27 - Mileage: 26604 - Order nr: 6478505				
			C: Läckage hydraulkoppling	
		VO-8900000	Övrigt, allmänt	1
			C: kontroll läckage till tippflakbyggnation.läckage till	
			tipp cylindrar.	
			C: Åtdragning rörförskruvningar.funktion och läckage	
			kontroll.	
			säkring flak.kontroll och rep hydraulläckage	
		MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	
2018-08-21 - Mileage: 76 - Order nr: 6420966				
		LO-170MOTT	Mottagnings kontroll fordon	0.5
		VO-1710200	Leveransservice	4
		LO-171021	Leveransservice tillägg Ingår	1.5
			-Byte stänkskydd/skenor	
			-Mont. nummerplåtar	
			-Mont. div skyltar,förutom volvoemblem	
			-Mont. nyckelringar	
			-Stöldmäkning av stereo	
			-Avstämning mot lev.order	
			-Höjdmätning samt mont. skylt	
		LO-171022	Leveransservice påbyggnation Ingår	0.8
			-Provkörning aggregat, lxxl, kylaggregat	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	📁		baklastare, sidlastare m.m. -K	
	📁		ontroll ev. läckage	
	📁		-Funktionskontroll	
	📁		Ifyllnad av uppdateringsunderlag	
	📁		påbyggnad.	
🔧	🕒	LO-171023	Leveransservice recond Ingår	2
	📁		-Leveransrecond hytt	
	📁		-Urtagning plast	
	📁		-Rengörning hytt	
	📁		-Putsning rutor	
🔧	🕒	VO-1820300	Tvättning av lastvagn/buss	2
🔧	🕒	VO-1752400	Smörjning med kontroller enligt gällande	1.3
	📁		gällandesmörjschema	
🔧	🕒	VO-3110400	Batterier, laddning	0.4
🔧	🕒	VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	2.4
🔧	🕒	VO-1783900	Hastighetsbegränsare, kontroll enligt la	0.2
	📁		lagkrav	
🔧	🕒	VO-1703000	Parameter, programmering	0.2
🔧	✳️	1110200	Provkörning lastbil utan lastad trailer.	
🔧	📁	LO-2406752	Reklamlist	2
🔧	📁	LO-2406900	Skylthållare Sverige lång EU	2
🔧	📁	SE3-KI 135	Guide till DTCO 13	1
🔧	📁	SE3-32-1056	CRC Låsolja PTFE a	1
🔧	📁	SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
🔧	📁	VO-958239	SKRUV	4
🔧	📁	VO-994877	BRICKA	4
🔧	📁	SE3-YARPA516L1IF	10 L Dunk	2
🔧	📁	VO-85114715	PAPPERSRULLVÄNDARE	1
	📁		Paketpris	
	📁		Gäller ej bakmonterade batterier	
🔧	🕒	LO-364	Eldon, körvisaromkopplare.	3
🔧	📁	SE3-CX 1753293	Batteriladdarsats	1
🔧	✳️	FÖRBRM	Förbrukningsmaterail tillbehör	
🔧	🕒	VO-8910000	Utvändig utrustning	7
	📁		Montering av sidoluftriktare/Glasdesign.	
🔧	🕒	VO-3560000	Extra lampor och lyktor, tillbehör. Seku	20
	📁		Montering av KP-blixtljusramp,extraljusbåge med	
	📁		6 st Hella Xenonlampor samt blixtljus i grillen.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
①	■	S-9	Sidoluftriktare	1
①	■	SE3-SKYTWL3750A	Rund LED inbyggnad	2
①	■	SE3-60-868625	Takbåge nedsänkt I	1
①	■	SE3-1F8 007 560 731	Fjärrstrålk 24V Lu	6
①	■	S-3	Blixtljus	1
①	■	VO-82401955	HUV	1
①	⌚	LO-15100	Besiktning +Transport	3
①	*	1120200	Besiktningsavgift.	
⚙️	⌚	VO-1702600	Programmera styrenhet	0.1
	📁		C:1 Mjukvarukonflikt	
	📁		C:2 Gamla mjukvaror i fordonet	
	📁		C:3 Uppdatering av mjukvaror.	
	📁		bl.a:CCIOM EMS PDM DDM RCCIOM TGW2 WMCU WRG TECU	
⚙️	⌚	VO-3601800	Flexibel strömställarpanel, kalibrering	0.3
⚙️	⌚	VO-3662300	Lägg till eller ta bort nycklar, kalibre	0.4
	📁		kalibrering	
⚙️	⌚	VO-3662500	Lägg till eller ta bort fjärrkontroller,	0.4
	📁		kalibrering	
	📁		delar till leverans	
①	■	VO-1593132	PLOMBERINGSHYLSA	1
①	■	VO-20428724	PLOMB	1
①	■	LO-KG90	Varningsettikett max 90km/h	1
①	■	S-2	Rostfria sk,mu,br	48
①	■	VO-8142342	BRICKA	12
①	■	VO-8142340	TÄTNINGSRING	12
①	■	VO-994877	BRICKA	2
①	■	VO-990938	FLÄNSMUTTER	2
①	■	VO-994792	SEXTANDHÅLSKRUV	2