

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	FICK STARTA MASKIN MED STARTKABLAR INGET I DISPLAYEN FUNGERAR GRÄVAGGREGATET SLUTADE FUNKA MEN EFTER OMSTART OK IGEN KONTAKT: ADAM 076-2244601 PIERE 070-4658594 LÄGE: BECKONBERGAVÄGEN 301 BOKAD; MONDAG 27 MARS LADDA BATTERIER, FELSÖKNING-SÄKRING TRASIG, BYTE DITO PROVKÖRNING-OK			
3061	ARBETE FÄLT	1	1	835.00
3066	RESTID	1	1	720.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	42	42	336.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	1	1	38.00
		45.00	45.00	1929.00

Artikelnkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: KONTROLL FELSÖKNING AV LÅNGSAM HYDRAULIK. PUMPEN BYTS ENLIGT ÖK MED KUND MAX PRIS 75,000 EX MO... MASKINENS LÄGE VERKSTADEN EMSG I STHLM. BOKAD SNARAST. TELE TILL KUND 070--3580069. PLANERSKOPA SAMT RT ENGCON. demonterat motvikt. tömt hyd-tank. Demo hydraulpump. Felsökning hydraulik monterat hydpump fyllt olja.mont avgassystem. mont motvikt, huv och baklysen. Varmkört maskin, tvättat hydraulutrymme. Maskin varvar ej som den ska obelastad. Ökat varvet på motorn genom att justerat på stegmotor, och skruvat på potentiometer på controll ecu till stegmotor. Varmkörning maskin, provkört maskin. Maskin går lite sakta, kollat tryck på drivmotor. tryck ok.			
3062	ARBETE VERKSTAD	32	32	25440.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	32	32	1216.00
19020-24100	HYDRAULPUMP	1	1	36625.00
14201-10350	O RING	2	2	36.00
14201-10500	O RING	1	1	20.00
14201-10850	O RING	1	1	44.00
15511-03900	HYDRAUL FILTER RETUR	1	1	753.00
14201-01250	O-RING HYDRAULFILTER	1	1	29.00
15512-00601	SERVOFILTER	1	1	51.00
14200-10110	O RING 11X2,37	4	4	44.00
14200-10240	O RING	5	5	60.00
14200-10180	O RING 18X2,33	5	5	50.00
16020-00300	PUMPKOPPLING	1	1	2201.58
14201-01600	O-RING	1	1	109.00
14200-10290	O RING 29X3,55	1	1	28.00
HOL	HYDRAULOLJA 46 DUNK 20L	70	70	2310.00
RAO	RETURAVGIFT OLJA	70	70	140.00
RAF	RETURAVGIFT FILTER	2	2	88.00
		231.00	231.00	69244.58

Artikelnkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: REPARATION SAMT FÖRSTÄRKNING AV STICKÄNDA. MASKINENS LÄGE VERKSTADEN EMSG I STHLM. BOKAD 13/6.			
3062	ARBETE VERKSTAD	2	2	1590.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	2	2	76.00
9999	MÅLARDALEN FÄLTSERVICE FAKT NR:	1	1	3745.00
089011700072	BRAKECLEANER 500 ML	1	1	56.00
		6.00	6.00	5467.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: BYTE AV STYRSTAG HÖGER FRAM. TELE TILL CONNY 076--9463773. BOKAD SNARAST. Byte styrstag höger fram & sjustering.			
3062	ARBETE VERKSTAD	2	2	1590.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	2	2	76.00
NB9390371	P-ÄNDA 175W TIE ROD ASSY HÖGER	1	1	6041.00
		5.00	5.00	7707.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: REPARATION AV PENDELLÄSCYLINDER.(OMPACKNING) CYLINDERNS LÄGE VERKSTADEN EMSG I STHLM. BOKAD SNARAST TELE TILL KUND MATS 076-6221060. Isärtagning cylinder rengöring & byte samtliga tätningar.			
3062	ARBETE VERKSTAD	2	2	1590.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	2	2	76.00
NB2000001117	TÄTN SATS STAB CYL TB070W	1	1	1595.00
		5.00	5.00	3261.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: BYTE AV SAMTLIGA BRÄNSLEFILTER. 2: BYTE AV AXEL TILL GRIPKLO PÅ ROTORTILTEN. MASKINENS LÄGE VERKSTADEN EMSG I STHLM. TELE TILL KUND JOHAN 073--7280174. * Byte av samtliga dieselfilter. Dränering av bränsletank. Kontroll diesel ledningar & bränslepumpar. Provkörning maskin.			
3062	ARBETE VERKSTAD	3	3	2250.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	3	3	114.00
129901-55850	BRÄNSLEFILTER TB175 (VATTENAVSK)	1	1	196.00
119802-55801	BRÄNSLEFILTER	1	1	90.00
129535-52150	BRÄNSLEFILTER	1	1	110.00
400521	AXEL GRIPMOTHÄLL	1	1	496.00
400659	DISTANS	1	1	70.00
610608	BULT M8X25	1	1	9.00
RAF	RETURAVGIFT FILTER	3	3	132.00
		15.00	15.00	3467.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	MOTORN LÄGGER AV PÅ HÖGA VARV BYTE ALLA BRÄNSLEFILTER KONTAKT: PETER 070-9421037 LÄGE: BERGSHAMRA TORG BOKAD: TISDAG 13 OKTOBER Bytte alla bränslefilter, maskin verkar OK.			
3061	ARBETE FÄLT	1	1	790.00
3066	RESTID	0.5	0.5	360.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	37	37	296.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	1	1	38.00
129901-55850	BRÄNSLEFILTER TB175 (VATTENAVSK)	1	1	196.00
119802-55801	BRÄNSLEFILTER	1	1	90.00
129535-52150	BRÄNSLEFILTER	1	1	110.00
RAF	RETURAVGIFT FILTER	3	3	132.00
089011700072	BRAKECLEANER 500 ML	1	1	52.00
		46.50	46.50	2064.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	MOTORN GÅR INTE ATT STÄNGA AV KONTAKT: PETER 070-9421037 LÄGE: BERGSHAMRA TORG BOKAD: TISDAG 8 SEPTEMBER MASKIN GÅR EJ ATT STÄNGA AV, FUNGERAR SÄMRE NÄR DEN ÄR KALL, KUNDE SÄGER ATT HAN RUSKAR I TÄNDLÅSET SÅ STANNAR DEN, BYTER TÄNDLÅS-SAMMA FEL, TESTAR ATT KNACKA PÅ STOPPMAGNETEN NÄR FELET VISSAR SIG-MASKIN STANNAR AV DETTA, BESTÄLLER EN STOPPMAGNET BYTE AV STOPPMAGNET, PROVKÖRNING-OK			
3061	ARBETE FÄLT	3	3	2370.00
3066	RESTID	2	2	1440.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	76	76	608.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	3	3	114.00
129612-77940	STOPSOLENOID	1	1	2651.00
24341-000280	O RING 28X2 STOPPSOLENOID	1	1	60.00
		86.00	86.00	7243.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	OLJELÄCKAGE UNDER HYTTEN KONTAKT: PETER 070-9421037 LÄGE: BERGSHAMMRA TORG BOKAD: TISDAG 23 JUNI Letat oljeläckage under maskin, denonterat plåtar uppe på maskin. Hittade en vinkelnippel som satt lös, fick byta den för den läckte. Fyllt på motorolja 5 liter.			
3061	ARBETE FÄLT	3.5	3.5	2765.00
3066	RESTID	1	1	720.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	40	40	320.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	3.5	3.5	133.00
MOL5	MOTOROLJA Q8 T750 15W/40 / L (20L)	5	5	145.00
089011700072	BRAKECLEANER 500 ML	1	1	52.00
		54.00	54.00	4135.00

Artikelnkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: DIESELMOTORN VARVAR EJ UPP MÅSTE GÖRA FLERA OMS...			
	2: VÄNSTER ARMSTÖD FASTNAR EJ I LÅST LÄGE.(NERE)			
	3: REPARATIONS SVETS PÅ MELLAN BOM SAMT STICKA.(BEN...			
	4: BENGTSSONS SMIDE BYTE AV TANDHOLK.			
	5: REPARATION AV NÅGRA BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR.			
	SVETSNING BOKAD DEN 26/2.			
	MASKINENS LÄGE VERKSTADEN EMSG I STHLM.			
	BOKAD 2/3-15.			
	TELE TILL KUND 070--9421037.			
	Inkörning maskin,laddning batteri.			
	Felsökning dieselmotorn varvar ej upp måste			
	göra flera omstarter.			
	felsökning step motor. demont plåtar bakom			
	stol & byte box.			
	Demont vänster armstöd & mekanism/låsning.			
	Rep låsning vänster armstöd byte låsning &			
	bussningar.			
	Demont cluster & höger armstöd.			
	Felsökning cluster maskin går ej att stänga			
	av i bland.			
	byte tändningslås.			
3062	ARBETE VERKSTAD	15	15	11250.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	15	15	570.00
05651-25300	PLATE	1	1	507.00
13330-02010	BUSSNING	1	1	77.00
13330-02015	BUSSNING	1	1	121.00
05651-02405	BUSSNING	2	2	788.00
05641-24130	SWITCH LIMIT	1	1	797.00
05642-16550	KYLFLÄKT	1	1	656.00
17301-41010	CONTROLLER THROTTLE	1	1	12440.00
17001-00023	TÄNDNINGSLÅS TB015,135,145, TB070	1	1	773.00
9999	BENGTSSONS SMIDE FAKT NR: 58223	1	1	9250.00
		40.00	40.00	37229.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: REPARATION AV KYLVATTENLÄCKAGE.(TROLIG SLANG)			
	2: REPARATION AV OLJELÄCKAGE ROTORTILT.			
	MASKINENS LÄGE VERKSTADEM EMSG I STHLM.			
	TELE TILL KUND 070--8485998.(JONNY)			
	Felsökning av kylvattenläckage.			
	provtryckning kylsystem demont plåtar &			
	kontroll ev läckage. byte kran till			
	värmesystem. rengöring rotortilt provkörning			
	& kontroll läckage svivel. isärtagning			
	rotortilt.			
	Demont svivel & rengöring.			
	Byte tätningar svivel rotortilt.			
3062	ARBETE VERKSTAD	12	12	9000.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	12	12	456.00
19115-02100	VALVE	1	1	577.00
710901	O-RING NG6 9,25X1,78	32	32	256.00
710902	TÄTNING SVIVEL - 4 KANALS, T=6	5	5	1105.00
400140	LÄSLÄPP	1	1	148.88
		63.00	63.00	11542.88

Artikelnkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: DEMONT MONT SCHAKTBLADSCYLINDRAR FÖR OMKROMNI...			
	2: BYTE AV HÖGER TILCYLINDER ROTORTILT.(KROKIG)			
	3: BYTE AV 2ST KOLVSTÄNGER GRIPCYLINDRAR SAMT OMPA...			
	4: MONTERING AV AXEL TILL MELLANBOM SAMT NY BRICKA.			
	5: MONTERING AV SKYDD TILL GRIPCYL SAMT MOTOR.			
	6: BYTE AV DEFEKT HYDSLÄNG TILL ROTORTILTEN.			
	MASKINENS LÅGE VERKSTADEN EMSG I STHLM.			
	TELE TILL KUND JOHAN 073--7280174.			
	OBS! KOLVSTÄNGER TILL SCHAKTBLAD SKALL SKICKAS SNAR...			
	Påfyllning hydraulolja, & demont			
	schaktcylindrar.			
	tvätt cylindrar.			
	isärtagning cylindrar.			
	byte tilt cylinder rep grip cylindrar			
	hop mont gripcyl			
	inpressn bompinne just hål ibrickor			
	mont grip cyl			
	Montering skydd till gripcylinder.			
	Tillverkning & byte slang till gripcylinder.			
	montering skydd till motor på rotortilt.rep			
	gångor.			
3062	ARBETE VERKSTAD	16	16	12000.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	16	16	608.00
NB2000001099	TÄTNINGSSATS	2	2	2094.00
750139	KOLVSTÄNG GRIPCYLINDER EC10	2	2	3240.00
750239	TÄTNINGSSATS	2	2	860.00
400553	TILTCYLINDER EC10	1	1	5400.00
HOL	HYDRAULOLJA HANDEL 46 20L	60	60	2340.00
05660-32990	BRICKA	2	2	558.00
NB9701777NE	TÄTNINGSSATS	2	2	1852.00
750306	TOPPMUTTER	1	1	1063.00
750239	TÄTNINGSSATS	1	1	430.00
9999	ARBOGA HÄRDKROM FAKT NR: 35801.	1	1	10000.00
9999	TÄTNING	2	2	128.00
1022975K	GRIPSKYDD VÄNSTER EC10	1	1	765.00
610141	BULT	2	2	20.00
611006	BRICKA	2	2	14.00
402541	AXELTAPP	1	1	341.00
100021	MOTORSKYDD	1	1	1120.00
610142	BULT	2	2	16.00
611006	BRICKA	2	2	14.00
237-04-04	ADAPTER 237 UG1/4 UG1/4	1	1	79.00
132-04-04	ADAPTER 132 UG1/4 UG1/4	1	1	16.00
GBR 1/4	TREDOBRICKA 1/4	2	2	10.00
CM2T-1/4	SLANG 1/4" WP400BAR GATES /M	1	1	95.00
04G04FBSPORX	PRESSKOPPLING RAK INV-G	1	1	48.00
04G04FBSPORX90	PRESSKOPPLING 90B INV-G	1	1	83.00
		126.00	126.00	43194.00

Artikelnkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1. MASKIN ORKESLÖS PÅ HYDRAULIKEN 2. 1000 TIM SERVICE 3. TÄTNING DIV OLJELÄCKAGE 4. TILLV NYA RÖR TILL REDSKAPSFÄSTE MONT PLÅTAR RT KONTAKT: JOHAN 073-7280174 LÄGE: DRAGONTORPSVÄGEN 4 ÅKERSBERGA BOKAD: ONSDAG 27 MARS GÅR EJ PÅ HYD, INGET PILOTTRYCK, KONTROLL AV SUG OCH RERURFILTER OCH UPPTÄCKER ATT DET SAKNAS HYDOLJA, EFTER ATT JAG FYLT 20 LITER FUNKAR MASKIN IGEN, TAR TRYCKEN-OK STICKAN FUNKERAR DÅLIGT, BEHÖVER SERVICE!!! MASKIN TRANSPORTERAD TILL EMSG VERKSTAD 1.TVÄTT AV MASKINEN FÖR LÄCKSÖKNING. 3.TÄTNING AV DIV. OLJELÄCKAGE. RIKT HYDRAULRÖR PÅ SKOPCYL. OCH SVETS FÄSTE FÖR DETTA. 4.BYTE O-RING PÅ ÖVRE ANSLUTNING PÅ SKOPCYL. 2 SERVICE 1000 TIMMAR. REP AV SKOPLÅSHYD-BYTE AV RÖR PÅ STICKA, BYTE AV VENTILKÅSPACKNING			
3061	ARBETE FÄLT	2	2	1580.00
3066	RESTID	1	1	720.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	56	56	448.00
3062	ARBETE VERKSTAD	14	14	10500.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	17	17	646.00
129150-35153	MOTOROLJEFILTER (129150-35151, 129150-35152, XJAU-00153)	1	1	111.00
15511-00200	HYDRAULFILTER TB175/145	1	1	398.00
14201-01250	O-RING HYDRAULFILTER	1	1	40.00
129901-55850	BRÄNSLEFILTER TB175 (VATTENAVSK)	1	1	157.00
119802-55801	BRÄNSLEFILTER	1	1	80.00
119005-12571	LUFTFILTER I TB175	1	1	199.00
129062-12560	LUFTFILTER YTTER TB175	1	1	285.00
129535-52150	BRÄNSLEFILTER	1	1	91.00
15512-00601	SERVOFILTER TB175W TB1140	1	1	229.00
129933-11310	VENTILKÅSPACKNING	1	1	439.00
123907-11601	SPRIDARTÄTNING VENTILHUS	4	4	876.00
HOL	HYDRAULOLJA HANDEL 46 20L	20	20	820.00
31EE-02110	UTLUFTNINGSFILTER HYDRAULTANK	1	1	44.00
GEARTEX 80W90...	GEARTEX 80W90LS 20L	22	22	1034.00
MOL6	MOTOROLJA Q8 T750 15W/40 FAT / L	10	10	340.00
HOL7	HYDRAULOLJA HANDEL 46 FAT / L	27	27	756.00
GLY3	GLYKOL FAT / L	1	1	27.00
2028	SPOLARVÄTSKA KONS 4L / L	1	1	35.00
		186.00	186.00	19855.00

Artikelnkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1: REPARATION AV ELFEL ROTORTILT. 2: REP AV HYDRAUL FEL ROTORTILT.(VENTIL SAKNADES I GR... 3: BYTE AV BLINKERSSPAK. MASKINENS LÄGE VERKSTADEN EMSG I STHLM.			
3062	ARBETE VERKSTAD	8	8	6000.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	8	8	304.00
NB9442113	BLINKERSSPAK TB175W	1	1	1659.00
17001-00019	NYCKEL TB0	1	1	87.00
730244	PILOTPATRON BACKVENTIL STERLING	1	1	639.00
		19.00	19.00	8689.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	1. 1000 TIM SERVICE			
	2. MASKINEN LÄGGER AV INGA VARNINGSLAMPOR LYSER			
	HAR TIDIGARE VARIT PROBLEM MED FIBERDUK I TANKEN			
	KONTAKT: BJÖRN LÖVENKLINT 070-3580069			
	LÄGE: FASANSTIGEN 36 UPPLANDSBRO			
	BOKAD: TISDAG 11 AUGUSTI			
	11/8 FELSÖK SAMT BYTE AV BRÄNSLEFILTER TILL			
	EL-MATARPUMP PROVKÖRD AV MASKINIST OK			
	SERVICE VID SENARE TLLFÄLLE			
	18/8 1.SERVICE 1000 TIMMAR, INKL. BYTE OLJA			
	IAXLAR OCH NAV OCH VÄXELLÅDA. DOCK INTE			
	FRAMAXELN SOM SKA BYTAS NÄR MITT/FRONTLUCKAN			
	PÅ FRAMAXELN BYTES. NY LUCKA BESTS			
	LUCKAN TÄTAD PROVISORISKT M. SILIKON.			
	OLJELÄCKA VID BANJONIPPEL PÅ STYRKOLV.			
	ÅTDRAGNING BANJOSKRUV = OK.			
	RENGJÖRING OCH INFETTNING AV STYRLED MOT			
	STYRKOLV PÅ H. SIDA. ÅTERMONT AV GUMMIDAMASK			
	ÖVER D.O. SOM KÖRTS LOSS.			
	24/8 BYTE FRONTLUCKA I FRAMAXEL SAMT BYTE OLJA			
	I FRAMAXELN. OLJAN DEB 18/8.			
3061	ARBETE FÄLT	6	6	4740.00
3066	RESTID	3	3	2160.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	140	140	1120.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	9	9	342.00
XJAU-00153	M-OLJEFILTER (129150-35152, 129150-35153)	1	1	193.57
15511-00200	HYDRAULFILTER TB175/145	1	1	319.41
14201-01250	O-RING HYDRAULFILTER	1	1	39.60
129901-55850	BRÄNSLEFILTER TB175	1	1	269.30
119802-55800	BRÄNSLEFILTER	1	1	279.65
119005-12571	LUFTFILTER I TB175	1	1	455.51
129062-12560	LUFTFILTER YTTER TB175	1	1	357.19
129535-52150	BRÄNSLEFILTER INSATS	1	1	47.08
15512-00601	SERVOFILTER TB175W TB1140	1	1	272.84
NB2000000720	LOCK DIF HUS	1	1	532.40
RAO	RETURAVGIFT OLJA	26	26	39.00
RAF	RETURAVGIFT FILTER	5	5	200.00
GEARTEX 80W90...	GEARTEX 80W90LS 20L	24	24	951.84
GLY	GLYKOL DUNK 20 LITER / L	1	1	20.48
HOL	HYDRAULOLJA HANDEL 46 20L	3	3	72.06
MOL5	MOTOROLJA Q8 T720 15W/40 / L (20L)	10	10	263.30
		237.00	237.00	12675.23

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	ANSLUTNINGSNIPPEL TILL SCHAKTBLADCYLINDER SÖNDERS... KONTROLL OCH SVETSNING AV ANSLUTNINGSNIPPEL TILL VÄNSTRA SCHAKTBLADCYLINDER SOM VAR SÖNDESLAGEN. REP AV DITO. PROVKÖRNING OK.			
3061	ARBETE FÄLT	2.5	2.5	1975.00
3066	RESTID	0.5	0.5	360.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	11	11	88.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	3	3	114.00
		17.00	17.00	2537.00

Artikelkod	Benämning	Budg. ant	Lev. ant.	Budg. bel.
	TELE: 070-493 11 70			
	1.FELSÖK OLJELÄCKA FRAMAXEL.			
	LÄCKER VID PINJONGEN. P-BOX MÅSTE BYTAS.			
	PLOCKAT UR VENTILEN TILL URLUFTNINGEN OCH			
	KOLLAT OLJENIVÅN. NY P-BOX BESTÄLLT.			
	2. BYTE O-RING PÅ BACKVENTILPLUGG TILL			
	V.GRIP-CYLINDER PÅ TILROTATORN. = TÄTT.			
	3. BYTE P-BOX FRAMAXEL SAMT PÅFYLLNING OLJA.			
	ÅTERMONT. AV VENTIL TILL URLUFTNINGEN OCH			
	PROVKÖRNING. KLART.			
3061	ARBETE FÄLT	1.5	1.5	1185.00
3066	RESTID	0.5	0.5	360.00
3063	ARBETE FÄLT ÖVERTID	1	1	200.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	28	28	224.00
3061	ARBETE FÄLT	1.5	1.5	1185.00
3066	RESTID	0.5	0.5	360.00
3063	ARBETE FÄLT ÖVERTID	1	1	200.00
3070	RESEERSÄTTNING / KM	34	34	272.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	2	2	76.00
3076	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	2	2	76.00
NB2000000754	P-BOX	1	1	253.44
NB2000000757	O-RING	1	1	12.93
562472	RING	1	1	55.12
		75.00	75.00	4459.49