



PART OF RI.SE

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

www.smp.nu

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Kontrollbes. SFS 2002:574



KBE

Akred. nr. 1013
Konstf
ISO/IEC 17020 (A)

Protokoll nr
316025-8FDB

SMP Nr
82268-2

1060654 MIE 0 2018-10-26 1020814

Besiktningdatum 2019-02-05	Utförd i BREDBYN	
Nästa ordinarie besiktning 2021-02	Mätarställning (km) 0	Klockslag 10:53

Ägare

SMA Nord AB

Förnätragatan 27

893 30 BJÄSTA

0660-220036, 070-3741700

Jörgen Näslund 0703291820

Objekt

Objektslag Grävlastare		Er beteckning	
Modell Huddig 1160D		Plats	
Tillv. nr 4217	Effekt (kW) 110	Bes.ing. Mikael Eriksson	
Tillv. år 2006	Skylt nr. XOX271	Mätarställning (h) 12 961	Telefonnummer 010-516 64 48

Blankett -202018.2.10 (352)Fa 2017-06-08

Besiktningresultat	Retardationsvärde
Godkänd	5

För ytterligare upplysningar se omstående sida