



PART OF RI SE

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

www.smp.nu

1060654 MIE 0 2018-10-26 1020814

Besiktningsdatum	2019-02-05
Nästa ordinarie besiktning	2020-01

Ägare	SMA Nord AB
Förnätragatan 27	
893 30 BJÄSTA	
0660-220036, 070-3741700	

Jörgen Näslund 0703291820

Objekt

Objektslag	Grävlastare	Er beteckning	
Modell	Huddig 1160D	Plats	
Tillv. nr	4217	Effekt (kW)	110
Tillv. år	2006	Bes.ing.	Mikael Eriksson
Skylt nr.	XOX271	Mätarställning (h)	12 961
		Telefonnummer	010-516 64 48

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
➤	ANVISNINGSSKYLTAR	➤	EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
➤	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd	➤	BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem
➤	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskytt	➤	VARMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
➤	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
➤	POLSKYDD	➤	MASKIN/MILJÖ
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstoppsmotor
➤	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning	➤	REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
➤	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 34A 183B	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida